

Buit. ir gamyb. nuot. tink.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Nuotekų kanalizacijos šulinys  
(įrenginio pavadinimas)

F1

(įrenginio numeris)

Plungės r. sav. Milašaičių k., Pakalnės g. 16  
(adresas)


33590384

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)  Ar yra vandens? <u>Ne</u>  Ar yra dujų? <u>Ne</u>  Pastabos:  X = 6195053.30; Y = 365811.37  UAB „Eurometras“  Objektas:  Plungės r. sav. Milašaičių k. Pakalnės g. 16		
Dangtis		pls	1230				108.70			
Žemė		gr			0.39		108.31			
Sienos		pls								
Lubos		pls	1140		0.00		108.70			
Dugnas		pls	1140		2.36		106.34			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	R.Paulauskas 1GKV-921 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2025-06-27 (data)
			Vidinis	160	Apacia	1.96	106.74			
	Nr. 2	PVC	Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis	160	Apacia	1.96	106.74			
	Nr. 3	PVC	Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis	200	Apacia	1.92	106.78			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apacia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apacia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apacia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apacia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apacia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apacia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apacia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apacia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apacia					