

AB"KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdžių diagnostika
Ryšininkų 11, Šilutės pl. 49a, tel. 846397012

KLAIPĖDA LT91116

Tel. 466171 Faks. 466179, El.p. ofisas@vanduo.lt



Ataskaita apie tinklo tarpo būklę

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys	66	Patikr. nr.	2
2,85cc3,68 66,ąžuolų FK	Apatinis šulinys	68	Patikr. data	2010.05.05
	Tikr. kryptis	pagal srovę		

Vaizdajuostė	2010-N-05	Vieta	Klaipėda, Ažuolų g. 1
Irašo pradžia		Rajonas	
Irašo pabaiga		Gatvė	
Patikr. priežastis	Irodymų užtikrinimas	Savininkas	N.Eidimtas
Tikrinimo būdas	Kamera	Operatorius	AB"Klaipėdos vanduo"
Kanalo numeris		Dalyviai	Pagrindinio privažiavimo gatvė
Statybos metai		Pad. gatvių sist.	Nuotekos
Profilio forma	Apvalus profilis	Nuotek. sistema	Keramika
Profilio aukštis	150 mm	Medžiaga	Vidaus apsauga
Prof. plotis (DN)		Vidaus apsauga	Pastaba
Vamzdžio ilgis			
Tinklo tarpo ilgis			
Patikr. ilgis	26,60 m		

Nuotr. Vaizdo įr.	Atst./m	G Būklė	Aprašymas
	1,00	HA	Tinklo tarpo pradžia: 66.85cc5_
	19,90	UW-O	Pos. 11-1; Nesandari vamzdžio arba statinio sienoje, viršus
	26,60	EH	Tinklo tarpo pabaiga: 68.85cc5_

AB "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdžių diagnostika

Ryšiņinkų 11, Šilutės pl. 49a, tel. 846397012

KLAIPĖDA LT91116

Tel. 466171 Faks. 466179, El.p. ofisas@vandu.lt



Tinklo tarpo grafikas

Tinklo tarpas
2,85c3,68 66, ažuolių FK
Užsakymo nr.

Viršutinis šulinys 66
Apatinis šulinys 68
Tikr. kryptis pagal srovę

Patikr. nr. 2
Patikr. data 2010.05.05

Vaizdajuostė	2010-N-0	Kanalo numeris
Profilio forma	Apvalus profilis	Vietą
Aukštis	150 mm	Gate
Plotis (DN)		Operatorius
Vamzdžio ilgis		Nuotekos
Tinklo tarpo ilgis		Medžiaga
Patikr. ilgis	26,60 m	Vidaus apsauga

Mastelis 1/ 201 Pavaizduota pagal tikrinimo kryptį

Grafiko psl. 1

Nuotr. Vaizdo įr.

66

Ast./m Buklė Aprašymas

1.00 HA

Tinklo tarpo pradžia: 66.85c5_



19.90 UM-O

Pos. 11 - 1: Nesandari vamzdžio arba statinio sienelė, viršus

26.60 EH

Tinklo tarpo pabaiga: 68.85c5_

68