


# AB"KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdinių diagnostika

Ryšininkų 11, Šilutės pl. 49a, tel. 846397012

KLAIPĖDA LT91116

Tel. 466171 Faks. 466179, El.p. ofisas@vanduo.lt



## Ataskaita apie tinklo tarpo būklę

<b>Tinklo tarpas</b>	<b>Viršutinis šulinys</b> 113	<b>Patikr. nr.</b>
6,85a15, 122 113, valstiečių 10LK	<b>Apatinis šulinys</b> 122a	<b>Patikr. data</b>
	<b>Tikr. kryptis</b> pagal srovę	

<b>Vaizdajuostė</b>	N-22	<b>Vieta</b>	Klaipėda, Valstiečių g. 10
<b>Irašo pradžia</b>		<b>Rajonas</b>	
<b>Irašo pabaiga</b>		<b>Gatvė</b>	
<b>Patikr. priežastis</b>	Irašas į požeminės kanalizac	<b>Savininkas</b>	
<b>Tikrinimo būdas</b>	Kamera	<b>Operatorius</b>	N. Jagučanskis
<b>Kanalo numeris</b>		<b>Dalyviai</b>	AB "Klaipėdos vanduo"
<b>Statybos metai</b>		<b>Pad. gatvių sist.</b>	Žalioji zona
<b>Profilio forma</b>	Apvalus profilis	<b>Nutek. sistema</b>	Lietaus vanduo
<b>Profilio aukštis</b>	200 mm	<b>Medžiaga</b>	Cementas su asbestu
<b>Prof. plotis (DN)</b>		<b>Vidaus apsauga</b>	
<b>Vamzdžio ilgis</b>		<b>Pastaba</b>	
<b>Tinklo tarpo ilgis</b>			
<b>Patikr. ilgis</b>	66,60 m		

Nuotr. Vaizdo įr.	Atst./m	G	Būklė	Aprašymas
-------------------	---------	---	-------	-----------

	1,00		HA	Tinklo tarpo pradžia; 113.85a15_
	37,00		SZ	Tarpinis šulinys; 124.85a15_
	66,60		EH	Tinklo tarpo pabaiga; 122a.85a15_


# AB "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdinių diagnostika

Ryšininkų 11, Šilutės pl. 49a, tel. 846397012

KLAIPĖDA LT91116

Tel. 466171 Faks. 466179, El.p. ofisas@vanduo.lt



## Tinklo tarpo grafikas

Tinklo tarpas  
6,85a15,122 113, valstiečių 10LK  
Užsakymo nr.


Viršutinis šulinys 113  
Apatinis šulinys 122a  
Tikr. kryptis pagal srovę

Patikr. nr.  
Patikr. data

Vaizdajuostė	N-22	Kanalo numeris	
Profilio forma	Apvalus profilis	Vieta	Klaipėda, Valstiečių g. 10
Aukštis	200 mm	Gatvė	
Plotis (DN)		Operatorius	N.Jagučanskis
Vamzdžio ilgis		Nutek. sistema	Lietaus vanduo
Tinklo tarpo ilgis		Medžiaga	Cementas su asbestu
Patikr. ilgis	66,60 m	Vidaus apsauga	

Mastelis 1/ 504 Pavaizduota pagal tikrinimo kryptį

Grafiko psl. 1




# AB "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdinių diagnostika

Ryšininkų 11, Šilutės pl. 49a, tel. 846397012

KLAIPĖDA LT91116

Tel. 466171 Faks. 466179, El.p. ofisas@vanduo.lt



## Nuolydžio grafikas




Tinklo tarpas  
6,85a15,122 113, valstiečių10LK

Viršutinis šulinys 113  
Apatinis šulinys 122a

Patikr. ilgis 66,60 m  
Tinklo tarpo ilgis m

Tikr. kryptis pagal srovę  
Nuotekų sistema R

Patikr. nr.  
Patikr. data




# AB"KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdinių diagnostika

Ryšininkų 11, Šilutės pl.49a, tel.397012)

KLAIPĖDA LT91116

Tel.466171 Faks.466179, El.p. ofisas@vanduo.lt



## Ataskaita apie tinklo tarpo būklę

Tinklo tarpas  
8,85c3,96 92

Viršutinis šulinys 92  
Apatinis šulinys 96  
Tikr. kryptis pagal srovę

Patikr. nr.  
Patikr. data

Vaizdajuostė	147	Vieta	Klaipėda, Valstiečių
Irašo pradžia	00:00:00	Rajonas	
Irašo pabaiga	00:29:23	Gatvė	384 / Valstiečių
Patikr. priežastis	Irašas į požeminės kanalizac	Savininkas	
Tikrinimo būdas	Kamera	Operatorius	A. Boguševičius
Kanalo numeris		Dalyviai	
Statybos metai		Pad. gatvių sist.	Pagrindinio privažavimo gatvė
Profilio forma	Apvalus profilis	Nutek. sistema	Lietaus vanduo
Profilio aukštis	200 mm	Medžiaga	Kera. normalaus storio sienomis (tūnelinė statyba)
Prof. plotis (DN)		Vidaus apsauga	
Vamzdžio ilgis		Pastaba	
Tinklo tarpo ilgis			
Patikr. ilgis	11,20 m		

Nuotr. Vaizdo jr.	Atst./m	G	Būklė	Aprašymas
00:00:00	1,00		HA	Tinklo tarpo pradžia; 92.85c2_ skersai lataką FK linija uždaru vamzdžiu
00:10:25	7,10		WV	Pakito medžiaga; PVC vamzdis
00:25:12	8,80		WV	Pakito medžiaga; prasideda keramika
00:29:23	11,20		EH	Tinklo tarpo pabaiga; 96.85c2_


# AB"KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarmyba, TV vamzdžių diagnostika

Ryšininkų 11, Šilutės pl.49a, tel.397012)

KLAIPĖDA LT91116

Tel.466171 Faks.466179, El.p. ofisas@vanduo.lt



## Tinklo tarpo grafikas

Tinklo tarpas

8,85c3,96 92

Užsakymo nr.

Viršutinis šulinys 92

Apatinis šulinys 96

Tikr. kryptis pagal srovę

Patikr. nr.

Patikr. data

Vaizdajuostė 147

Profilio forma Apvalus profilis

Aukštis 200 mm

Plotis (DN)

Vamzdžio ilgis

Tinklo tarpo ilgis

Patikr. ilgis 11,20 m

Kanalo numeris

Vieta Klaipėda, Valstiečių

Gatvė 384,00 / Valstiečių

Operatorius A. Boguševičius

Nutek. sistema Lietaus vanduo

Medžiaga Kera. normalaus storio sienomis (tunelinė statyba)

Vidaus apsauga

Mastelis 1/ 84

Pavaizduota pagal tikrinimo kryptį


Grafiko psl. 1

Nuotr. Vaizdo įr.

Atst./m Būklė

Aprašymas

92



96


# AB "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdinių diagnostika

Ryšininkų 11, Šilutės pl. 49a, tel. 397012)

KLAIPĖDA LT91116

Tel. 466171 Faks. 466179, El.p. ofisas@vanduo.lt



## Nuolydžio grafikas

Tinklo tarpas  
8,85c3,96 92

Viršutinis šulinys 92  
Apatinis šulinys 96

Patikr. ilgis 11,20 m  
Tinklo tarpo ilgis m

Tikr. kryptis pagal srovę  
Nuotekų sistema R

Patikr. nr.  
Patikr. data

