




DRENAŽO TINKLO PLANAS

OBJEKTAS : Kretinga, Tiekėjų g.


MASTELIS : 1:500

2023



Žr. lapą nr. 2





DRENAŽO TINKLO PLANAS M1:500




Lapų išdėstymas

- 14
- 13
- 12
- 11
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1


Drenažo linija PVC d113 L= 5389,31m


Prašymo Nr.	TIIS1-20230829-059458	ADRESAS: Kretinga, Tiekėjų g.				
 <p>Į.k. 304048981 Plieno g. 10, IIa., Klaipėda Tel. +370 645 05950 www.geopunktas.lt</p>	KOORDINAČIŲ SISTEMA: LKS - 94		AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07		Lapų Nr. 1 Lapų sk. 14	
	Kv. paž. Nr.	VARDAS IR PAVARDĖ	PARAŠAS	DATA		
	1GKV-148	Direktorius Martynas Juodis		2023 08 23		
	1GKV-152	Geodezininkas Vidas Strakšys		2023 08 23		



Lapų išdėstymas

- 14
- 13
- 12
- 11
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1


Prašymo Nr. TIHS1-20230829-059458		ADRESAS: Kretinga, Tiekėjų g.	
 Į.k. 304048981 Plieno g. 10, IIa., Klaipėda Tel. +370 645 05950 www.geopunktas.lt	KOORDINACIŲ SISTEMA: LKS - 94		AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07
	Kv. paž. Nr.	VARDAS IR PAVARDĖ	PARAŠAS
	1GKV-148	Direktorius Martynas Juodis	2023 08 23
	1GKV-152	Geodezininkas Vidas Strakšys	2023 08 23



25/59 - 0224
25/59 - 0244




325950
6197000

Lapų išdėstymas







6196913.67
325869.88

6196911.36
325876.49

Prašymo Nr.		TIIS1-20230829-059458		ADRESAS: Kretinga, Tiekėjų g.	
 Į.k. 304048981 Plieno g. 10, IIa., Klaipėda Tel. +370 645 05950 www.geopunktas.lt		KOORDINACIŲ SISTEMA: LKS - 94		AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07	
		Kv. paž. Nr.	VARDAS IR PAVARDĖ	PARAŠAS	DATA
		1GKV-148	Direktorius Martynas Juodis		2023 08 23
		1GKV-152	Geodezininkas Vidas Strakšys		2023 08 23






Prašymo Nr.	TIHIS1-20230829-059458	ADRESAS: Kretinga, Tiekėjų g.			
 Į.k. 304048981 Plieno g. 10, IIa., Klaipėda Tel. +370 645 05950 www.geopunktas.lt	KOORDINAČIŲ SISTEMA: LKS - 94		AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07		Lapo Nr. 34 Lapo sk. 14
	Kv. paž. Nr.	VARDAS IR PAVARDĖ		PARAŠAS	DATA
	1GKV-148	Direktorius Martynas Juodis			2023 08 23
	1GKV-152	Geodezininkas Vidas Strakšys			2023 08 23







25/59 - 0204


25/59 - 0205




Lapų išdėstymas



Prašymo Nr. TIHS1-20230829-059458		ADRESAS: Kretinga, Tiekėjų g.			
 Į.k. 304048981 Plieno g. 10, Ila., Klaipėda Tel. +370 645 05950 www.geopunktas.lt	KOORDINACIŲ SISTEMA: LKS - 94		AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07		Lapų Nr. 5 Lapų Sk. 14
	Kv. paž. Nr.	VARDAS IR PAVARDĖ		PARAŠAS	DATA
	1GKV-148	Direktorius Martynas Juodis			2023 08 23
	1GKV-152	Geodezininkas Vidas Strakšys			2023 08 23





326150
6197550

Lapų išdėstymas


- 14
- 13
- 12
- 11
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1

25/59 - 0185
25/59 - 0205


Prašymo Nr.	TIHS1-20230829-059458	ADRESAS: Kretinga, Tiekėjų g.			
KOORDINAČIŲ SISTEMA: LKS - 94		AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07			
Kv. paž. Nr.	VARDAS IR PAVARDĖ		PARAŠAS	DATA	
1GKV-148	Direktorius Martynas Juodis			2023 08 23	
1GKV-152	Geodezininkas Vidas Strakšys			2023 08 23	




GEO PUNKTAS
Į.k. 304048981
Plieno g. 10, IIa, Klaipėda
Tel. +370 645 05950
www.geopunktas.lt






Lapų išdėstymas



Prašymo Nr.	TIHS1-20230829-059458		ADRESAS: Kretinga, Tiekėjų g.			
 Į.k. 304048981 Plieno g. 10, Ila., Klaipėda Tel. +370 645 05950 www.geopunktas.lt	KOORDINAČIŲ SISTEMA: LKS - 94		AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07		Lapo Nr. 7 iš 14	
	Kv. paž. Nr.	VARDAS IR PAVARDĖ		PARAŠAS	DATA	
	1GKV-148	Direktorius Martynas Juodis			2023 08 23	
	1GKV-152	Geodezininkas Vidas Strakšys			2023 08 23	






Žr. lapą nr. 9



Lapų išdėstymas

- 14
- 13
- 12
- 11
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1


Žr. lapą nr. 7

Prašymo Nr. TIIIS1-20230829-059458		ADRESAS: Kretinga, Tiekėjų g.			
 I.k. 304048981 Plieno g. 10, Ila., Klaipėda Tel. +370 645 05950 www.geopunktas.lt	KOORDINAČIŲ SISTEMA: LKS - 94		AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07		Lapų Nr. 8 Lapų sk. 14
	Kv. paž. Nr.	VARDAS IR PAVARDĖ		PARAŠAS	DATA
	1GKV-148	Direktorius Martynas Juodis			2023 08 23
	1GKV-152	Geodezininkas Vidas Strakšys			2023 08 23







25/59 - 0125 25/59 - 0126

25/59 - 0145 25/59 - 0146




Lapų išdėstymas




Prašymo Nr. TIIIS1-20230829-059458		ADRESAS: Kretinga, Tiekėjų g.			
 [k. 304048981 Plieno g. 10, Ila., Klaipėda Tel. +370 645 05950 www.geopunktas.lt	KOORDINAČIŲ SISTEMA: LKS - 94		AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07		Lapa Nr. 9 Lapų sk. 14
	Kv. paž. Nr.	VARDAS IR PAVARDĖ		PARAŠAS	DATA
	1GKV-148	Direktorius Martynas Juodis			2023 08 23
	1GKV-152	Geodezininkas Vidas Strakšys			2023 08 23








25/59 - 0126


Lapų išdėstymas




326400
326198300

Prašymo Nr. TIIIS1-20230829-059458		ADRESAS: Kretinga, Tiekėjų g.			
 Į.k. 304048981 Plieno g. 10, Ila., Klaipėda Tel. +370 645 05950 www.geopunktas.lt	KOORDINAČIŲ SISTEMA: LKS - 94		AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07		
	Kv. paž. Nr.	VARDAS IR PAVARDĖ		PARAŠAS	DATA
	1GKV-148	Direktorius Martynas Juodis			2023 08 23
	1GKV-152	Geodezininkas Vidas Strakšys			2023 08 23





Lapų išdėstymas






25/59 - 0106

25/59 - 0126

25/59 - 0107

25/59 - 0127

Prašymo Nr. THIS1-20230829-059458		ADRESAS: Kretinga, Tiekėjų g.			
 I.k. 304048981 Plieno g. 10, IIa., Klaipėda Tel. +370 645 05950 www.geopunktas.lt	KOORDINAČIŲ SISTEMA: LKS - 94		AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07		Lapo Nr. 14 Lapų sk. 14 
	Kv. paž. Nr.	VARDAS IR PAVARDĖ		PARAŠAS	
	1GKV-148	Direktorius Martynas Juodis		2023 08 23	
	1GKV-152	Geodezininkas Vidas Strakšys		2023 08 23	



25/59 - 0086


25/59 - 0087




25/59 - 0106

25/59 - 0107


326500
6198700

Lapų išdėstymas






Prašymo Nr.	TIHS1-20230829-059458	ADRESAS: Kretinga, Tiekėjų g.			
 Į.k. 304048981 Plieno g. 10, Ila., Klaipėda Tel. +370 645 05950 www.geopunktas.lt	KOORDINAČIŲ SISTEMA: LKS - 94		AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07		Lapų sk. 14
	Kv. paž. Nr.	VARDAS IR PAVARDĖ		PARAŠAS	DATA
	1GKV-148	Direktorius Martynas Juodis			2023 08 23
	1GKV-152	Geodezininkas Vidas Strakšys			2023 08 23






Lapų išdėstymas

A staircase diagram consisting of 14 steps, numbered 1 to 14 from bottom-left to top-right. The steps are arranged in a diagonal line. The top two steps, 13 and 14, are shaded black, while the other steps are white with black outlines.

 I.k. 304048981 Plieno g. 10, Ila., Klaipėda Tel. +370 645 05950 www.geopunktas.lt		KOORDINACIŲ SISTEMA: LKS - 94		AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07		Lapas Nr. 13 Lapų sk. 14	
Kv. paž. Nr.		VARDAS IR PAVARDĖ		PARAŠAS		DATA	
1GKV-148		Direktorius Martynas Juodis				2023 08 23	
1GKV-152		Geodezininkas Vidas Strakšys				2023 08 23	


25/59 - 0066




25/59 - 0067



326550
6199100

Lapų išdėstymas



Prašymo Nr.	TIIS1-20230829-059458	ADRESAS: Kretinga, Tiekėjų g.			
 Į.k. 304048981 Plieno g. 10, Ila., Klaipėda Tel. +370 645 05950 www.geopunktas.lt	KOORDINAČIŲ SISTEMA: LKS - 94		AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07		Lapo Nr. 14 Lapų sk. 14
	Kv. paž. Nr.	VARDAS IR PAVARDĖ		PARAŠAS	DATA
	1GKV-148	Direktorius Martynas Juodis			2023 08 23
	1GKV-152	Geodezininkas Vidas Strakšys			2023 08 23



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - <div>(medžiaga, kiekis)</div>		
Dangtis		met	525x525				25.85	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		asf			0.00		25.85	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6196539.80; Y = 325753.33		
Dugnas		pls	425		1.24		24.61			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.43	24.42			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.44	24.41			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.43	24.42			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 <small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	2023-07-25 <small>(data)</small>
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - <div>(medžiaga, kiekis)</div>		
Dangtis		met	525x525				26.17	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		asf			0.00		26.17	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6196574.54; Y = 325762.75		
Dugnas		pls	425		1.26		24.91			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.45	24.72			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.46	24.71			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.45	24.72			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 <small>(godežinininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	2023-07-25 <small>(data)</small>
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - <div>(medžiaga, kiekis)</div>		
Dangtis		met	525x525				26.13	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		asf			0.00		26.13	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6196576.83; Y = 325756.12		
Dugnas		pls	425		1.30		24.83			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.50	24.63			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.50	24.63			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.48	24.65			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.48	24.65	Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 <small>(godežinininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	2023-07-25 <small>(data)</small>
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(godežinininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(godežinininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(godežinininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(godežinininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(godežinininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - <div>(medžiaga, kiekis)</div>		
Dangtis		met	400				26.29	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		26.29	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6196602.13; Y = 325772.19		
Dugnas		pls	425		1.07		25.22			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.26	25.03			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.27	25.02			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.26	25.03			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 <small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>		2023-07-25 <small>(data)</small>
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>		
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>		
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - <div>(medžiaga, kiekis)</div>		
Dangtis		met	525x525				26.24	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		asf			0.00		26.24	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6196653.54; Y = 325782.30		
Dugnas		pls	425							
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.52	24.72			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.53	24.71			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.52	24.72			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 <small>(godežinininko kv.paž.Nr.)</small>		2023-07-25 <small>(data)</small>
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				<small>(godežinininko kv.paž.Nr.)</small>		
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				<small>(godežinininko kv.paž.Nr.)</small>		
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia						

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - <div>(medžiaga, kiekis)</div>		
Dangtis		met	525x525				26.28	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		asf			0.00		26.28	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6196651.33; Y = 325788.97		
Dugnas		pls	425		1.44		24.84			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.64	24.64			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.64	24.64			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.63	24.65			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.63	24.65	Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 <small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	2023-07-25 <small>(data)</small>
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - _____ (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	400				25.84	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		asf			0.00		25.84	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6196705.58; Y = 325807.45		
Dugnas		pls	425		1.31		24.53			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.50	24.34			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.51	24.33			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.50	24.34			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 (godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2023-07-25 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų grotelės
(įrenginio pavadinimas)

15
(įrenginio numeris)

Kretinga, Tiekėjų g.

(adresas)


25590264

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? <u>Ne</u> Ar yra dujų? <u>Ne</u> Pastabos: X = 6196708.13; Y = 325800.86		
Dangtis		met	400				25.80			
Žemė		asf			0.00		25.80			
Sienos		pls								
Lubos										
Dugnas		pls	425		1.34		24.46	Objektas:		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.54	24.26			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.54	24.26			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.53	24.27			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.53	24.27			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų grotelės
(įrenginio pavadinimas)

207
(įrenginio numeris)

Kretinga, Tiekėjų g.


(adresas)

25590244
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	400				26.16	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		26.16	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6196763.05; Y = 325826.50		
Dugnas		pls	425		1.16		25.00	Objektas:		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia	1.35	24.81		1GKV-152 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-07-25 (data)
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia	1.36	24.80		(parašas)	(data)
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia	1.35	24.81		(parašas)	(data)
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)

(adresas)

(irenginio pavadinimas)

206

(irenginio numeris)


25590244

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - <div>(medžiaga, kiekis)</div>	
Dangtis		met	400				26.16	Ar yra vandens? <u>Ne</u>	
Žemė		asf			0.00		26.16	Ar yra dujų? <u>Ne</u>	
Sienos		pls						Pastabos:	
Lubos								X = 6196764.70; Y = 325820.22	
Dugnas		pls	425		1.22		24.94		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus				
			Vidinis		Apačia	1.42	24.74		
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus				
			Vidinis		Apačia	1.42	24.74		
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus				
			Vidinis		Apačia	1.41	24.75		
	Nr. 4	PVC	Išorinis	113	Viršus				
			Vidinis		Apačia	1.41	24.75	Objektas:	
	Nr. 5		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 <small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)	
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)	
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)	
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)	
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)	

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - <div>(medžiaga, kiekis)</div>		
Dangtis		met	400				26.91	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		asf			0.00		26.91	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6196836.92; Y = 325851.06		
Dugnas		pls	425		1.20		25.71			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.39	25.52			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.40	25.51			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.39	25.52			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 <small>(godežinininko kv.paž.Nr.)</small>		2023-07-25 <small>(data)</small>
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų grotelės
(įrenginio pavadinimas)

168
(įrenginio numeris)


Kretingos r. sav., Kretingos m., Tiekėjų g.
(adresas)

25590244
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	400				26.66	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		26.66	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6196814.18; Y = 325843.47		
Dugnas		pls	425		1.17		25.49			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia	1.36	25.30			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia	1.37	25.29			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia	1.36	25.30			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų grotelės
(įrenginio pavadinimas)

167
(įrenginio numeris)


Kretingos r. sav., Kretingos m., Tiekėjų g.
(adresas)

25590244
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	525x525				26.70	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		26.70	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6196816.77; Y = 325837.35		
Dugnas		pls	425		1.19		25.51			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia	1.38	25.32			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.39	25.31			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.38	25.32			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Vamzdžiai	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				1GKV-152 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-07-25 (data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - _____ (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	400				26.89	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		asf			0.00		26.89	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6196839.33; Y = 325843.85		
Dugnas		pls	425		1.16		25.73			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.35	25.54			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.36	25.53			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.35	25.54			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 (godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2023-07-25 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų grotelės
(įrenginio pavadinimas)

126
(įrenginio numeris)


Kretingos r. sav., Kretingos m., Tiekėjų g.
(adresas)

25590244
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? <u>Ne</u> Ar yra dujų? <u>Ne</u> Pastabos: X = 6196864.02; Y = 325860.26		
Dangtis		met	400				27.20			
Žemė		asf			0.00		27.20			
Sienos		pls								
Lubos										
Dugnas		pls	425		1.39		25.81	Objektas:		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.59	25.61			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.59	25.61			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.58	25.62			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.58	25.62			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - <div>(medžiaga, kiekis)</div>	
Dangtis		met	525x525				27.22	Ar yra vandens? <u>Ne</u>	
Žemė		asf			0.00		27.22	Ar yra dujų? <u>Ne</u>	
Sienos		pls						Pastabos:	
Lubos								X = 6196866.22; Y = 325853.93	
Dugnas		pls	425		1.34		25.88		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus				
			Vidinis		Apačia	1.53	25.69		
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus				
			Vidinis		Apačia	1.54	25.68		
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus				
			Vidinis		Apačia	1.53	25.69		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia			Objektas:	
	Nr. 5		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys	
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)	
Nr. 8		Išorinis		Viršus			1GKV-152 <small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>		2023-07-25
		Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)
Nr. 12		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - <div>(medžiaga, kiekis)</div>		
Dangtis		met	525x525				27.74	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		asf			0.00		27.74	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6196911.36; Y = 325876.49		
Dugnas		pls	425		1.11		26.63			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.30	26.44			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.31	26.43			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.30	26.44			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 <small>(godežinininko kv.paž.Nr.)</small>		2023-07-25 <small>(data)</small>
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				<small>(godežinininko kv.paž.Nr.)</small>		
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				<small>(godežinininko kv.paž.Nr.)</small>		
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų grotelės
(įrenginio pavadinimas)

77
(įrenginio numeris)


Kretingos r. sav., Kretingos m., Tiekėjų g.
(adresas)

25590244
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	525x525				27.77	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		27.77	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6196913.67; Y = 325869.88		
Dugnas		pls	425		1.22		26.55			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apacia	1.42	26.35			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apacia	1.42	26.35			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apacia	1.41	26.36			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apacia	1.41	26.36			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apacia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apacia					
Vamzdžiai	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apacia				1GKV-152 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-07-25 (data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apacia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apacia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apacia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apacia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apacia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų grotelės
(įrenginio pavadinimas)

76
(įrenginio numeris)


Kretingos r. sav., Kretingos m., Tiekėjų g.
(adresas)

25590244
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	400				27.75	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		27.75	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6196947.67; Y = 325888.25		
Dugnas		pls	425		1.30		26.45			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia	1.49	26.26			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia	1.50	26.25			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia	1.49	26.26			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų grotelės
(įrenginio pavadinimas)

75
(įrenginio numeris)


Kretingos r. sav., Kretingos m., Tiekėjų g.
(adresas)

25590244
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - <div>(medžiaga, kiekis)</div>		
Dangtis		met	525x525				27.79	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		asf			0.00		27.79	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6196949.93; Y = 325882.05		
Dugnas		pls	425		1.41		26.38			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus			Objektas: 		


27
(irenginio numeris)

25590244
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - <div>(medžiaga, kiekis)</div>		
Dangtis		met	400				27.57	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		27.57	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6196974.28; Y = 325897.11		
Dugnas		pls	425		1.26		26.31			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.45	26.12			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.46	26.11			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.45	26.12			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 <small>(godežinininko kv.paž.Nr.)</small>		2023-07-25 <small>(data)</small>
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	<small>(godežinininko kv.paž.Nr.)</small>		
		Vidinis		Apačia				(parašas)		(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	<small>(godežinininko kv.paž.Nr.)</small>		
		Vidinis		Apačia				(parašas)		(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia						

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų grotelės
(įrenginio pavadinimas)

26
(įrenginio numeris)


Kretingos r. sav., Kretingos m., Tiekėjų g.
(adresas)

25590244
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? <u>Ne</u> Ar yra dujų? <u>Ne</u> Pastabos: X = 6196976.22; Y = 325891.36		
Dangtis		met	400				27.55			
Žemė		asf			0.00		27.55			
Sienos		pls								
Lubos										
Dugnas		pls	425		1.33		26.22	Objektas:		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apacia	1.53	26.02			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apacia	1.53	26.02			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apacia	1.52	26.03			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apacia	1.52	26.03			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apacia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apacia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apacia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apacia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apacia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apacia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apacia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apacia					

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų grotelės
(įrenginio pavadinimas)

188
(įrenginio numeris)

Kretinga, Tiekėjų g.


(adresas)

25590224
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga		Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Vamzdžiai	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met		400				27.26		Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf				0.00		27.26		Ar yra dujų? Ne		
Sienos		pls								Pastabos:		
Lubos										X = 6197024.36; Y = 325914.07		
Dugnas		pls		425		1.38		25.88				
Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus						Objektas:		
		Vidinis		Apačia		1.57		25.69				
	PVC	Išorinis	200	Viršus								
		Vidinis		Apačia		1.58		25.68				
	PVC	Išorinis	113	Viršus								
		Vidinis		Apačia		1.57		25.69				
		Išorinis		Viršus								
		Vidinis		Apačia								
		Išorinis		Viršus								
		Vidinis		Apačia								
		Išorinis		Viršus					Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia								
Nr. 2		Išorinis		Viršus					Matavimus atliko	1GKV-152 (geodezininko kv.paž.Nr.)		
		Vidinis		Apačia								
		Išorinis		Viršus					Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia								
		Išorinis		Viršus					Matavimus atliko	(geodezininko kv.paž.Nr.)		
		Vidinis		Apačia								
		Išorinis		Viršus					Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia								
		Išorinis		Viršus					Matavimus atliko	(geodezininko kv.paž.Nr.)		
		Vidinis		Apačia								
		Išorinis		Viršus					Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia								

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų grotelės
(įrenginio pavadinimas)

187
(įrenginio numeris)

Kretinga, Tiekėjų g.

(adresas)


25590224

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	525x525				27.27	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		27.27	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6197026.56; Y = 325907.73		
Dugnas		pls	425		1.46		25.81			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia	1.66	25.61			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.66	25.61			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.65	25.62			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.65	25.62			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				1GKV-152 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-03-14 (data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - <div>(medžiaga, kiekis)</div>		
Dangtis		met	400				27.04	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		27.04	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6197074.76; Y = 325930.91		
Dugnas		pls	425		1.36		25.68			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.45	25.59			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.56	25.48			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.45	25.59			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 <small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	2023-03-14 <small>(data)</small>
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(<small>geodezininko kv.paž.Nr.</small>)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(<small>geodezininko kv.paž.Nr.</small>)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(<small>geodezininko kv.paž.Nr.</small>)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(<small>geodezininko kv.paž.Nr.</small>)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(<small>geodezininko kv.paž.Nr.</small>)	(parašas)	(data)

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - <div>(medžiaga, kiekis)</div>		
Dangtis		met	525x525				27.08	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		asf			0.00		27.08	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6197076.83; Y = 325924.61		
Dugnas		pls	425		1.50		25.58			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.70	25.38			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.70	25.38			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.68	25.40			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.68	25.40	Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 <small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	2023-03-14 <small>(data)</small>
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų grotelės
(įrenginio pavadinimas)

136
(įrenginio numeris)

Kretinga, Tiekėjų g.


(adresas)

25590224
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? <u>Ne</u> Ar yra dujų? <u>Ne</u> Pastabos: X = 6197124.19; Y = 325940.73		
Dangtis		met	525x525				27.12			
Žemė		asf			0.00		27.12			
Sienos		pls								
Lubos										
Dugnas		pls	425		1.87		25.25	Objektas:		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.87	25.25			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.87	25.25			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.85	25.27			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.85	25.27			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					

(adresas)

(irenginio pavadinimas)

95

(irenginio numeris)


25590224

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - <div>(medžiaga, kiekis)</div>	
Dangtis		met	400				26.90	Ar yra vandens? <u>Ne</u>	
Žemė		asf			0.00		26.90	Ar yra dujų? <u>Ne</u>	
Sienos		pls						Pastabos:	
Lubos								X = 6197161.51; Y = 325953.60	
Dugnas		pls	425		1.51		25.39		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus				
			Vidinis		Apačia	1.69	25.21		
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus				
			Vidinis		Apačia	1.71	25.19		
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus				
			Vidinis		Apačia	1.69	25.21		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia			Objektas:	
	Nr. 5		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 <small>(godežinininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - <div>(medžiaga, kiekis)</div>		
Dangtis		met	525x525				26.85	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		asf			0.00		26.85	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6197248.51; Y = 325982.78		
Dugnas		pls	425		1.33		25.52			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.52	25.33			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.53	25.32			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.52	25.33			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 <small>(godežinininko kv.paž.Nr.)</small>		2023-03-14 <small>(data)</small>
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				<small>(godežinininko kv.paž.Nr.)</small>		
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				<small>(godežinininko kv.paž.Nr.)</small>		
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		

(adresas)

(irenginio pavadinimas)

47

(irenginio numeris)


25590224

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalis



Vamzdžiai

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		met	525x525				26.60
Žemė		asf			0.00		26.60
Sienos		pls					
Lubos							
Dugnas		pls	425		1.32		25.28
Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus			
		Vidinis		Apačia	1.51	25.09	
Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus			
		Vidinis		Apačia	1.52	25.08	
Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus			
		Vidinis		Apačia	1.51	25.09	
Nr. 4		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 5		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 6		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 7		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 8		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 9		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 10		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 11		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 12		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			

Lipynės: - (medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6197215.04; Y = 325971.51

Objektas:

Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
	1GKV-152 <small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	2023-03-14 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)

(adresas)

(irenginio pavadinimas)

46

(irenginio numeris)


25590224

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - <div>(medžiaga, kiekis)</div>		
Dangtis		met	525x525				26.61	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		asf			0.00		26.61	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6197212.88; Y = 325978.14		
Dugnas		pls	425		1.40		25.21			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.60	25.01			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.60	25.01			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.59	25.02			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.59	25.02	Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 <small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	2023-03-14 <small>(data)</small>
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)

(adresas)

(irenginio pavadinimas)

205

(irenginio numeris)


25590205

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - <div>(medžiaga, kiekis)</div>		
Dangtis		met	400				27.11	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		asf			0.00		27.11	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6197291.34; Y = 326004.29		
Dugnas		pls	425		1.40		25.71			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.60	25.51			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.60	25.51			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.58	25.53			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.58	25.53	Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 <small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	2023-03-14 <small>(data)</small>
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų grotelės
(įrenginio pavadinimas)

108
(įrenginio numeris)

Kretinga, Tiekėjų g.

(adresas)


25590205

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	400				27.56	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		27.56	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6197343.42; Y = 326021.93		
Dugnas		pls	425		1.17		26.39	Objektas:		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia	1.36	26.20		1GKV-152 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-03-14 (data)
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia	1.37	26.19		(parašas)	(data)
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia	1.36	26.20		(parašas)	(data)
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)

(adresas)

(irenginio pavadinimas)

107

(irenginio numeris)


25590205

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - _____ (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	525x525				27.61	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		asf			0.00		27.61	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6197345.61; Y = 326015.57		
Dugnas		pls	425		1.29		26.32			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.49	26.12			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.49	26.12			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.48	26.13			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.48	26.13	Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia			_____		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia			_____		
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 <small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	_____ (parašas)	2023-03-14 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				_____ <small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	_____ (parašas)	_____ (data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				_____ <small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	_____ (parašas)	_____ (data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				_____ <small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	_____ (parašas)	_____ (data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				_____ <small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	_____ (parašas)	_____ (data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				_____ <small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	_____ (parašas)	_____ (data)

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - <div>(medžiaga, kiekis)</div>		
Dangtis		met	400				27.74	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		asf			0.00		27.74	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6197376.71; Y = 326033.25		
Dugnas		pls	425		1.25		26.49			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.44	26.30			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.45	26.29			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.44	26.30			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 (godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2023-03-14 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų grotelės
(įrenginio pavadinimas)

105
(įrenginio numeris)

Kretinga, Tiekėjų g.


(adresas)

25590205
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - <div>(medžiaga, kiekis)</div>		
Dangtis		met	525x525				27.80	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		27.80	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6197378.54; Y = 326026.69		
Dugnas		pls	425		1.38		26.42			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus			Objektas: <		

(adresas)

(irenginio pavadinimas)

56

(irenginio numeris)


25590205

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - <div>(medžiaga, kiekis)</div>		
Dangtis		met	400				27.95	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		asf			0.00		27.95	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6197412.83; Y = 326045.29		
Dugnas		pls	425		1.21		26.74			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.41	26.54			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.41	26.54			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.39	26.56			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.39	26.56	Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 <small>(godežinininko kv.paž.Nr.)</small>		2023-03-14 <small>(data)</small>
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	<small>(godežinininko kv.paž.Nr.)</small>		
		Vidinis		Apačia				(parašas)		(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	<small>(godežinininko kv.paž.Nr.)</small>		
		Vidinis		Apačia				(parašas)		(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia						

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - _____ (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	525x525				28.01	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		asf			0.00		28.01	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6197415.16; Y = 326039.00		
Dugnas		pls	425		1.16		26.85			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.34	26.67			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.36	26.65			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.34	26.67			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 (godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2023-03-14 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - <div>(medžiaga, kiekis)</div>		
Dangtis		met	400				28.19	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		asf			0.00		28.19	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6197464.03; Y = 326062.96		
Dugnas		pls	425		1.28		26.91			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.48	26.71			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.48	26.71			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.46	26.73			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.46	26.73	Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 <small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	2023-03-14 <small>(data)</small>
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)

(adresas)

(irenginio pavadinimas)

15

(irenginio numeris)


25590205

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - <div>(medžiaga, kiekis)</div>		
Dangtis		met	525x525				28.25	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		asf			0.00		28.25	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6197466.49; Y = 326056.24		
Dugnas		pls	425		1.26		26.99			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.44	26.81			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.46	26.79			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.44	26.81			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 <small>(godežinininko kv.paž.Nr.)</small>		2023-03-14 <small>(data)</small>
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				<small>(godežinininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				<small>(godežinininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				<small>(godežinininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - <div>(medžiaga, kiekis)</div>		
Dangtis		met	525x525				27.18	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		asf			0.00		27.18	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6197293.48; Y = 325997.97		
Dugnas		pls	425		1.40		25.78			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.59	25.59			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.60	25.58			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.59	25.59			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 (godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2023-03-14 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų grotelės
(įrenginio pavadinimas)

212
(įrenginio numeris)

Kretinga, Tiekėjų g.


(adresas)

25590185
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	525x525				28.34	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		28.34	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6197512.04; Y = 326078.93		
Dugnas		pls	425		1.05		27.29			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia	1.24	27.10			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.25	27.09			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.24	27.10			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				1GKV-152 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-03-14 (data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)

(adresas)

(irenginio pavadinimas)

211

(irenginio numeris)


25590185

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - _____ (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	525x525				28.36	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		asf			0.00		28.36	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6197514.47; Y = 326072.34		
Dugnas		pls	425		1.04		27.32			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.23	27.13			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.24	27.12			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.23	27.13			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 (godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2023-03-14 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų grotelės
(įrenginio pavadinimas)

162
(įrenginio numeris)

Kretinga, Tiekėjų g.

(adresas)


25590185

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



6197565.03

326096.60

6197564.68

326096.11

6197564.11

326096.29

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	400				28.13			
Žemė		asf			0.00		28.13	Ar yra vandens? Ne		
Sienos		pls						Ar yra dujų? Ne		
Lubos								Pastabos:		
Dugnas		pls	425		1.20		26.93	X = 6197564.68; Y = 326096.11		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia	1.39	26.74			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.40	26.73			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.39	26.74			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Vamzdžiai	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
			Vidinis		Apačia				(data)	
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
			Vidinis		Apačia				(data)	
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
			Vidinis		Apačia				(data)	

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - <div>(medžiaga, kiekis)</div>		
Dangtis		met	525x525				28.12	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		asf			0.00		28.12	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6197566.75; Y = 326090.07		
Dugnas		pls	425		1.21		26.91			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.40	26.72			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.41	26.71			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.40	26.72			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 <small>(godežinininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	2023-03-14 <small>(data)</small>
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(godežinininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(godežinininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(godežinininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(godežinininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(godežinininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	525x525				27.97	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		27.97	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6197605.90; Y = 326103.32		
Dugnas		pls	425		1.07		26.90			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.26	26.71			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.27	26.70			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.26	26.71			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 <small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	2023-03-14 <small>(data)</small>
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)

[illegible]

(adresas)

(irenginio pavadinimas)

71

(irenginio numeris)


25590185

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - <div>(medžiaga, kiekis)</div>	
Dangtis		met	525x525				28.31	Ar yra vandens? <u>Ne</u>	
Žemė		asf			0.00		28.31	Ar yra dujų? <u>Ne</u>	
Sienos		pls						Pastabos:	
Lubos								X = 6197659.95; Y = 326121.51	
Dugnas		pls	425		1.09		27.22		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus				
			Vidinis		Apačia	1.28	27.03		
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus				
			Vidinis		Apačia	1.29	27.02		
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus				
			Vidinis		Apačia	1.28	27.03		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia			Objektas:	
	Nr. 5		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 <small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)

(adresas)

(įrenginio pavadinimas)

22

(irenginio numeris)


25590185

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - <div>(medžiaga, kiekis)</div>		
Dangtis		met	525x525				28.67	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		28.67	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6197713.45; Y = 326146.85		
Dugnas		pls	425		1.14		27.53			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.33	27.34			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.34	27.33			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.33	27.34			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 <small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	2023-03-20 <small>(data)</small>
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)

(adresas)

(irenginio pavadinimas)

21

(irenginio numeris)


25590185

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - <div>(medžiaga, kiekis)</div>		
Dangtis		met	525x525				28.68	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		asf			0.00		28.68	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6197715.71; Y = 326140.23		
Dugnas		pls	425		1.24		27.44			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.43	27.25			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.44	27.24			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.43	27.25			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 <small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>		2023-03-14 <small>(data)</small>
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>		
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>		
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia						

(adresas)

(irenginio pavadinimas)

256

(irenginio numeris)


25590165

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - <div>(medžiaga, kiekis)</div>		
Dangtis		met	525x525				29.26	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		asf			0.00		29.26	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6197823.92; Y = 326183.60		
Dugnas		pls	425		1.16		28.10			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.35	27.91			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.36	27.90			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.35	27.91			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 <small>(godežinininko kv.paž.Nr.)</small>		2023-03-20 <small>(data)</small>
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				<small>(godežinininko kv.paž.Nr.)</small>		
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				<small>(godežinininko kv.paž.Nr.)</small>		
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		

(adresas)

(irenginio pavadinimas)

255

(irenginio numeris)


25590165

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - <div>(medžiaga, kiekis)</div>		
Dangtis		met	400				29.26	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		29.26	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6197828.89; Y = 326177.94		
Dugnas		pls	425		1.21		28.05			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.40	27.86			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.41	27.85			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.40	27.86			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 <small>(godežinininko kv.paž.Nr.)</small>		2023-03-20 <small>(data)</small>
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		

(adresas)

(irenginio pavadinimas)

254

(irenginio numeris)


25590165

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: -_____		
Dangtis		met	400				29.37	(medžiaga, kiekis)		
Žemė		asf			0.00		29.37	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Sienos		pls						Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Lubos								Pastabos:		
Dugnas		pls	425		1.18		28.19	X = 6197851.56; Y = 326185.84		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.37	28.00			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.38	27.99			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.37	28.00			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys		
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 8		Išorinis		Viršus			1GKV-152	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2023-04-27
		Vidinis		Apačia						
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)

(adresas)

(irenginio pavadinimas)

253

(irenginio numeris)


25590165

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - <div>(medžiaga, kiekis)</div>		
Dangtis		met	400				29.39	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		asf			0.00		29.39	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6197848.80; Y = 326191.60		
Dugnas		pls	425		1.24		28.15			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.43	27.96			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.44	27.95			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.43	27.96			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 <small>(godežinininko kv.paž.Nr.)</small>		2023-04-22 <small>(data)</small>
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				<small>(godežinininko kv.paž.Nr.)</small>		
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				<small>(godežinininko kv.paž.Nr.)</small>		
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - <div>(medžiaga, kiekis)</div>		
Dangtis		met	400				30.05	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		asf			0.00		30.05	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6197958.61; Y = 326228.46		
Dugnas		pls	425		1.32		28.73			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.51	28.54			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.52	28.53			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.51	28.54			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 <small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	2023-03-20 <small>(data)</small>
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - <div>(medžiaga, kiekis)</div>		
Dangtis		met	525x525				30.04	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		asf			0.00		30.04	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6197961.06; Y = 326222.28		
Dugnas		pls	425		1.29		28.75			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.48	28.56			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.49	28.55			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.48	28.56			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 <small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	2023-04-22 <small>(data)</small>
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų grotelės
(įrenginio pavadinimas)

231
(įrenginio numeris)

Kretinga, Tiekėjų g.


(adresas)

25590165
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	525x525				28.97	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		28.97	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6197772.38; Y = 326159.11		
Dugnas		pls	425		1.25		27.72	Objektas:		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus			Matavimus atliko V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia	1.44	27.53			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus			1GKV-152 (geodezininko kv.paž.Nr.)		
			Vidinis		Apačia	1.45	27.52			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus			(parašas)		
			Vidinis		Apačia	1.44	27.53			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			(geodezininko kv.paž.Nr.)		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			(parašas)		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			(geodezininko kv.paž.Nr.)		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			(parašas)		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			(geodezininko kv.paž.Nr.)		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			(parašas)		
			Vidinis		Apačia					

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų grotelės
(įrenginio pavadinimas)

93
(įrenginio numeris)

Kretinga, Tiekėjų g.


(adresas)

25590165
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? <u>Ne</u> Ar yra dujų? <u>Ne</u> Pastabos: X = 6197905.71; Y = 326210.53		
Dangtis		met	400				29.69			
Žemė		asf			0.00		29.69			
Sienos		pls								
Lubos										
Dugnas		pls	425		1.40		28.29	Objektas:		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.59	28.10			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.60	28.09			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.59	28.10			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					

(adresas)

(irenginio pavadinimas)

92

(irenginio numeris)


25590165

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - <div>(medžiaga, kiekis)</div>	
Dangtis		met	400				29.66	Ar yra vandens? Ne	
Žemė		asf			0.00		29.66	Ar yra dujų? Ne	
Sienos		pls						Pastabos:	
Lubos								X = 6197907.58; Y = 326204.65	
Dugnas		pls	425		1.37		28.29		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus				
			Vidinis		Apačia	1.56	28.10		
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus				
			Vidinis		Apačia	1.57	28.09		
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus				
			Vidinis		Apačia	1.56	28.10		
	Nr. 4	PVC	Išorinis	200	Viršus				
			Vidinis		Apačia	1.15	28.51	Objektas:	
	Nr. 5		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 <small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų grotelės
(įrenginio pavadinimas)

152

(įrenginio numeris)

Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Trušelių k., Unguros g.
(adresas)


25590146

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	525x525				30.66	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		30.66	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6198056.53; Y = 326261.43		
Dugnas		pls	425		1.27		29.39			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia	1.46	29.20			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.47	29.19			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.46	29.20			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Vamzdžiai	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				1GKV-152 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-03-20 (data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų grotelės
(įrenginio pavadinimas)

151
(įrenginio numeris)

Kretinga, Tiekėjų g.


(adresas)

25590146
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - <div>(medžiaga, kiekis)</div>		
Dangtis		met	525x525				30.66	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		asf			0.00		30.66	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6198058.82; Y = 326254.81		
Dugnas		pls	425		1.33		29.33			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia	1.52	29.14			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.53	29.13			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.52	29.14			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 <small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	2023-03-20 <small>(data)</small>
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: -_____	
Dangtis		met	400				30.87	(medžiaga, kiekis)	
Žemė		asf			0.00		30.87	Ar yra vandens? <u>Ne</u>	
Sienos		pls						Ar yra dujų? <u>Ne</u>	
Lubos								Pastabos:	
Dugnas		pls	425		1.21		29.66	X = 6198111.77; Y = 326279.51	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus				
			Vidinis		Apačia	1.40		29.47	
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus				
			Vidinis		Apačia	1.41		29.46	
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus				
			Vidinis		Apačia	1.40		29.47	
	Nr. 4		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 5		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys	
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)	
Nr. 8		Išorinis		Viršus			1GKV-152 <small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>		2023-04-13
		Vidinis		Apačia				<small>(parašas)</small>	<small>(data)</small>
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)	
Nr. 10		Išorinis		Viršus			<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>		
		Vidinis		Apačia				<small>(parašas)</small>	<small>(data)</small>
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)	
Nr. 12		Išorinis		Viršus			<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>		
		Vidinis		Apačia				<small>(parašas)</small>	<small>(data)</small>

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	525x525				30.77	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		30.77	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6198164.75; Y = 326297.43		
Dugnas		pls	425		1.36		29.41			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.55		29.22		
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.56		29.21		
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.55		29.22		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 <small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	2023-04-13 <small>(data)</small>
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)

(adresas)

(irenginio pavadinimas)

51

(irenginio numeris)


25590146

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - <div>(medžiaga, kiekis)</div>	
Dangtis		met	525x525				30.80	Ar yra vandens? <u>Ne</u>	
Žemė		asf			0.00		30.80	Ar yra dujų? <u>Ne</u>	
Sienos		pls						Pastabos:	
Lubos								X = 6198167.06; Y = 326290.83	
Dugnas		pls	425		1.33		29.47		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus				
			Vidinis		Apačia	1.52	29.28		
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus				
			Vidinis		Apačia	1.53	29.27		
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus				
			Vidinis		Apačia	1.52	29.28		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia			Objektas:	
	Nr. 5		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 <small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)

(adresas)

(irenginio pavadinimas)

12

(irenginio numeris)


25590146

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - _____ (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	525x525				30.58	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		grunt			0.00		30.58	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6198212.55; Y = 326313.73		
Dugnas		pls	425		1.22		29.36			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.41	29.17			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.42	29.16			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.41	29.17			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 (godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2023-04-13 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - _____ (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	525x525				30.40	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		grunt			0.00		30.40	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6198007.70; Y = 326245.24		
Dugnas		pls	425		1.15		29.25			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.34	29.06			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.35	29.05			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.34	29.06			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 (godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2023-03-20 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)

(adresas)

(irenginio pavadinimas)

241

(irenginio numeris)


25590145

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - <div>(medžiaga, kiekis)</div>		
Dangtis		ket	525x525				30.38	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		30.38	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos		pls						X = 6198009.89; Y = 326238.57		
Dugnas		pls	425		1.28		29.10			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.47	28.91			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.48	28.90			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.47	28.91			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 <small>(godežinininko kv.paž.Nr.)</small>		2023-03-20 <small>(data)</small>
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	<small>(godežinininko kv.paž.Nr.)</small>		
		Vidinis		Apačia				(parašas)		(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	<small>(godežinininko kv.paž.Nr.)</small>		
		Vidinis		Apačia				(parašas)		(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia						

(adresas)

(irenginio pavadinimas)

218

(irenginio numeris)


25590126

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalis

[illegible]

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - <div>(medžiaga, kiekis)</div>		
Dangtis		met	525x525				30.34	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		asf			0.00		30.34	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6198282.82; Y = 326330.34		
Dugnas		pls	425		1.19		29.15			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.38	28.96			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.39	28.95			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.38	28.96			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 <small>(godežinininko kv.paž.Nr.)</small>		2023-04-13 <small>(data)</small>
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	525x525				30.44	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		30.44	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6198250.60; Y = 326326.80		
Dugnas		pls	425		1.20		29.24			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.39	29.05			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.40	29.04			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.39	29.05			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 <small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	2023-04-22 <small>(data)</small>
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - <div>(medžiaga, kiekis)</div>		
Dangtis		met	525x525				30.41	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		30.41	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6198253.58; Y = 326320.39		
Dugnas		pls	425		1.16		29.25			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.35	29.06			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.36	29.05			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.35	29.06			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 <small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	2023-04-22 <small>(data)</small>
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų grotelės
(įrenginio pavadinimas)

171
(įrenginio numeris)

Kretinga, Tiekėjų g.


(adresas)

25590126
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



6198325.9
326352.58
6198325.65
326352.07
6198325.09
326352.28

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? <u>Ne</u> Ar yra dujų? <u>Ne</u> Pastabos: X = 6198325.65; Y = 326352.07		
Dangtis		met	400				30.53			
Žemė		asf			0.00		30.53			
Sienos		pls								
Lubos										
Dugnas		pls	425		1.18		29.35	Objektas:		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.37	29.16			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.38	29.15			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.37	29.16			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				1GKV-152 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-04-13 (data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - _____ (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	525x525				30.52	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		asf			0.00		30.52	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6198327.89; Y = 326345.82		
Dugnas		pls	425		1.06		29.46			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.25	29.27			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.26	29.26			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.25	29.27			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 (godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2023-04-22 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - <div>(medžiaga, kiekis)</div>		
Dangtis		met	400				30.53	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		30.53	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6198371.64; Y = 326367.79		
Dugnas		pls	425		1.26		29.27			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.45	29.08			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.46	29.07			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.45	29.08			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 <small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	2023-04-22 <small>(data)</small>
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų grotelės
(įrenginio pavadinimas)

121
(įrenginio numeris)

Kretinga, Tiekėjų g.


(adresas)

25590126
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	400				30.55	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		asf			0.00		30.55	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6198373.34; Y = 326361.77		
Dugnas		pls	425		1.12		29.43			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.31	29.24			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.32	29.23			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.31	29.24			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys	
			Vidinis		Apačia		(vardas ir pavardė)			
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			1GKV-152 (geodezininko kv.paž.Nr.)		2023-04-22
			Vidinis		Apačia		(parašas)		(data)	
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			(geodezininko kv.paž.Nr.)		
			Vidinis		Apačia		(parašas)		(data)	
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			(geodezininko kv.paž.Nr.)		
			Vidinis		Apačia		(parašas)		(data)	

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų grotelės
(įrenginio pavadinimas)

72
(įrenginio numeris)

Kretinga, Tiekėjų g.


(adresas)

25590126
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



6198419.50
326384.54
6198419.18
326384.03
6198418.62
326384.23

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? <u>Ne</u> Ar yra dujų? <u>Ne</u> Pastabos: X = 6198419.18; Y = 326384.03		
Dangtis		met	400				30.35			
Žemė		asf			0.00		30.35			
Sienos		pls								
Lubos										
Dugnas		pls	425		1.16		29.19	Objektas:		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.35	29.00			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.36	28.99			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.35	29.00			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				1GKV-152 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-04-11 (data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)

(adresas)

(irenginio pavadinimas)

71

(irenginio numeris)


25590126

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - <div>(medžiaga, kiekis)</div>		
Dangtis		met	400				30.38	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		30.38	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6198421.10; Y = 326378.04		
Dugnas		pls	425		0.92		29.46			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.12	29.26			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.13	29.25			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.12	29.26			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 <small>(godežinininko kv.paž.Nr.)</small>		2023-04-11 <small>(data)</small>
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	<small>(godežinininko kv.paž.Nr.)</small>		
		Vidinis		Apačia				(parašas)		(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	<small>(godežinininko kv.paž.Nr.)</small>		
		Vidinis		Apačia				(parašas)		(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia						

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - _____ (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	525x525				30.54	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		asf			0.00		30.54	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6198480.13; Y = 326405.54		
Dugnas		pls	425		0.89		29.65			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.08	29.46			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.09	29.45			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.08	29.46			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 <small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	2023-04-1 <small>(data)</small>
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)

(adresas)

(irenginio pavadinimas)

21

(irenginio numeris)


25590126

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - _____ (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	400				30.55	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		asf			0.00		30.55	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6198477.97; Y = 326397.49		
Dugnas		pls	425		1.12		29.43			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.31	29.24			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.32	29.23			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.31	29.24			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Objektas: _____ _____ _____		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 <small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	_____ (parašas)	2023-04-1 <small>(data)</small>
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	_____ (parašas)	_____ (data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	_____ (parašas)	_____ (data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	_____ (parašas)	_____ (data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	_____ (parašas)	_____ (data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	_____ (parašas)	_____ (data)

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų grotelės
(įrenginio pavadinimas)

232
(įrenginio numeris)

Kretinga, Tiekėjų g.


(adresas)

25590106
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	525x525				30.41	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		30.41	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6198520.48; Y = 326419.31		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia	1.40	29.01			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.41	29.00			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.40	29.01			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Vamzdžiai	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				1GKV-152 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-08-02 (data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų grotelės
(įrenginio pavadinimas)

231
(įrenginio numeris)

Kretinga, Tiekėjų g.


(adresas)

25590106
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	400				30.32	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		30.32	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6198523.00; Y = 326412.84		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Įšorinis	113	Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia	1.31	29.01			
	Nr. 2	PVC	Įšorinis	200	Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia	1.32	29.00			
	Nr. 3	PVC	Įšorinis	113	Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia	1.31	29.01			
	Nr. 4		Įšorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Įšorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Įšorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Įšorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Įšorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Įšorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Įšorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Įšorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Įšorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					

(adresas)

(irenginio pavadinimas)

186

(irenginio numeris)


25590106

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - <div>(medžiaga, kiekis)</div>	
Dangtis		met	400				29.93	Ar yra vandens? <u>Ne</u>	
Žemė		asf			0.00		29.93	Ar yra dujų? <u>Ne</u>	
Sienos		pls						Pastabos:	
Lubos								X = 6198563.83; Y = 326433.37	
Dugnas		pls	425		1.13		28.80		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus				
			Vidinis		Apačia	1.32	28.61		
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus				
			Vidinis		Apačia	1.33	28.60		
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus				
			Vidinis		Apačia	1.32	28.61		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia			Objektas:	
	Nr. 5		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 <small>(godežinininko kv.paž.Nr.)</small>	
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)	
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
		Vidinis		Apačia				<small>(godežinininko kv.paž.Nr.)</small>	
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)	
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
		Vidinis		Apačia				<small>(godežinininko kv.paž.Nr.)</small>	
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)	

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų grotelės
(įrenginio pavadinimas)

185
(įrenginio numeris)

Kretinga, Tiekėjų g.


(adresas)

25590106
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	525x525				29.93	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		29.93	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6198566.60; Y = 326426.91		
Dugnas		pls	425		1.08		28.85			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia	1.27	28.66			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.28	28.65			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.27	28.66			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Vamzdžiai	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				1GKV-152 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-08-02 (data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė		Lipynės: -_____		
Dangtis		met	525x525				29.19		(medžiaga, kiekis)		
Žemė		asf			0.00		29.19		Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Sienos		pls							Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Lubos									Pastabos:		
Dugnas		pls	425		1.49		27.70		X = 6198625.70; Y = 326445.98		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus						
			Vidinis		Apačia	1.49		27.70			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus						
			Vidinis		Apačia	1.49		27.70			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus						
			Vidinis		Apačia	1.48		27.71			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus				Objektas: _____ _____ _____		
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 5		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 6		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
Nr. 7		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia					1GKV-152 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2023-08-02 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia					(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia					(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia					(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia					(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia					(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)

(adresas)

(irenginio pavadinimas)

135

(irenginio numeris)


25590106

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - _____ (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	525x525				29.50	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		asf			0.00		29.50	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6198624.82; Y = 326438.49		
Dugnas		pls	425		1.54		27.96			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.73	27.77			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.74	27.76			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.73	27.77			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 (godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2023-08-02 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų grotelės
(įrenginio pavadinimas)

95
(įrenginio numeris)

Kretinga, Tiekėjų g.


(adresas)

25590106
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	400				29.11	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		29.11	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6198676.37; Y = 326453.73		
Dugnas		pls	425		1.21		27.90			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia	1.40	27.71			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.41	27.70			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.40	27.71			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Vamzdžiai	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				1GKV-152 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-08-02 (data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų grotelės
(įrenginio pavadinimas)

85
(įrenginio numeris)

Kretinga, Tiekėjų g.


(adresas)

25590106
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? <u>Ne</u> Ar yra dujų? <u>Ne</u> Pastabos: X = 6198677.45; Y = 326447.32		
Dangtis		met	400				29.11			
Žemė		asf			0.00		29.11			
Sienos		pls								
Lubos										
Dugnas		pls	425		1.31		27.80	Objektas:		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.51	27.60			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.51	27.60			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.50	27.61			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.50	27.61			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - <div>(medžiaga, kiekis)</div>		
Dangtis		met	400				28.77	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		28.77	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6198733.67; Y = 326463.22		
Dugnas		pls	425		0.95		27.82			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.14	27.63			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.15	27.62			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.14	27.63			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 <small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	2023-08-02 <small>(data)</small>
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų grotelės
(įrenginio pavadinimas)

45
(įrenginio numeris)

Kretinga, Tiekėjų g.


(adresas)

25590106
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? <u>Ne</u> Ar yra dujų? <u>Ne</u> Pastabos: X = 6198734.49; Y = 326456.95		
Dangtis		met	400				28.77			
Žemė		asf			0.00		28.77			
Sienos		pls								
Lubos										
Dugnas		pls	425		1.09		27.68	Objektas:		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apacia	1.29	27.48			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apacia	1.29	27.48			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apacia	1.28	27.49			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apacia	1.28	27.49			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apacia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apacia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apacia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apacia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apacia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apacia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apacia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apacia					

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė		Lipynės: -_____		
Dangtis		met	525x525				28.80		(medžiaga, kiekis)		
Žemė		asf			0.00		28.80		Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Sienos		pls							Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Lubos									Pastabos:		
Dugnas		pls	425		0.92		27.88		X = 6198967.61; Y = 326503.30		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus	1.11		27.69	Objektas: _____ _____ _____		
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.12		27.68			
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus	1.11		27.69			
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 4		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 5		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 6		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
Nr. 7		Išorinis		Viršus							
		Vidinis		Apačia							
Nr. 8		Išorinis		Viršus							
		Vidinis		Apačia							
Nr. 9		Išorinis		Viršus							
		Vidinis		Apačia							
Nr. 10		Išorinis		Viršus							
		Vidinis		Apačia							
Nr. 11		Išorinis		Viršus							
		Vidinis		Apačia							
Nr. 12		Išorinis		Viršus							
		Vidinis		Apačia							

Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
	1GKV-152 <small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	_____ <small>(parašas)</small>	2023-08-02 <small>(data)</small>
Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė)		
	<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	_____ <small>(parašas)</small>	_____ <small>(data)</small>
Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė)		
	<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	_____ <small>(parašas)</small>	_____ <small>(data)</small>

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - <div>(medžiaga, kiekis)</div>	
Dangtis		met	400				28.49	Ar yra vandens? <u>Ne</u>	
Žemė		asf			0.00		28.49	Ar yra dujų? <u>Ne</u>	
Sienos		pls						Pastabos:	
Lubos								X = 6198781.14; Y = 326471.59	
Dugnas		pls	425		1.08		27.41		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus				
			Vidinis		Apačia	1.28	27.21		
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus				
			Vidinis		Apačia	1.28	27.21		
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus				
			Vidinis		Apačia	1.27	27.22		
	Nr. 4	PVC	Išorinis	113	Viršus				
			Vidinis		Apačia	1.27	27.22	Objektas:	
	Nr. 5		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 <small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)	
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)	
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)	
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)	
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)	

(adresas)

(irenginio pavadinimas)

245

(irenginio numeris)


25590086

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - <div>(medžiaga, kiekis)</div>		
Dangtis		met	525x525				28.55	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		asf			0.00		28.55	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6198782.18; Y = 326464.55		
Dugnas		pls	425		1.04		27.51			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.23	27.32			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.24	27.31			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.23	27.32			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 <small>(godežinininko kv.paž.Nr.)</small>		2023-08-02 <small>(data)</small>
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				<small>(godežinininko kv.paž.Nr.)</small>		
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				<small>(godežinininko kv.paž.Nr.)</small>		
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia						

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - _____ (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	525x525				28.53	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		asf			0.00		28.53	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6198831.80; Y = 326479.85		
Dugnas		pls	425		1.23		27.30			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.43	27.10			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.43	27.10			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.42	27.11			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.42	27.11	Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 (godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2023-08-02 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)

(adresas)

(irenginio pavadinimas)

195

(irenginio numeris)


25590086

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - <div>(medžiaga, kiekis)</div>		
Dangtis		met	525x525				28.53	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		asf			0.00		28.53	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6198832.85; Y = 326472.95		
Dugnas		pls	425		1.15		27.38			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.34	27.19			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.35	27.18			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.34	27.19			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 <small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	2023-08-02 <small>(data)</small>
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - <div>(medžiaga, kiekis)</div>		
Dangtis		met	525x525				28.41	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		asf			0.00		28.41	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6198863.96; Y = 326485.21		
Dugnas		pls	425		0.92		27.49			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.11	27.30			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.12	27.29			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.11	27.30			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 <small>(godežinininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	2023-08-02 <small>(data)</small>
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(godežinininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(godežinininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(godežinininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(godežinininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(godežinininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)

(adresas)

(irenginio pavadinimas)


(irenginio numeris)

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - _____ (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	525x525				28.41	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		asf			0.00		28.41	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6198864.70; Y = 326478.25		
Dugnas		pls	425		1.12		27.29			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.32	27.09			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.32	27.09			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.31	27.10			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.31	27.10	Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia			_____		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 <small>(godežinininko kv.paž.Nr.)</small>	_____ <small>(parašas)</small>	2023-08-02 <small>(data)</small>
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____		
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____	_____	_____
		Vidinis		Apačia				<small>(godežinininko kv.paž.Nr.)</small>	<small>(parašas)</small>	<small>(data)</small>
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____		
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____	_____	_____
		Vidinis		Apačia				<small>(godežinininko kv.paž.Nr.)</small>	<small>(parašas)</small>	<small>(data)</small>
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____		
		Vidinis		Apačia				<small>(godežinininko kv.paž.Nr.)</small>	<small>(parašas)</small>	<small>(data)</small>

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų grotelės
(įrenginio pavadinimas)

96
(įrenginio numeris)

Kretinga, Tiekėjų g.

(adresas)


25590086

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? <u>Ne</u> Ar yra dujų? <u>Ne</u> Pastabos: X = 6198909.83; Y = 326493.09		
Dangtis		met	525x525				28.59			
Žemė		asf			0.00		28.59			
Sienos		pls								
Lubos										
Dugnas		pls	425		1.22		27.37	Objektas:		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.42	27.17			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.42	27.17			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.41	27.18			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.41	27.18			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų grotelės
(įrenginio pavadinimas)

95
(įrenginio numeris)

Kretinga, Tiekėjų g.


(adresas)

25590086
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	525x525				28.58	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		28.58	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6198910.67; Y = 326485.95		
Dugnas		pls	425		1.08		27.50			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia	1.27	27.31			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia	1.28	27.30			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia	1.27	27.31			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų grotelės
(įrenginio pavadinimas)

45
(įrenginio numeris)

Kretinga, Tiekėjų g.


(adresas)

25590086
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	525x525				28.81	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		28.81	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6198968.72; Y = 326496.40		
Dugnas		pls	425		1.12		27.69			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia	1.32	27.49			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.32	27.49			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.31	27.50			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.31	27.50			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				1GKV-152 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-08-02 (data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - _____ (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	525x525				29.00	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		asf			0.00		29.00	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6199011.99; Y = 326511.28		
Dugnas		pls	425		1.06		27.94			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.25	27.75			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.26	27.74			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.25	27.75			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 <small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	2023-08-02 <small>(data)</small>
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų grotelės
(įrenginio pavadinimas)

205
(įrenginio numeris)

Kretinga, Tiekėjų g.


(adresas)

25590067
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	525x525				29.00	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		29.00	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6199013.24; Y = 326504.39		
Dugnas		pls	425		1.11		27.89			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apacia	1.31	27.69			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apacia	1.31	27.69			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apacia	1.30	27.70			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apacia	1.30	27.70			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apacia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apacia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apacia				1GKV-152 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-08-02 (data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apacia				(parašas)	(data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apacia				(parašas)	(data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apacia				(parašas)	(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apacia				(parašas)	(data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apacia				(parašas)	(data)

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų grotelės
(įrenginio pavadinimas)

158
(įrenginio numeris)

Kretinga, Tiekėjų g.


(adresas)

25590067
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	400				29.32	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		29.32	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6199098.06; Y = 326526.52		
Dugnas		pls	425		0.79		28.53	Objektas:		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia	0.98	28.34		1GKV-152 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-08-02 (data)
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia	0.99	28.33		(parašas)	(data)
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia	0.98	28.34		(parašas)	(data)
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - <div>(medžiaga, kiekis)</div>		
Dangtis		met	400				29.17	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		asf			0.00		29.17	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6199061.58; Y = 326520.35		
Dugnas		pls	425		1.01		28.16			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.20		27.97		
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.21		27.96		
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.20		27.97		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 <small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	2023-08-02 <small>(data)</small>
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų grotelės
(įrenginio pavadinimas)

155
(įrenginio numeris)

Kretinga, Tiekėjų g.

(adresas)


25590067

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	525x525				29.21	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		29.21	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6199062.73; Y = 326513.32		
Dugnas		pls	425		1.18		28.03			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia	1.38	27.83			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.38	27.83			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.37	27.84			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.37	27.84			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Vamzdžiai	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				1GKV-152 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-08-02 (data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų grotelės
(įrenginio pavadinimas)

105
(įrenginio numeris)

Kretinga, Tiekėjų g.

(adresas)


25590067

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - <div>(medžiaga, kiekis)</div> Ar yra vandens? <u>Ne</u> Ar yra dujų? <u>Ne</u> Pastabos: <u>X = 6199100.01; Y = 326520.41</u> <		
-------------	--	----------	----------------------------	--	-------------------------	--	----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--