




## **LIETAUS NUOTEKŲ TINKLO PLANAS**

**OBJEKTAS :** Kretinga, Tiekėjų g.


**MASTELIS :** 1:500

**2023**



Žr. lapą nr. 2



# LIETAUS TINKLO PLANAS M1:500



Lapų išdėstymas


- 14
- 13
- 12
- 11
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1




Lietaus nuotekų linija PVC d200 L= 697,31m  
Lietaus nuotekų linija PVC d250 L= 10,89m  
Lietaus nuotekų linija PP d250 L= 632,80m  
Lietaus nuotekų linija PP d315 L= 374,60m  
Lietaus nuotekų linija PP d400 L= 274,99m  
Lietaus nuotekų linija PP d500 L= 502,53m


Prašymo Nr.	TIIS1-20230822-057812	ADRESAS: Kretinga, Tiekėjų g.			
 <p>I.k. 304048981 Plieno g. 10, IIa., Klaipėda Tel. +370 645 05950 www.geopunktas.lt</p>	KOORDINAČIŲ SISTEMA: LKS - 94		AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07		Lapo Nr. 14 iš 14
	Kv. paž. Nr.	VARDAS IR PAVARDĖ		PARAŠAS	DATA
	1GKV-148	Direktorius	Martynas Juodis		2023 08 23
	1GKV-152	Geodezininkas	Vidas Strakšys		2023 08 23



Lapų išdėstymas



Prašymo Nr.	TIHS1-20230822-057812	ADRESAS: Kretinga, Tiekėjų g.				
 Į.k. 304048981 Plieno g. 10, Ila., Klaipėda Tel. +370 645 05950 www.geopunktas.lt	KOORDINAČIŲ SISTEMA: LKS - 94		AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07		Lapų Nr. 2	Lapų Sk. 14
	Kv. paž. Nr.	VARDAS IR PAVARDĖ		PARAŠAS	DATA	
	1GKV-148	Direktorius	Martynas Juodis		2023 08 23	
	1GKV-152	Geodezininkas	Vidas Strakšys		2023 08 23	








25/59 - 0224

25/59 - 0244

325950  
6197000

Lapų išdėstymas

- 14
- 13
- 12
- 11
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1

Prašymo Nr.	TIIS1-20230822-057812	ADRESAS: Kretinga, Tiekėjų g.			
 <p>Į.k. 304048981 Plieno g. 10, Ila., Klaipėda Tel. +370 645 05950 www.geopunktas.lt</p>	KOORDINAČIŲ SISTEMA: LKS - 94		AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07		Lapo Nr. 3 Lapų sk. 14
	Kv. paž. Nr.	VARDAS IR PAVARDE		PARAŠAS	DATA
	1GKV-148	Direktorius Martynas Juodis			2023 08 23
	1GKV-152	Geodezininkas Vidas Strakšys			2023 08 23












25/59 - 0204


25/59 - 0205




Lapų išdėstymas

- 14
- 13
- 12
- 11
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1

Prašymo Nr.		TIHS1-20230822-057812		ADRESAS: Kretinga, Tiekėjų g.			
 <p>Į.k. 304048981 Plieno g. 10, IIa., Klaipėda Tel. +370 645 05950 www.geopunktas.lt</p>	KOORDINACIŲ SISTEMA: LKS - 94			AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07		Lapo Nr. 5 Lapų sk. 14	
	Kv. paž. Nr.	VARDAS IR PAVARDĖ		PARAŠAS	DATA		
	1GKV-148	Direktorius	Martynas Juodis		2023 08 23		
	1GKV-152	Geodezininkas	Vidas Strakšys		2023 08 23		










Lapų išdėstymas


- 14
- 13
- 12
- 11
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1

25/59 - 0185  
25/59 - 0205

Prašymo Nr. TIHS1-20230822-057812		ADRESAS: Kretinga, Tiekėjų g.			
 Į.k. 304048981 Plieno g. 10, Ila., Klaipėda Tel. +370 645 05950 www.geopunktas.lt	KOORDINACIŲ SISTEMA: LKS - 94		AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07		
	Kv. paž. Nr.	VARDAS IR PAVARDĖ		PARAŠAS	DATA
	1GKV-148	Direktorius Martynas Juodis			2023 08 23
	1GKV-152	Geodezininkas Vidas Strakšys			2023 08 23










25/59 - 0185

326206197750

A staircase diagram consisting of 14 steps, numbered 1 to 14 from bottom-left to top-right. The number 7 is highlighted in a bold black box.

 <p>         I.k. 304048981          Plieno g. 10, Ila., Klaipėda          Tel. +370 645 05950          www.geopunktas.lt       </p>		KOORDINACIŲ SISTEMA: LKS - 94		AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07		Lapas Nr. 7		Lapas Nr. 14	
Prašymo Nr.		TIIISI-20230822-057812		ADRESAS: Kretinga, Tiekėjų g.					
Kv. paž. Nr.		VARDAS IR PAVARDĖ		PARAŠAS		DATA			
1GKV-148		Direktorius Martynas Juodis				2023 08 23			
1GKV-152		Geodezininkas Vidas Strakšys				2023 08 23			



25/59 - 0145

25/59 - 0165




25/59 - 0146

25/59 - 0166

326250  
6197950


Lapų išdėstymas


14  
13  
12  
11  
10  
9  
8  
7  
6  
5  
4  
3  
2  
1

Prašymo Nr.	TIISI1-20230822-057812	ADRESAS: Kretinga, Tiekėjų g.			
 Į.k. 304048981 Plieno g. 10, Ila., Klaipėda Tel. +370 645 05950 www.geopunktas.lt	KOORDINAČIŲ SISTEMA: LKS - 94		AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07		Lapų Nr. 8   Lapų sk. 14
	Kv. paž. Nr.	VARDAS IR PAVARDĖ		PARAŠAS	DATA
	1GKV-148	Direktorius Martynas Juodis			2023 08 23
	1GKV-152	Geodezininkas Vidas Strakšys			2023 08 23









Prašymo Nr. TIIIS1-20230822-057812		ADRESAS: Kretinga, Tiekėjų g.	
 Į.k. 304048981 Plieno g. 10, IIa., Klaipėda Tel. +370 645 05950 www.geopunktas.lt	KOORDINACIŲ SISTEMA: LKS - 94		AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07
	Kv. paž. Nr.	VARDAS IR PAVARDĖ	PARAŠAS
	1GKV-148	Direktorius Martynas Juodis	2023 08 23
	1GKV-152	Geodezininkas Vidas Strakšys	2023 08 23
Lapų Nr. 9		Lapų sk. 14	












Lapų išdėstymas



Prašymo Nr.	TIISI-20230822-057812	ADRESAS: Kretinga, Tiekėjų g.			
 Į.k. 304048981 Plieno g. 10, Ila., Klaipėda Tel. +370 645 05950 www.geopunktas.lt	KOORDINAČIŲ SISTEMA: LKS - 94		AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07		
	Kv. paž. Nr.	VARDAS IR PAVARDĖ		PARAŠAS	DATA
	1GKV-148	Direktorius	Martynas Juodis		2023 08 23
	1GKV-152	Geodezininkas	Vidas Strakšys		2023 08 23
					







Lapų išdėstymas

25/59 - 0107

25/59 - 0106

25/59 - 0126

25/59 - 0127

Prašymo Nr.	TIIS1-20230822-057812	ADRESAS: Kretinga, Tiekėjų g.
-------------	-----------------------	-------------------------------



**I.k. 304048981**  
**Plieno g. 10, Ila., Klaipėda**  
**Tel. +370 645 05950**  
**[www.geopunktas.lt](http://www.geopunktas.lt)**

KOORDINAČIŲ SISTEMA: LKS - 94

AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07

Lapų Nr. 11 | Lapų sk. 14

Kv. paž. Nr.

VARDAS IR PAVARDĖ

PARAŠAS

## DATA

1GKV-148

Direktorius	Martynas Juodis
-------------	-----------------

2023 08 23


1GKV-152

Geodezininkas Vidas Strakšys

2023 08 23

Žr. lapą nr. 10





25/59 - 0086


25/59 - 0087



25/59 - 0106

25/59 - 0107

25/59 - 0086  
25/59 - 0087


Lapų išdėstymas







Prašymo Nr.	TIHS1-20230822-057812	ADRESAS: Kretinga, Tiekėjų g.					
 J.k. 304048981 Plieno g. 10, Ila., Klaipėda Tel. +370 645 05950 www.geopunktas.lt	KOORDINAČIŲ SISTEMA: LKS - 94			AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07		Lapų Nr. 12	Lapų sk. 14
	Kv. paž. Nr.	VARDAS IR PAVARDĖ		PARAŠAS	DATA		
	1GKV-148	Direktorius	Martynas Juodis		2023 08 23		
	1GKV-152	Geodezininkas	Vidas Straksys		2023 08 23		








Lapų išdėstymas

 <p> <b>GEO PUNKTAS</b>          Įk. 304048981          Plieno g. 10, Ila., Klaipėda          Tel. +370 645 05950          www.geopunktas.lt       </p>		KOORDINACIŲ SISTEMA: LKS - 94		AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07		Lapas Nr. 13 iš 14	
Kv. paž. Nr.		VARDAS IR PAVARDĖ		PARAŠAS	DATA		
1GKV-148		Direktorius Martynas Juodis			2023 08 23		
1GKV-152		Geodezininkas Vidas Strakšys			2023 08 23		







25/59 - 0066

25/59 - 0067



Lapų išdėstymas



Prašymo Nr.	TIIIS1-20230822-057812		ADRESAS: Kretinga, Tiekėjų g.	
 Į.k. 304048981 Plieno g. 10, IIa., Klaipėda Tel. +370 645 05950 www.geopunktas.lt	KOORDINACIŲ SISTEMA: LKS - 94		AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07	
	Kv. paž. Nr.	VARDAS IR PAVARDĖ	PARAŠAS	DATA
	1GKV-148	Direktorius Martynas Juodis		2023 08 23
	1GKV-152	Geodezininkas Vidas Strakšys		2023 08 23



Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų grotelės  
(įrenginio pavadinimas)

205  
(įrenginio numeris)


Kretingos r. sav., Kretingos m., Tiekėjų g.  
(adresas)

25590264  
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	525x525				25.85	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		25.85	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6196539.80; Y = 325753.33		
Dugnas		pls	425		1.24		24.61	Objektas:		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apacia	1.43	24.42			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apacia	1.44	24.41			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apacia	1.43	24.42			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apacia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apacia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apacia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apacia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apacia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apacia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apacia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apacia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apacia					



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės:    - <div>(medžiaga, kiekis)</div>		
Dangtis		met	525x525				26.17	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		asf			0.00		26.17	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6196574.54; Y = 325762.75		
Dugnas		pls	425		1.26		24.91			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.45	24.72			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.46	24.71			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.45	24.72			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 <small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>		2023-07-25 <small>(data)</small>
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>		
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>		
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės:    - <div>(medžiaga, kiekis)</div>		
Dangtis		met	525x525				26.13	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		asf			0.00		26.13	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6196576.83; Y = 325756.12		
Dugnas		pls	425		1.30		24.83			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.50	24.63			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.50	24.63			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.48	24.65			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.48	24.65	Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 <small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	2023-07-25 <small>(data)</small>
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)



Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys  
(įrenginio pavadinimas)

155  
(įrenginio numeris)


Kretingos r. sav., Kretingos m., Tiekėjų g.  
(adresas)

25590264  
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės:    - <div>(medžiaga, kiekis)</div>		
Dangtis		met	360				26.02	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		grunt			0.00		26.02	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6196577.69; Y = 325750.66		
Dugnas		pls	425		1.68		24.34			
Vamzdžiai	Nr. 1		Išorinis		Viršus			Objektas:   		

Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų grotelės  
(įrenginio pavadinimas)

107

(įrenginio numeris)

Kretingos r. sav., Kretingos m., Tiekėjų g.  
(adresas)


25590264

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	400				26.29	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		26.29	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6196602.13; Y = 325772.19		
Dugnas		pls	425		1.07		25.22			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia	1.26	25.03			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.27	25.02			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.26	25.03			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Vamzdžiai	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				1GKV-152 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-07-25 (data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)



Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų grotelės  
(įrenginio pavadinimas)

106  
(įrenginio numeris)


Kretingos r. sav., Kretingos m., Tiekėjų g.  
(adresas)

25590264  
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	525x525				26.35	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		26.35	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6196604.53; Y = 325765.58		
Dugnas		pls	425		1.20		25.15			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia	1.40	24.95			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.40	24.95			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.39	24.96			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.39	24.96			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Vamzdžiai	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				1GKV-152 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-07-25 (data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)

Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys  
(įrenginio pavadinimas)

105  
(įrenginio numeris)


Kretingos r. sav., Kretingos m., Tiekėjų g.  
(adresas)

25590264  
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	400				26.08	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		grunt			0.00		26.08	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6196605.60; Y = 325759.89		
Dugnas		pls	425		1.95		24.13			
Vamzdžiai	Nr. 1		Išorinis		Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 2	PP	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	250	Apačia		2.20			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				1GKV-152 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-07-25 (data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)



Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų grotelės  
(įrenginio pavadinimas)

56  
(įrenginio numeris)


Kretingos r. sav., Kretingos m., Tiekėjų g.  
(adresas)

25590264  
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	525x525				26.24	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		26.24	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6196653.54; Y = 325782.30		
Dugnas		pls	425		1.33		24.91			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia	1.52	24.72			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.53	24.71			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.52	24.72			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Vamzdžiai	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				1GKV-152 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-07-25 (data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)

Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų grotelės  
(įrenginio pavadinimas)

55  
(įrenginio numeris)


Kretingos r. sav., Kretingos m., Tiekėjų g.  
(adresas)

25590264  
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)  Ar yra vandens? <u>Ne</u>  Ar yra dujų? <u>Ne</u>  Pastabos:  X = 6196651.33; Y = 325788.97		
Dangtis		met	525x525				26.28			
Žemė		asf			0.00		26.28			
Sienos		pls								
Lubos										
Dugnas		pls	425		1.44		24.84	Objektas:		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.64	24.64			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.64	24.64			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.63	24.65			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.63	24.65			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					





Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų grotelės  
(įrenginio pavadinimas)

15  
(įrenginio numeris)

Kretinga, Tiekėjų g.


(adresas)

25590264  
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis





Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys  
(įrenginio pavadinimas)

10  
(įrenginio numeris)

Kretinga, Tiekėjų g.


(adresas)

25590264  
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	425				25.66	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		grunt			0.00		25.66	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6196704.35; Y = 325793.87		
Dugnas		pls	425		1.66		24.00			
Vamzdžiai	Nr. 1		Išorinis		Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 2	PP	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	250	Apačia		1.91			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				1GKV-152 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-07-25 (data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)

Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys  
(įrenginio pavadinimas)



7  
(įrenginio numeris)

Kretingos r. sav., Kretingos m., Tiekėjų g.  
(adresas)

25590264  
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 8 (medžiaga, kiekis)  Ar yra vandens? Ne Ar yra dujų? Ne  Pastabos:  X = 6196650.57; Y = 325794.35		
Dangtis		met	640				26.43			
Žemė		grunt			0.00		26.43			
Sienos		bet								
Lubos		bet	1500		1,20		25.23			
Dugnas		bet	1500		2.80		23.63	Objektas:		
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	1200	Apačia	4.01	22.42			
	Nr. 2	bet	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	1200	Apačia	4.01	22.42			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.85	24.58			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				1GKV-152 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-07-25 (data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)



Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys  
(įrenginio pavadinimas)

6  
(įrenginio numeris)


Kretingos r. sav., Kretingos m., Tiekėjų g.  
(adresas)

25590264  
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės:    - <div>(medžiaga, kiekis)</div>		
Dangtis		met	640				26.67	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		grunt			0.00		26.67	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	1500		1.00		25.67	<u>X = 6196596.72; Y = 325776.73</u>		
Dugnas		bet	1500		3.00		23.67			
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	Išorinis		Viršus			Objektas:  		

Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys  
(įrenginio pavadinimas)



5  
(įrenginio numeris)

Kretingos r. sav., Kretingos m., Tiekėjų g.  
(adresas)

25590264  
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 8 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	670				26.37	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		grunt			0.00		26.37	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	1500		0.40		25.97	X = 6196601.34; Y = 325763.12		
Dugnas		bet	1500		2.48		23.89	Objektas:		
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis	315	Apačia	2.64	23.73			
	Nr. 2	PP	Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis	315	Apačia	2.66	23.71			
	Nr. 3	PP	Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis	250	Apačia	2.57	23.80			
	Nr. 4	PVC	Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia	1.53	24.84			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					



Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys  
(įrenginio pavadinimas)



4  
(įrenginio numeris)

Kretingos r. sav., Kretingos m., Tiekėjų g.  
(adresas)

25590264  
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 6 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	660				26.23	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		grunt			0.00		26.23	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	1000		0.39		25.84	X = 6196577.70; Y = 325755.19		
Dugnas		bet	1000		2.06		24.17			
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis		Viršus			Objektas:		
			Vidinis	250	Apacia	2.34	23.89			
	Nr. 2	PP	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	315	Apacia	2.34	23.89			
	Nr. 3	PP	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	250	Apacia	2.17	24.06			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apacia	1.62	24.61			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apacia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apacia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apacia				1GKV-152 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-07-25 (data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apacia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apacia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apacia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apacia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apacia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 5 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	640				26.17	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		grunt			0.00		26.17	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	1500		0.73		25.44	X = 6196698.54; Y = 325810.38		
Dugnas		bet	1500		2.44		23.73			
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	Išorinis	1200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	3.65	22.52			
	Nr. 2	bet	Išorinis	1200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	3.65	22.52			
	Nr. 3	PP	Išorinis	315	Viršus					
			Vidinis		Apačia	2.74	23.43			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 <small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	2023-07-25 <small>(data)</small>
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)





Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės:    - <div>(medžiaga, kiekis)</div>		
Dangtis		met	400				25.76	Ar yra vandens?    Ne		
Žemė		asf			0.00		25.76	Ar yra dujų?    Ne		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6196543.65; Y = 325744.93		
Dugnas		pls	425		1.22		24.54			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.42	24.34			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.42	24.34			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 <small>(godežininko kv.paž.Nr.)</small>		2023-07-25 <small>(data)</small>
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(godežininko kv.paž.Nr.)</small>		
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(godežininko kv.paž.Nr.)</small>		
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(godežininko kv.paž.Nr.)</small>		
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(godežininko kv.paž.Nr.)</small>		
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(godežininko kv.paž.Nr.)</small>		

245  
(irenginio numeris)

25590263  
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

## SASAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga		Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė		Lipynės:    - <div>(medžiaga, kiekis)</div>				
Dangtis		met		400				25.82		Ar yra vandens? <u>Ne</u>				
Žemė		asf				0.00		25.82		Ar yra dujų? <u>Ne</u>				
Sienos		pls								Pastabos:				
Lubos										X = 6196534.33; Y = 325744.81				
Dugnas		pls		425		1.12		24.70						
Vamzdžiai	Nr. 1		Išorinis		Viršus									
			Vidinis		Apačia									
	Nr. 2	PVC	Išorinis		200		Viršus							
			Vidinis				Apačia		1.32		24.50			
	Nr. 3		Išorinis				Viršus							
			Vidinis				Apačia							
	Nr. 4		Išorinis				Viršus							
			Vidinis				Apačia							
	Nr. 5		Išorinis				Viršus							
			Vidinis				Apačia							
	Nr. 6		Išorinis				Viršus							
			Vidinis				Apačia							
Nr. 7		Išorinis				Viršus								
		Vidinis				Apačia								
Nr. 8		Išorinis				Viršus								
		Vidinis				Apačia								
Nr. 9		Išorinis				Viršus								
		Vidinis				Apačia								
Nr. 10		Išorinis				Viršus								
		Vidinis				Apačia								
Nr. 11		Išorinis				Viršus								
		Vidinis				Apačia								
Nr. 12		Išorinis				Viršus								
		Vidinis				Apačia								

Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys  
(įrenginio pavadinimas)



4  
(įrenginio numeris)

Kretingos r. sav., Kretingos m., Tiekėjų g.  
(adresas)

25590263  
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 5 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	660				25.91	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		grunt			0.00		25.91	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	1000		0.40		25.51	X = 6196546.55; Y = 325744.47		
Dugnas		bet	1000		1.63		24.28			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia	1.59	24.32		1GKV-152 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
	Nr. 2	PP	Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis	250	Apačia	1.82	24.09		(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia	1.64	24.27		(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)



Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys  
(įrenginio pavadinimas)

208  
(įrenginio numeris)

Kretinga, Tiekėjų g.


(adresas)

25590244  
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)  Ar yra vandens? <u>Ne</u>  Ar yra dujų? <u>Ne</u>  Pastabos:  X = 6196757.99; Y = 325816.83		
Dangtis		met	630				26.02			
Žemė		grunt			0.00		26.02			
Sienos		pls								
Lubos										
Dugnas		pls	600		1.70		24.32	Objektas:		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.37	24.65			
	Nr. 2	PP	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	315	Apačia	2.01	24.01			
	Nr. 3	PP	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	315	Apačia	2.01	24.01			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					



Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų grotelės  
(įrenginio pavadinimas)

206  
(įrenginio numeris)

Kretinga, Tiekėjų g.


(adresas)

25590244  
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SAŠAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės:    - <div>(medžiaga, kiekis)</div>		
Dangtis		met	400				26.16	Ar yra vandens?    -Ne		
Žemė		asf			0.00		26.16	Ar yra dujų?    -Ne		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6196764.70; Y = 325820.22		
Dugnas		pls	425		1.22		24.94			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus			Objektas:  		



Pavadinimas		Medžiaga		Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė		Lipynės:    - <div>(medžiaga, kiekis)</div>			
Dangtis		met		400				26.12		Ar yra vandens? <u>Ne</u>			
Žemė		grunt				0.00		26.12		Ar yra dujų? <u>Ne</u>			
Sienos		pls								Pastabos:			
Lubos										X = 6196767.25; Y = 325816.18			
Dugnas		pls		425		1.65		24.47					
Vamzdžiai	Nr. 1			Išorinis		Viršus							
				Vidinis		Apačia							
	Nr. 2	PP	250		Išorinis		Viršus						
					Vidinis		Apačia	1.90	24.22				
	Nr. 3			Išorinis		Viršus							
				Vidinis		Apačia							
	Nr. 4			Išorinis		Viršus							
				Vidinis		Apačia				Objektas:			
	Nr. 5			Išorinis		Viršus							
				Vidinis		Apačia							
	Nr. 6			Išorinis		Viršus							
				Vidinis		Apačia							
Nr. 7			Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)			
			Vidinis		Apačia					1GKV-152 <small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>		2023-07-25 <small>(data)</small>	
Nr. 8			Išorinis		Viršus				Matavimus atliko				
			Vidinis		Apačia					(vardas ir pavardė)			
Nr. 9			Išorinis		Viršus				Matavimus atliko				
			Vidinis		Apačia					<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>		<small>(data)</small>	
Nr. 10			Išorinis		Viršus				Matavimus atliko				
			Vidinis		Apačia					(vardas ir pavardė)			
Nr. 11			Išorinis		Viršus				Matavimus atliko				
			Vidinis		Apačia					<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>		<small>(data)</small>	
Nr. 12			Išorinis		Viršus				Matavimus atliko				
			Vidinis		Apačia					(vardas ir pavardė)			

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės:    - <div>(medžiaga, kiekis)</div>		
Dangtis		met	630				27.00	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		grunt			0.00		27.00	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6196836.35; Y = 325852.80		
Dugnas		pls	600		2.45		24.55			
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	250	Apačia	2.68	24.32			
	Nr. 2	PP	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	250	Apačia	2.68	24.32			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.53	25.47			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 <small>(godežininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	2023-07-25 <small>(data)</small>
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(godežininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(godežininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(godežininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(godežininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(godežininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - _____ (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	400				26.91	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		asf			0.00		26.91	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6196836.92; Y = 325851.06		
Dugnas		pls	425		1.20		25.71			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.39	25.52			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.40	25.51			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.39	25.52			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 (godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2023-07-25 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)



Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų grotelės  
(įrenginio pavadinimas)

168  
(įrenginio numeris)


Kretingos r. sav., Kretingos m., Tiekėjų g.  
(adresas)

25590244  
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	400				26.66	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		26.66	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6196814.18; Y = 325843.47		
Dugnas		pls	425		1.17		25.49			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia	1.36	25.30			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.37	25.29			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.36	25.30			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Vamzdžiai	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				1GKV-152 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-07-25 (data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)

Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų grotelės  
(įrenginio pavadinimas)

167  
(įrenginio numeris)


Kretingos r. sav., Kretingos m., Tiekėjų g.  
(adresas)

25590244  
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	525x525				26.70	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		26.70	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6196816.77; Y = 325837.35		
Dugnas		pls	425		1.19		25.51			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia	1.38	25.32			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.39	25.31			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.38	25.32			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				1GKV-152 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-07-25 (data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)

Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys  
(įrenginio pavadinimas)

166  
(įrenginio numeris)


Kretingos r. sav., Kretingos m., Tiekėjų g.  
(adresas)

25590244  
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės:    - <div>(medžiaga, kiekis)</div>				
Dangtis		met	400				26.46	Ar yra vandens?    -Ne				
Žemė		grunt			0.00		26.46	Ar yra dujų?    -Ne				
Sienos		pls						Pastabos:				
Lubos								X = 6196814.56; Y = 325832.79				
Dugnas		pls	425		1.62		24.84					
Vamzdžiai	Nr. 1		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 2	PP	Išorinis		Viršus							
			Vidinis	250	Apačia	1.87	24.59					
	Nr. 3		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 4		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 5		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 6		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 7		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	1GKV-152 <small>(geodezininko kv.-paž.Nr.)</small>		2023-07-25 <small>(data)</small>	
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)			
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 10		Išorinis		Viršus				<small>(geodezininko kv.-paž.Nr.)</small>			
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)			
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 12		Išorinis		Viršus				<small>(geodezininko kv.-paž.Nr.)</small>			
			Vidinis		Apačia							



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės:    -_____		
Dangtis		met	400				26.89	(medžiaga, kiekis)		
Žemė		asf			0.00		26.89	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Sienos		pls						Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Lubos								Pastabos:		
Dugnas		pls	425		1.16		25.73	X = 6196839.33; Y = 325843.85		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.35	25.54			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.36	25.53			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.35	25.54			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Objektas: _____ _____ _____		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 <small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	_____ (parašas)	2023-07-2_____ <small>(data)</small>
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	_____ (parašas)	_____ (data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	_____ (parašas)	_____ (data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	_____ (parašas)	_____ (data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	_____ (parašas)	_____ (data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	_____ (parašas)	_____ (data)

Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų grotelės  
(įrenginio pavadinimas)

126  
(įrenginio numeris)


Kretingos r. sav., Kretingos m., Tiekėjų g.  
(adresas)

25590244  
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	400				27.20	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		27.20	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6196864.02; Y = 325860.26		
Dugnas		pls	425		1.38		25.82			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia	1.59	25.61			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.59	25.61			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.58	25.62			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.58	25.62			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Vamzdžiai	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				1GKV-152 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-07-25 (data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

(irenginio pavadinimas)

125

(irenginio numeris)

(adresas)


25590244

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



# IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

## SASAJOS SCHEMA

## Vertikalinis



## Horizontalis





Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - _____ (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	525x525				27.22	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		asf			0.00		27.22	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6196866.22; Y = 325853.93		
Dugnas		pls	425		1.34		25.88			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.53	25.69			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.54	25.68			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.53	25.69			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Objektas: _____ _____ _____		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 <small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	2023-07-25 <small>(data)</small>
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)

78  
(irenginio numeris)

25590244  
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

## SASAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - _____ (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	525x525				27.74	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		asf			0.00		27.74	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6196911.36; Y = 325876.49		
Dugnas		pls	425		1.11		26.63			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.30	26.44			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.31	26.43			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.30	26.44			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 (godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2023-07-25 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)



Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų grotelės  
(įrenginio pavadinimas)

77  
(įrenginio numeris)


Kretingos r. sav., Kretingos m., Tiekėjų g.  
(adresas)

25590244  
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	525x525				27.77	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		27.77	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6196913.67; Y = 325869.88		
Dugnas		pls	425		1.22		26.55			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia	1.42	26.35			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.42	26.35			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.41	26.36			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.41	26.36			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Vamzdžiai	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				1GKV-152 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-07-25 (data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)

Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

**Lietaus nuotekų grotelės**  
(irenginio pavadinimas)


76  
(irenginio numeris)

Kretingos r. sav., Kretingos m., Tiekėjų g.  
(adresas)

25590244  
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

# IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

## SASAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	400				27.75	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		27.75	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6196947.67; Y = 325888.25		
Dugnas		pls	425		1.30		26.45			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.49	26.26			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.50	26.25			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.49	26.26			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 <small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	2023-07-25 <small>(data)</small>
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)

Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų grotelės  
(įrenginio pavadinimas)

75  
(įrenginio numeris)


Kretingos r. sav., Kretingos m., Tiekėjų g.  
(adresas)

25590244  
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - <div>(medžiaga, kiekis)</div> Ar yra vandens? <u>Ne</u> Ar yra dujų? <u>Ne</u> Pastabos:  X = 6196949.93; Y = 325882.05
Dangtis		met	525x525				27.79	
Žemė		asf			0.00		27.79	
Sienos		pls						
Lubos								
Dugnas		pls	425		1.41		26.38	Objektas:   <

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - <div>(medžiaga, kiekis)</div>		
Dangtis		met	400				27.57	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		asf			0.00		27.57	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6196974.28; Y = 325897.11		
Dugnas		pls	425		1.26		26.31			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.45	26.12			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.46	26.11			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.45	26.12			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 <small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>		2023-07-25 <small>(data)</small>
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės:    - <div>(medžiaga, kiekis)</div>		
Dangtis		met	400				27.55	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		asf			0.00		27.55	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6196976.22; Y = 325891.36		
Dugnas		pls	425		1.33		26.22			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.53	26.02			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.53	26.02			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.52	26.03			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.52	26.03	Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 <small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	2023-07-25 <small>(data)</small>
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)

Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys  
(įrenginio pavadinimas)

11  
(įrenginio numeris)


Kretingos r. sav., Kretingos m., Tiekėjų g.  
(adresas)

25590244  
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SAŠAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 8 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	640				27.20	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		grunt			0.00		27.20	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	1500		0.70		26.50	X = 6196829.70; Y = 325854.98		
Dugnas		bet	1500		3.12		24.08			
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	Išorinis		Viršus			Objektas:		
			Vidinis	1200	Apačia	4.45	22.75			
	Nr. 2	bet	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	1200	Apačia	4.45	22.75			
	Nr. 3	PP	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	250	Apačia	2.90	24.30			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Vamzdžiai	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			1GKV-152 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2023-07-25 (data)
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)



Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys  
(įrenginio pavadinimas)



9  
(įrenginio numeris)

Kretingos r. sav., Kretingos m., Tiekėjų g.  
(adresas)

25590244  
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SAŠAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 4 (medžiaga, kiekis)			
Dangtis		met	670				27.38	Ar yra vandens? Ne			
Žemė		asf			0.00		27.38	Ar yra dujų? Ne			
Sienos		bet						Pastabos:			
Lubos		bet	1000		0.38		27.00	X = 6196996.52; Y = 325896.39			
Dugnas		bet	1000		1.40		25.98				
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis		Viršus						
			Vidinis	315	Apačia	1.53	25.85				
	Nr. 2	PP	Išorinis		Viršus						
			Vidinis	315	Apačia	1.53	25.85				
	Nr. 3		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 4		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 5		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 6		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 7		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	1GKV-152 (geodezininko kv.paž.Nr.)		2023-07-25 (data)
			Vidinis		Apačia		(parašas)				
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 10		Išorinis		Viršus				(geodezininko kv.paž.Nr.)		(data)
			Vidinis		Apačia				(parašas)		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 12		Išorinis		Viršus				(geodezininko kv.paž.Nr.)		(data)
			Vidinis		Apačia				(parašas)		



Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys  
(irenginio pavadinimas)



8  
(irenginio numeris)

Kretingos r. sav., Kretingos m., Tiekėjų g.  
(adresas)

25590244  
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

## SASAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 4 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	670				27.70	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		grunt			0.00		27.70	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	1000		0.44		27.26	X = 6196977.41; Y = 325890.11		
Dugnas		bet	1000		1.62		26.08			
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	250	Apačia	1.74	25.96			
	Nr. 2	PP	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	315	Apačia	1.77	25.93			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.70	26.00			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 (godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2023-07-25 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)

Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys  
(įrenginio pavadinimas)



7  
(įrenginio numeris)

Kretingos r. sav., Kretingos m., Tiekėjų g.  
(adresas)

25590244  
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA





Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 4 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	670				27.87	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		grunt			0.00		27.87	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	1000		0.45		27.42	X = 6196951.11; Y = 325881.38		
Dugnas		bet	1000		1.58		26.29			
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis		Viršus			Objektas:		
			Vidinis	250	Apačia	1.75	26.12			
	Nr. 2	PP	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	250	Apačia	1.76	26.11			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.71	26.16			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				1GKV-152 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-07-25 (data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas) (data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas) (data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas) (data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas) (data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas) (data)

6  
(irenginio numeris)

25590244  
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

## SASAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 4 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	670				27.86	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		grunt			0.00		27.86	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	1000		0.20		27.66	X = 6196915.56; Y = 325869.30		
Dugnas		bet	1000		1.38		26.48			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.55	26.31			
	Nr. 2	PP	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	250	Apačia	1.55	26.31			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 8		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 9		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 10		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 11		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 12		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						

Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys  
(įrenginio pavadinimas)



5  
(įrenginio numeris)

Kretingos r. sav., Kretingos m., Tiekėjų g.  
(adresas)

25590244  
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SAŠAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 8 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	670				27.01	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		27.01	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	1000		0.51		26.50	X = 6196836.55; Y = 325847.88		
Dugnas		bet	1000		2.55		24.46	Objektas:		
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis	250	Apacia	2.63	24.38			
	Nr. 2	PP	Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis	250	Apacia	2.66	24.35			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apacia	1.55	25.46			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apacia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apacia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apacia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apacia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apacia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apacia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apacia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apacia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apacia					



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>10</u> (medžiaga, kiekis)
Dangtis		met	630				27.64	Ar yra vandens? <u>Ne</u>
Žemė		asf			0.00		27.64	Ar yra dujų? <u>Ne</u>
Sienos		bet						Pastabos:
Lubos		bet	1500		1.03		26.61	X = 6196867.55; Y = 325867.43
Dugnas		bet	1500		3.50		24.14	
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	Išorinis		Viršus			
			Vidinis	1200	Apačia	4.75	22.89	
	Nr. 2	bet	Išorinis		Viršus			
			Vidinis	1200	Apačia	4.75	22.89	
	Nr. 3	PVC	Išorinis		Viršus			
			Vidinis	315	Apačia	3.55	24.09	
	Nr. 4	PVC	Išorinis	200	Viršus			
			Vidinis		Apačia	2.08	25.56	
	Nr. 5	PVC	Išorinis		Viršus			
			Vidinis	315	Apačia	3.90	23.74	
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
Nr. 7		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 8		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 9		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 10		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 11		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 12		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				

Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
	1GKV-152 <small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	<div>(parašas)</div>	2023-07-23 <small>(data)</small>
Matavimus atliko	<div>(vardas ir pavardė)</div>		
	<div>(geodezininko kv.paž.Nr.)</div>	<div>(parašas)</div>	<div>(data)</div>
Matavimus atliko	<div>(vardas ir pavardė)</div>		
	<div>(geodezininko kv.paž.Nr.)</div>	<div>(parašas)</div>	<div>(data)</div>

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

(irenginio pavadinimas)



(irenginio numeris)

(adresas)

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

## SASAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Alitudė	Lipynės: 6 (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		met	670				26.73	Ar yra vandens? Ne	
Žemė		asf			0.00		26.73	Ar yra dujų? Ne	
Sienos		bet						Pastabos:	
Lubos		bet	1000		0.37		26.36	X = 6196815.31; Y = 325840.41	
Dugnas		bet	1000		2.00		24.73		
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis		Viršus				
			Vidinis	250	Apačia	2.20	24.53		
	Nr. 2	PP	Išorinis		Viršus				
			Vidinis	250	Apačia	2.20	24.53		
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus				
			Vidinis		Apačia	1.52	25.21		
	Nr. 4	PVC	Išorinis	200	Viršus				
			Vidinis		Apačia	1.48	25.25	Objektas:	
	Nr. 5		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 <small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - _____ (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	400				27.26	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		asf			0.00		27.26	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6197024.36; Y = 325914.07		
Dugnas		pls	425		1.38		25.88			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.57	25.69			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.58	25.68			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.57	25.69			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 (godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2023-03-14 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)

Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų grotelės  
(įrenginio pavadinimas)

187  
(įrenginio numeris)

Kretinga, Tiekėjų g.

(adresas)


25590224

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	525x525				27.27	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		27.27	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6197026.56; Y = 325907.73		
Dugnas		pls	425		1.46		25.81			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia	1.66	25.61			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.66	25.61			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.65	25.62			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.65	25.62			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 8		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 9		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 10		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 11		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 12		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						

Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
	1GKV-152 <small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	2023-03-14 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)

Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų grotelės  
(įrenginio pavadinimas)

186  
(įrenginio numeris)

Kretinga, Tiekėjų g.

(adresas)


25590224

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	400				27.04	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		27.04	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6197074.76; Y = 325930.91		
Dugnas		pls	425		1.36		25.68			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia	1.45	25.59			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.56	25.48			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.45	25.59			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				1GKV-152 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-03-14 (data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)



Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų grotelės  
(įrenginio pavadinimas)

185  
(įrenginio numeris)

Kretinga, Tiekėjų g.

(adresas)


25590224

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės:    - <div>(medžiaga, kiekis)</div>		
Dangtis		met	525x525				27.08	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		asf			0.00		27.08	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6197076.83; Y = 325924.61		
Dugnas		pls	425		1.50		25.58			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus			Objektas:   <		

(adresas)

(irenginio pavadinimas)

136

(irenginio numeris)


25590224

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

## SASAJOS SCHEMA

## Vertikalinis



## Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės:    - <div>(medžiaga, kiekis)</div>		
Dangtis		met	525x525				27.12	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		asf			0.00		27.12	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6197124.19; Y = 325940.73		
Dugnas		pls	425		1.87		25.25			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.87	25.25			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.87	25.25			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.85	25.27			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.85	25.27	Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 <small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	2023-03-14 <small>(data)</small>
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)

Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų grotelės  
(įrenginio pavadinimas)

135  
(įrenginio numeris)

Kretinga, Tiekėjų g.


(adresas)

25590224  
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SAŠAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	400				27.06	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		27.06	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6197121.89; Y = 325947.08		
Dugnas		pls	425		1.36		25.70	Objektas:		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus	1.54	25.52	Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apacia				1GKV-152 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-03-14 (data)
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.56	25.50	Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apacia				(parašas)	(data)
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus	1.54	25.52	Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apacia				(parašas)	(data)
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apacia				(parašas)	(data)
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apacia				(parašas)	(data)
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apacia				(parašas)	(data)
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apacia				(parašas)	(data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apacia				(parašas)	(data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apacia				(parašas)	(data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apacia				(parašas)	(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apacia				(parašas)	(data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apacia				(parašas)	(data)

(adresas)

(irenginio pavadinimas)

96

(irenginio numeris)


25590224

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



# ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

## SASAJOS SCHEMA

## Vertikalinis



## Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - <div>(medžiaga, kiekis)</div>		
Dangtis		met	400				26.91	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		asf			0.00		26.91	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6197159.34; Y = 325959.73		
Dugnas		pls	425		1.62		25.29			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.82	25.09			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.82	25.09			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.80	25.11			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.80	25.11	Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 <small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	2023-03-14 <small>(data)</small>
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	400				26.90	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		26.90	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6197161.51; Y = 325953.60		
Dugnas		pls	425		1.51		25.39			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.69	25.21			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.71	25.19			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.69	25.21			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2023-03-14 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)



Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų grotelės  
(įrenginio pavadinimas)

49

(įrenginio numeris)

Kretingos r. sav., Kretingos m., Tiekėjų g.  
(adresas)


25590224

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)  Ar yra vandens? <u>Ne</u>  Ar yra dujų? <u>Ne</u>  Pastabos:  X = 6197246.21; Y = 325989.39		
Dangtis		met	525x525				26.83			
Žemė		asf			0.00		26.83			
Sienos		pls								
Lubos										
Dugnas		pls	425		1.38		25.45	Objektas:		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.58	25.25			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.58	25.25			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.57	25.26			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.57	25.26			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės:    - <div>(medžiaga, kiekis)</div>		
Dangtis		met	525x525				26.85	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		asf			0.00		26.85	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6197248.51; Y = 325982.78		
Dugnas		pls	425		1.33		25.52			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.52	25.33			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.53	25.32			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.52	25.33			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 <small>(godežinininko kv.paž.Nr.)</small>		2023-03-14 <small>(data)</small>
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				<small>(godežinininko kv.paž.Nr.)</small>		
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				<small>(godežinininko kv.paž.Nr.)</small>		
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia						

(adresas)

(irenginio pavadinimas)

47

(irenginio numeris)


25590224

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

## SASAJOS SCHEMA

## Vertikalinis



## Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės:    - <div>(medžiaga, kiekis)</div>	
Dangtis		met	525x525				26.60	Ar yra vandens? <u>Ne</u>	
Žemė		asf			0.00		26.60	Ar yra dujų? <u>Ne</u>	
Sienos		pls						Pastabos:	
Lubos								X = 6197215.04; Y = 325971.51	
Dugnas		pls	425		1.32		25.28		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus				
			Vidinis		Apačia	1.51	25.09		
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus				
			Vidinis		Apačia	1.52	25.08		
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus				
			Vidinis		Apačia	1.51	25.09		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia			Objektas:	
	Nr. 5		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 <small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės:    - <div>(medžiaga, kiekis)</div>		
Dangtis		met	525x525				26.61	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		asf			0.00		26.61	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6197212.88; Y = 325978.14		
Dugnas		pls	425							
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.60	25.01			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.60	25.01			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.59	25.02			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.59	25.02	Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 <small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	2023-03-14 <small>(data)</small>
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)

Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys  
(įrenginio pavadinimas)



8  
(įrenginio numeris)

Kretingos r. sav., Kretingos m., Tiekėjų g.  
(adresas)

25590224  
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA




Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 5 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	660				27.21	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		grunt			0.00		27.21	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	1000		0.62		26.59	X = 6197123.73; Y = 325939.26		
Dugnas		bet	1000		1.85		25.36			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia	1.98	25.23			
	Nr. 2	PP	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	250	Apačia	1.78	25.43			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 8		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 9		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 10		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 11		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 12		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						





IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

## SASAJOS SCHEMA

## Vertikalinis



## Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - _____ (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	640				27.38	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		grunt			0.00		27.38	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	1500		0.45		26.93	X = 6197103.02; Y = 325946.04		
Dugnas		bet	1500		2.92		24.46			
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	1200	Apačia	4.08	23.30			
	Nr. 2	bet	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	1200	Apačia	4.08	23.30			
	Nr. 3	PP	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	250	Apačia	2.37	25.01			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 <small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>		2023-03-14 <small>(data)</small>
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>		
		Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)	
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>		(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(parašas)		
		Vidinis		Apačia						

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 5 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		bet	800				26.96	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		grunt			0.00		26.96	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	1500		0.70		26.26	X = 6197160.90; Y = 325965.22		
Dugnas		bet	1500		2.25		24.71			
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	1200	Apačia	3.54	23.42			
	Nr. 2	bet	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	1200	Apačia	3.54	23.42			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.95	25.01			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	-		
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)	1GKV-152 <small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)

Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys  
(įrenginio pavadinimas)



5  
(įrenginio numeris)

Kretingos r. sav., Kretingos m., Tiekėjų g.  
(adresas)

25590224  
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 5 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	660				26.81	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		grunt			0.00		26.81	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	1500		0.61		26.20	X = 6197218.05; Y = 325984.25		
Dugnas		bet	1500		2.26		24.55			
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	Išorinis		Viršus			Objektas:		
			Vidinis	1200	Apacia	3.39	23.42			
	Nr. 2	bet	Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis	1200	Apacia	3.39	23.42			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apacia	1.93	24.88			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apacia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apacia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apacia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apacia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apacia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apacia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apacia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apacia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apacia					

Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys  
(įrenginio pavadinimas)

4

(įrenginio numeris)

Kretingos r. sav., Kretingos m., Tiekėjų g.  
(adresas)


25590224

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)  Ar yra vandens? <u>Ne</u>  Ar yra dujų? <u>Ne</u>  Pastabos:  X = 6197246.83; Y = 325993.92		
Dangtis		bet	800				27.17			
Žemė		grunt			0.00		27.17			
Sienos		bet								
Lubos		bet	2000		0,20		26.97			
Dugnas		bet	2000		2.17		25.00			
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	Išorinis		Viršus			Objektas:		
			Vidinis	1200	Apčia	3.60	23.57			
	Nr. 2	bet	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	1200	Apčia	3.60	23.57			
	Nr. 3	ker	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apčia	2.78	24.39			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	200	Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apčia	3.00	24.17		1GKV-152 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-03-14 (data)
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apčia				(parašas)	(data)
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apčia				(parašas)	(data)
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apčia				(parašas)	(data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apčia				(parašas)	(data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apčia				(parašas)	(data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apčia				(parašas)	(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apčia				(parašas)	(data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apčia				(parašas)	(data)

Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys  
(įrenginio pavadinimas)

3  
(įrenginio numeris)

Kretinga, Tiekėjų g.



(adresas)

25590224

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 6 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	670				27.20	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		grunt			0.00		27.20	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	1000		0.32		26.88	X = 6197106.93; Y = 325933.65		
Dugnas		bet	1000		1.96		25.24	Objektas:		
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	250	Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia		2.11		1GKV-152 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-06-13 (data)
	Nr. 2	PP	Išorinis	250	Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia		2.11		(parašas)	(data)
	Nr. 3	PP	Išorinis	250	Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia		2.11		(parašas)	(data)
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)



Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys  
(įrenginio pavadinimas)

2  
(įrenginio numeris)

Kretinga, Tiekėjų g.


(adresas)

25590224  
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>6</u> (medžiaga, kiekis)					
Dangtis		met	670				27.23	Ar yra vandens? <u>Ne</u>					
Žemė		grunt			0.00		27.23	Ar yra dujų? <u>Ne</u>					
Sienos		bet						Pastabos:					
Lubos		bet	1000		0.20		27.03	X = 6197077.99; Y = 325923.69					
Dugnas		bet	1000		1.80		25.43						
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	250	Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)				
			Vidinis		Apačia		1.99		1GKV-152 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2023-06-13 (data)		
	Nr. 2	PP	Išorinis	250	Viršus			Matavimus atliko		(vardas ir pavardė)			
			Vidinis		Apačia		2.00			(geodezininko kv.paž.Nr.)		(parašas)	(data)
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)				
			Vidinis		Apačia		1.88		(geodezininko kv.paž.Nr.)		(parašas)	(data)	
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		(vardas ir pavardė)			
			Vidinis		Apačia					(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)		(data)
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)				
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)		(parašas)	(data)	
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		(vardas ir pavardė)			
			Vidinis		Apačia					(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)		(data)
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)				
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)		(parašas)	(data)	
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		(vardas ir pavardė)			
			Vidinis		Apačia					(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)		(data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)				
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)		(parašas)	(data)	
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		(vardas ir pavardė)			
			Vidinis		Apačia					(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)		(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)				
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)		(parašas)	(data)	
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		(vardas ir pavardė)			
			Vidinis		Apačia					(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)		(data)

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 4 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	670				27.42	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		grunt			0.00		27.42	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	1000		0.48		26.94	X = 6197027.49; Y = 325906.91		
Dugnas		bet	1000		1.71		25.71			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.83	25.59			
	Nr. 2	PP	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	250	Apačia	1.85	25.57			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 (godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2023-06-13 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)

Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų grotelės  
(įrenginio pavadinimas)

205  
(įrenginio numeris)

Kretinga, Tiekėjų g.


(adresas)

25590205  
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)  Ar yra vandens? <u>Ne</u>  Ar yra dujų? <u>Ne</u>  Pastabos:  X = 6197291.34; Y = 326004.29		
Dangtis		met	400				27.11			
Žemė		asf			0.00		27.11			
Sienos		pls								
Lubos										
Dugnas		pls	425		1.40		25.71	Objektas:		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.60	25.51			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.60	25.51			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.58	25.53			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.58	25.53			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					

Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų grotelės  
(įrenginio pavadinimas)

108  
(įrenginio numeris)

Kretinga, Tiekėjų g.


(adresas)

25590205  
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)  Ar yra vandens? <u>Ne</u>  Ar yra dujų? <u>Ne</u>  Pastabos:  X = 6197343.42; Y = 326021.93		
Dangtis		met	400				27.56			
Žemė		asf			0.00		27.56			
Sienos		pls								
Lubos										
Dugnas		pls	425		1.17		26.39	Objektas:		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.36	26.20			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.37	26.19			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.36	26.20			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				1GKV-152 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-03-14 (data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)

Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų grotelės  
(įrenginio pavadinimas)

107  
(įrenginio numeris)

Kretinga, Tiekėjų g.


(adresas)

25590205  
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės:    - <div>(medžiaga, kiekis)</div>		
Dangtis		met	525x525				27.61	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		asf			0.00		27.61	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6197345.61; Y = 326015.57		
Dugnas		pls	425		1.29		26.32			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.49	26.12			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.49	26.12			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.48	26.13			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.48	26.13	Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 <small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	<div>(parašas)</div>	2023-03-14 <small>(data)</small>
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	<div>(parašas)</div>	<div>(data)</div>
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	<div>(parašas)</div>	<div>(data)</div>
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	<div>(parašas)</div>	<div>(data)</div>
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	<div>(parašas)</div>	<div>(data)</div>
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	<div>(parašas)</div>	<div>(data)</div>



(adresas)

(irenginio pavadinimas)

106

(irenginio numeris)


25590205

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



# IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

## SASAJOS SCHEMA

## Vertikalinis



## Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės:    - <div>(medžiaga, kiekis)</div>	
Dangtis		met	400				27.74	Ar yra vandens? <u>Ne</u>	
Žemė		asf			0.00		27.74	Ar yra dujų? <u>Ne</u>	
Sienos		pls						Pastabos:	
Lubos								X = 6197376.71; Y = 326033.25	
Dugnas		pls	425		1.25		26.49		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus				
			Vidinis		Apačia	1.44	26.30		
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus				
			Vidinis		Apačia	1.45	26.29		
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus				
			Vidinis		Apačia	1.44	26.30		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia			Objektas:	
	Nr. 5		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 <small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)	
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)	
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)	

Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų grotelės  
(įrenginio pavadinimas)

105  
(įrenginio numeris)

Kretinga, Tiekėjų g.

(adresas)


25590205

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės:   - <div>(medžiaga, kiekis)</div>		
Dangtis		met	525x525				27.80	Ar yra vandens?   Ne		
Žemė		asf			0.00		27.80	Ar yra dujų?   Ne		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6197378.54; Y = 326026.69		
Dugnas		pls	425		1.38		26.42			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus			Objektas:  <		

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - _____ (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	400				27.95	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		asf			0.00		27.95	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6197412.83; Y = 326045.29		
Dugnas		pls	425		1.21		26.74			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.41	26.54			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.41	26.54			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.39	26.56			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.39	26.56	Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 (godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2023-03-14 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)

Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų grotelės  
(įrenginio pavadinimas)

55  
(įrenginio numeris)

Kretinga, Tiekėjų g.

(adresas)


25590205

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	525x525				28.01	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		28.01	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6197415.16; Y = 326039.00		
Dugnas		pls	425		1.16		26.85	Objektas:		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia	1.34	26.67		1GKV-152 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-03-14 (data)
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia	1.36	26.65		(parašas)	(data)
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia	1.34	26.67		(parašas)	(data)
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)

(adresas)


(irenginio pavadinimas)

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

## SASAJOS SCHEMA

## Vertikalinis



## Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės:    - <div>(medžiaga, kiekis)</div>		
Dangtis		met	400				28.19	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		asf			0.00		28.19	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6197464.03; Y = 326062.96		
Dugnas		pls	425		1.28		26.91			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.48	26.71			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.48	26.71			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.46	26.73			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.46	26.73	Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Matavimus atliko		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia			1GKV-152 (godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2023-03-14 (data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia			(vardas ir pavardė)		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia			(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia			(vardas ir pavardė)		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia			(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)



(adresas)

(irenginio pavadinimas)

15

(irenginio numeris)


25590205

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



# ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

## SASAJOS SCHEMA

## Vertikalinis



## Horizontalis




Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės:    - <div>(medžiaga, kiekis)</div>	
Dangtis		met	525x525				28.25	Ar yra vandens? <u>Ne</u>	
Žemė		asf			0.00		28.25	Ar yra dujų? <u>Ne</u>	
Sienos		pls						Pastabos:	
Lubos								X = 6197466.49; Y = 326056.24	
Dugnas		pls	425		1.26		26.99		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus				
			Vidinis		Apačia	1.44	26.81		
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus				
			Vidinis		Apačia	1.46	26.79		
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus				
			Vidinis		Apačia	1.44	26.81		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia			Objektas:	
	Nr. 5		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 <small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)



IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

## SASAJOS SCHEMA

## Vertikalinis



## Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 5 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		bet	800				26.51	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		grunt			0.00		26.51	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	1500		0.20		26.31	X = 6197285.35; Y = 326006.73		
Dugnas		bet	1500		1.76		24.75			
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	1200	Apačia	2.83	23.68			
	Nr. 2	bet	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	1200	Apačia	2.83	23.68			
	Nr. 3	PP	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	300	Apačia	1.08	25.43			
	Nr. 4	asbc	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	300	Apačia	1.70	24.81	Objektas:		
	Nr. 5	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.25	25.26			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2023-03-14 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - <div>(medžiaga, kiekis)</div>	
Dangtis		met	670				27.73	Ar yra vandens? <u>Ne</u>	
Žemė		grunt			0.00		27.73	Ar yra dujų? <u>Ne</u>	
Sienos		bet						Pastabos:	
Lubos		bet	1500		1.25		26.48	X = 6197349.73; Y = 326028.70	
Dugnas		bet	1500		2.73		25.00		
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	Išorinis		Viršus				
			Vidinis	1200	Apačia	3.95	23.78		
	Nr. 2	bet	Išorinis		Viršus				
			Vidinis	1200	Apačia	3.95	23.78		
	Nr. 3	PP	Išorinis		Viršus				
			Vidinis	250	Apačia	1.84	25.89		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia			Objektas:	
	Nr. 5		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 <small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)

Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys  
(įrenginio pavadinimas)

5

(įrenginio numeris)


Kretingos r. sav., Kretingos m., Tiekėjų g.  
(adresas)

25590205  
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SAŠAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 7 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	640				27.89	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		grunt			0.00		27.89	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	1500		0.20		27.69	X = 6197407.26; Y = 326048.15		
Dugnas		bet	1500		2.72		25.17			
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	Išorinis		Viršus			Objektas:		
			Vidinis	1200	Apacia	3.90	23.99			
	Nr. 2	bet	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	1200	Apacia	3.90	23.99			
	Nr. 3	ker	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	200	Apacia	2.05	25.84			
	Nr. 4	ker	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	200	Apacia	2.60	25.29			
	Nr. 5	PVC	Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apacia	1.54	26.35			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apacia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apacia				1GKV-152 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-03-14 (data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apacia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apacia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apacia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apacia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apacia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)

Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys  
(įrenginio pavadinimas)



4  
(įrenginio numeris)

Kretingos r. sav., Kretingos m., Tiekėjų g.  
(adresas)

25590205  
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SAŠAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 6 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	640				28.38	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		grunt			0.00		28.38	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	1500		0.74		27.64	X = 6197464.04; Y = 326067.38		
Dugnas		bet	1500		3.00		25.38	Objektas:		
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)	
			Vidinis	1200	Apačia	4.30	24.08		1GKV-152 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-03-14 (data)
	Nr. 2	bet	Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis	1200	Apačia	4.30	24.08		(parašas)	(data)
	Nr. 3	ker	Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis	200	Apačia	2.50	25.88		(parašas)	(data)
	Nr. 4	PVC	Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia	1.75	26.63		(parašas)	(data)
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)



(adresas)

(irenginio pavadinimas)

3



(irenginio numeris)

25590205

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

## SASAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 5 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	670				27.96	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		grunt			0.00		27.96	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	1000		0.30		27.66	X = 6197378.49; Y = 326025.24		
Dugnas		bet	1000		1.70		26.26			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.76	26.20			
	Nr. 2	PP	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	250	Apačia	1.80	26.16			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2023-06-12 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 4 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	670				27.77	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		grunt			0.00		27.77	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	1000		0.25		27.52	X = 6197346.79; Y = 326014.79		
Dugnas		bet	1000		1.55		26.22			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.67	26.10			
	Nr. 2	PP	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	250	Apačia	1.77	26.00			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 (godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2023-06-13 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)

Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys  
(įrenginio pavadinimas)

1  
(įrenginio numeris)

Kretinga, Tiekėjų g.


(adresas)

25590205  
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 5 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	670				27.73	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		grunt			0.00		27.73	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	1000		0.30		27.43	X = 6197353.78; Y = 326016.85		
Dugnas		bet	1000		1.65		26.08			
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis		Viršus			Objektas:		
			Vidinis	250	Apačia	1.76	25.97			
	Nr. 2	PP	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	250	Apačia	1.77	25.96			
	Nr. 3	PP	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	250	Apačia	1.78	25.95			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Vamzdžiai	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				1GKV-152 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-06-13 (data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)

Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų grotelės  
(įrenginio pavadinimas)

245

(įrenginio numeris)

Kretinga, Tiekėjų g.

(adresas)


25590204

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	525x525				27.18	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		27.18	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6197293.48; Y = 325997.97		
Dugnas		pls	425		1.40		25.78			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia	1.59	25.59			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia	1.60	25.58			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia	1.59	25.59			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės:    - <div>(medžiaga, kiekis)</div>		
Dangtis		met	525x525				28.34	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		asf			0.00		28.34	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6197512.04; Y = 326078.93		
Dugnas		pls	425		1.05		27.29			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.24	27.10			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.25	27.09			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.24	27.10			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2023-03-14 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)

Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų grotelės  
(įrenginio pavadinimas)

211  
(įrenginio numeris)

Kretinga, Tiekėjų g.


(adresas)

25590185  
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	525x525				28.36	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		28.36	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6197514.47; Y = 326072.34		
Dugnas		pls	425		1.04		27.32	Objektas:		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia	1.23	27.13		1GKV-152 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-03-14 (data)
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia	1.24	27.12		(parašas)	(data)
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia	1.23	27.13		(parašas)	(data)
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės:    - <div>(medžiaga, kiekis)</div>		
Dangtis		met	400				28.13	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		asf			0.00		28.13	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6197564.68; Y = 326096.11		
Dugnas		pls	425		1.20		26.93			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.39	26.74			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.40	26.73			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.39	26.74			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<div><div>(geodezininko kv.paž.Nr.)</div><div>(parašas)</div></div>	2023-03-14 (data)	
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				<div><div>(geodezininko kv.paž.Nr.)</div><div>(parašas)</div></div>		
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				<div><div>(geodezininko kv.paž.Nr.)</div><div>(parašas)</div></div>		
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				<div><div>(geodezininko kv.paž.Nr.)</div><div>(parašas)</div></div>		
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				<div><div>(geodezininko kv.paž.Nr.)</div><div>(parašas)</div></div>		
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				<div><div>(geodezininko kv.paž.Nr.)</div><div>(parašas)</div></div>		



Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų grotelės  
(įrenginio pavadinimas)

124  
(įrenginio numeris)

Kretinga, Tiekėjų g.


(adresas)

25590185  
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	525x525				27.96	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		27.96	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6197603.63; Y = 326109.94		
Dugnas		pls	425		1.04		26.92			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia	1.23	26.73			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.24	26.72			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.23	26.73			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Vamzdžiai	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				1GKV-152 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-03-14 (data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - _____ (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	525x525				27.97	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		asf			0.00		27.97	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6197605.90; Y = 326103.32		
Dugnas		pls	425		1.07		26.90			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.26	26.71			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.27	26.70			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.26	26.71			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Objektas: _____ _____ _____		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 <small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	2023-03-14 <small>(data)</small>
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)

(adresas)

(irenginio pavadinimas)

72

(irenginio numeris)


25590185

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

## SASAJOS SCHEMA

## Vertikalinis



## Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - <div>(medžiaga, kiekis)</div>		
Dangtis		met	525x525				28.29	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		asf			0.00		28.29	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6197657.83; Y = 326128.18		
Dugnas		pls	425		1.11		27.18			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.30	26.99			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.31	26.98			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.30	26.99			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Objektas: <div></div> <div></div> <div></div>		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys		
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 8		Išorinis		Viršus			1GKV-152 <small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>		2023-03-14	
		Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)	
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	525x525				28.31	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		asf			0.00		28.31	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6197659.95; Y = 326121.51		
Dugnas		pls	425		1.09		27.22			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.28	27.03			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.29	27.02			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.28	27.03			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 <small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	2023-03-14 <small>(data)</small>
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				( <small>geodezininko kv.paž.Nr.</small> )	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				( <small>geodezininko kv.paž.Nr.</small> )	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				( <small>geodezininko kv.paž.Nr.</small> )	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				( <small>geodezininko kv.paž.Nr.</small> )	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				( <small>geodezininko kv.paž.Nr.</small> )	(parašas)	(data)



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės:    - <div>(medžiaga, kiekis)</div>		
Dangtis		met	525x525				28.67	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		asf			0.00		28.67	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6197713.45; Y = 326146.85		
Dugnas		pls	425		1.14		27.53			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.33	27.34			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.34	27.33			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.33	27.34			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 <small>(godežinininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	2023-03-20 <small>(data)</small>
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(godežinininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(godežinininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(godežinininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(godežinininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(godežinininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)

Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų grotelės  
(įrenginio pavadinimas)

21  
(įrenginio numeris)

Kretinga, Tiekėjų g.


(adresas)

25590185  
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	525x525				28.68	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		28.68	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6197715.71; Y = 326140.23		
Dugnas		pls	425		1.24		27.44			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia	1.43	27.25			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia	1.44	27.24			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia	1.43	27.25			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 7 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	670				28.24	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		grunt			0.00		28.24	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	1500		0.35		27.89	X = 6197606.09; Y = 326115.56		
Dugnas		bet	1500		3.19		25.05			
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	1200	Apačia	3.80	24.44			
	Nr. 2	bet	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	1200	Apačia	3.80	24.44			
	Nr. 3	PP	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	500	Apačia	3.22	25.02			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2023-03-14 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 9 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	670				28.31	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		28.31	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	1500		0.54		27.77	X = 6197652.13; Y = 326122.20		
Dugnas		bet	1500		3.06		25.25			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.43		26.88		
	Nr. 2	PP	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	500	Apačia	2.98		25.33		
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.52		26.79		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2023-03-14 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 4 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	670				28.19	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		28.19	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	1000		0.45		27.74	X = 6197565.61; Y = 326093.92		
Dugnas		bet	1000		1.43		26.76			
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	250	Apačia	1.55	26.64			
	Nr. 2	PVC	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	315	Apačia	1.60	26.59			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.57	26.62			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.55	26.64	Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 <small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	2023-03-14 <small>(data)</small>
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)

Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys  
(įrenginio pavadinimas)

4  
(įrenginio numeris)

Kretinga, Tiekėjų g.


(adresas)

25590185  
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 9 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	670				28.04	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		28.04	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	1500		0.51		27.53	X = 6197608.67; Y = 326108.37		
Dugnas		bet	1500		2.93		25.11			
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis		Viršus			Objektas:		
			Vidinis	315	Apačia	2.17	25.87			
	Nr. 2	PP	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	500	Apačia	2.92	25.12			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.40	26.64			
	Nr. 4	PP	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	500	Apačia	2.82	25.22			
	Nr. 5	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.42	26.62			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				1GKV-152 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-03-14 (data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)



Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys  
(įrenginio pavadinimas)

3  
(įrenginio numeris)

Kretinga, Tiekėjų g.


(adresas)

25590185  
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 3 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	670				28.43	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		28.43	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	1000		0.58		27.85	X = 6197513.30; Y = 326075.76		
Dugnas		bet	1000		1.51		26.92			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia	1.42	27.01			
	Nr. 2	PP	Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis	250	Apačia	1.45	26.98			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia	1.41	27.02			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 7 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	660				27.86	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		grunt			0.00		27.86	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	1500		0.88		26.98	X = 6197718.86; Y = 326113.66		
Dugnas		bet	1500		2.63		25.23			
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	600	Apačia	3.10	24.76			
	Nr. 2	bet	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	600	Apačia	3.10	24.76			
	Nr. 3	PP	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	500	Apačia	2.39	25.47			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 <small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	2023-03-20 <small>(data)</small>
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)



(adresas)

(irenginio pavadinimas)

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

# ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

## SASAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - <div>(medžiaga, kiekis)</div>	
Dangtis		met	670				28.76	Ar yra vandens? <u>Ne</u>	
Žemė		asf			0.00		28.76	Ar yra dujų? <u>Ne</u>	
Sienos		bet						Pastabos:	
Lubos		bet	1500		0.55		28.21	X = 6197714.53; Y = 326143.48	
Dugnas		bet	1500		3.10		25.66		
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis		Viršus				
			Vidinis	500	Apačia	3.18	25.58		
	Nr. 2	PP	Išorinis		Viršus				
			Vidinis	500	Apačia	3.18	25.58		
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus				
			Vidinis		Apačia	1.53	27.23		
	Nr. 4	PVC	Išorinis	200	Viršus				
			Vidinis		Apačia	1.74	27.02	Objektas:	
	Nr. 5		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 <small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	

Pavadinimas		Medžiaga		Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė		Lipynės:    - <div>(medžiaga, kiekis)</div>		
Dangtis		met		410				29.48		Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		asf				0.00		29.48		Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		pls								Pastabos:		
Lubos										X = 6197899.30; Y = 326195.54		
Dugnas		pls		425		1.11		28.37				
Vamzdžiai	Nr. 1		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 2	PVC	Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia		0.85		28.63			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 4		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 5		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 6		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
Nr. 7		Išorinis		Viršus								
		Vidinis		Apačia								
Nr. 8		Išorinis		Viršus								
		Vidinis		Apačia								
Nr. 9		Išorinis		Viršus								
		Vidinis		Apačia								
Nr. 10		Išorinis		Viršus								
		Vidinis		Apačia								
Nr. 11		Išorinis		Viršus								
		Vidinis		Apačia								
Nr. 12		Išorinis		Viršus								
		Vidinis		Apačia								

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės:    - <div>(medžiaga, kiekis)</div>		
Dangtis		met	525x525				29.26	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		asf			0.00		29.26	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6197823.92; Y = 326183.60		
Dugnas		pls	425		1.16		28.10			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.35	27.91			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.36	27.90			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.35	27.91			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 (godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2023-03-20 (data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)

(adresas)

(irenginio pavadinimas)

255

(irenginio numeris)


25590165

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

## SASAJOS SCHEMA

## Vertikalinis



## Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės:    - <div>(medžiaga, kiekis)</div>		
Dangtis		met	400				29.26	Ar yra vandens?    Ne		
Žemė		asf			0.00		29.26	Ar yra dujų?    Ne		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6197828.89; Y = 326177.94		
Dugnas		pls	425		1.21		28.05			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.40	27.86			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.41	27.85			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.40	27.86			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 <small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>		2023-03-20 <small>(data)</small>
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>		
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>		
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		





(adresas)

(irenginio pavadinimas)

253

(irenginio numeris)


25590165

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

## SASAJOS SCHEMA

## Vertikalinis



## Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - <div>(medžiaga, kiekis)</div>		
Dangtis		met	400				29.39	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		asf			0.00		29.39	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6197848.80; Y = 326191.60		
Dugnas		pls	425		1.24		28.15			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.43	27.96			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.44	27.95			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.43	27.96			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Objektas: <div></div> <div></div> <div></div>		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 <small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>		2023-04-22 <small>(data)</small>
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)

Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų grotelės  
(įrenginio pavadinimas)

252  
(įrenginio numeris)

Kretinga, Tiekėjų g.


(adresas)

25590165  
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SAŠAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	400				30.05	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		30.05	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6197958.61; Y = 326228.46		
Dugnas		pls	425		1.32		28.73			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.51	28.54			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.52	28.53			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.51	28.54			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Vamzdžiai	Nr. 7		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					

Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
	1GKV-152 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2023-03-20 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės:    - <div>(medžiaga, kiekis)</div>		
Dangtis		met	525x525				28.96	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		asf			0.00		28.96	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6197769.98; Y = 326165.71		
Dugnas		pls	425		1.23		27.73			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.42	27.54			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.43	27.53			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.42	27.54			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2023-03-20 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)

Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų grotelės  
(įrenginio pavadinimas)

231

(įrenginio numeris)

Kretinga, Tiekėjų g.

(adresas)


25590165

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)  Ar yra vandens? <u>Ne</u>  Ar yra dujų? <u>Ne</u>  Pastabos:  X = 6197772.38; Y = 326159.11		
Dangtis		met	525x525				28.97			
Žemė		asf			0.00		28.97			
Sienos		pls								
Lubos										
Dugnas		pls	425		1.25		27.72	Objektas:		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apacia	1.44	27.53			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apacia	1.45	27.52			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apacia	1.44	27.53			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apacia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apacia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apacia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apacia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apacia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apacia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apacia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apacia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apacia					



Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų grotelės  
(įrenginio pavadinimas)

93  
(įrenginio numeris)

Kretinga, Tiekėjų g.


(adresas)

25590165  
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	400				29.69	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		29.69	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6197905.71; Y = 326210.53		
Dugnas		pls	425		1.40		28.29			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.59	28.10			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.60	28.09			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.59	28.10			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Vamzdžiai	Nr. 7		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					

Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
	1GKV-152 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2023-03-20 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)

Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų grotelės  
(įrenginio pavadinimas)

92  
(įrenginio numeris)

Kretinga, Tiekėjų g.

(adresas)


25590165

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	400				29.66	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		29.66	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6197907.58; Y = 326204.65		
Dugnas		pls	425		1.37		28.29			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia	1.56	28.10			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.57	28.09			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.56	28.10			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.15	28.51			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				1GKV-152 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-03-20 (data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)

Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys  
(įrenginio pavadinimas)

91  
(įrenginio numeris)

Kretinga, Tiekėjų g.


(adresas)

25590165  
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	400				29.71	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		29.71	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6197912.59; Y = 326201.39		
Dugnas		pls	425		1.91		27.80			
Vamzdžiai	Nr. 1		Išorinis		Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 2	PP	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	250	Apačia		2.16			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>12</u> (medžiaga, kiekis)			
Dangtis		met	670				30.13	Ar yra vandens? <u>Ne</u>			
Žemė		asf			0.00		30.13	Ar yra dujų? <u>Ne</u>			
Sienos		bet						Pastabos:			
Lubos		bet	1500		0.49		29.64	X = 6197959.22; Y = 326225.61			
Dugnas		bet	1500		3.77		26.36				
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis		Viršus						
			Vidinis	500	Apačia	4.03	26.10				
	Nr. 2	PP	Išorinis		Viršus						
			Vidinis	500	Apačia	4.03	26.10				
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus						
			Vidinis		Apačia	1.63	28.50				
	Nr. 4	PVC	Išorinis	200	Viršus						
			Vidinis		Apačia	1.62	28.51	Objektas:			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 6		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia				1GKV-152 <small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	 (parašas)	2023-03-20 (data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	 (vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia				 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	 (data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	 (vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia				 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	 (data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	 (vardas ir pavardė)			
		Vidinis		Apačia				 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	 (data)	
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	 (vardas ir pavardė)			
		Vidinis		Apačia				 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	 (data)	
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	 (vardas ir pavardė)			
		Vidinis		Apačia				 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	 (data)	

Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys  
(įrenginio pavadinimas)

4  
(įrenginio numeris)

Kretinga, Tiekėjų g.


(adresas)

25590165  
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 9 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	670				29.77	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		29.77	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	1500		0.53		29.24	X = 6197906.53; Y = 326207.62		
Dugnas		bet	1500		3.44		26.33			
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis		Viršus			Objektas:		
			Vidinis	500	Apačia	3.76	26.01			
	Nr. 2	PP	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	500	Apačia	3.76	26.01			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.71	28.06			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.74	28.03			
	Nr. 5	PP	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	250	Apačia	2.43	27.34			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				1GKV-152 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-03-20 (data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas) (data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas) (data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas) (data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas) (data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas) (data)

Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys  
(įrenginio pavadinimas)

3  
(įrenginio numeris)

Kretinga, Tiekėjų g.


(adresas)

25590165  
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 9 (medžiaga, kiekis)				
Dangtis		met	670				29.44	Ar yra vandens? Ne				
Žemė		asf			0.00		29.44	Ar yra dujų? Ne				
Sienos		bet						Pastabos:				
Lubos		bet	1500		0.63		28.81	X = 6197849.93; Y = 326188.54				
Dugnas		bet	1500		3.22		26.22					
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	500	Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)			
			Vidinis		Apačia		3.52		1GKV-152 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2023-03-20 (data)	
	Nr. 2	PP	Išorinis	500	Viršus			Matavimus atliko		(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia		3.52			(geodezininko kv.paž.Nr.)		(parašas)
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)			
			Vidinis		Apačia		1.53		(geodezininko kv.paž.Nr.)		(parašas)	(data)
	Nr. 4	PVC	Išorinis	200	Viršus			Matavimus atliko		(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia		1.51			(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)			
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)		(parašas)	(data)
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia					(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)			
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)		(parašas)	(data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia					(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)			
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)		(parašas)	(data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia					(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)			
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)		(parašas)	(data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia					(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	





Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys  
(įrenginio pavadinimas)

1  
(įrenginio numeris)

Kretinga, Tiekėjų g.


(adresas)

25590165  
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 9 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	670				29.05	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		29.05	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	1500		0.64		28.41	X = 619771.46; Y = 326162.44		
Dugnas		bet	1500		3.01		26.04			
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis		Viršus			Objektas:		
			Vidinis	500	Apačia	3.32	25.73			
	Nr. 2	PP	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	500	Apačia	3.37	25.68			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.58	27.47			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.59	27.46			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Vamzdžiai	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				1GKV-152 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-03-20 (data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)

Pavadinimas		Medžiaga		Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė		Lipynės:    -_____		
Dangtis		met		400				30.61		(medžiaga, kiekis)		
Žemė		grunt				0.00		30.61		Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Sienos		pls								Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Lubos										Pastabos:		
Dugnas		pls		425		1.57		29.04		X = 6198164.68; Y = 326302.38		
Vamzdžiai	Nr. 1			Išorinis		Viršus						
				Vidinis		Apačia						
	Nr. 2	PP			Išorinis	250	Viršus	1.82	28.79			
					Vidinis		Apačia					
	Nr. 3			Išorinis	Viršus							
				Vidinis	Apačia							
	Nr. 4			Išorinis	Viršus							
				Vidinis	Apačia							
	Nr. 5			Išorinis	Viršus							
				Vidinis	Apačia							
	Nr. 6			Išorinis	Viršus							
				Vidinis	Apačia							
	Nr. 7			Išorinis	Viršus							
				Vidinis	Apačia							
	Nr. 8			Išorinis	Viršus							
				Vidinis	Apačia							
	Nr. 9			Išorinis	Viršus							
				Vidinis	Apačia							
	Nr. 10			Išorinis	Viršus							
				Vidinis	Apačia							
	Nr. 11			Išorinis	Viršus							
				Vidinis	Apačia							
	Nr. 12			Išorinis	Viršus							
				Vidinis	Apačia							

Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
	1GKV-152 <small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	_____ <small>(parašas)</small>	2023-04-22 <small>(data)</small>
	_____ <small>(vardas ir pavardė)</small>		
Matavimus atliko	_____ <small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	_____ <small>(parašas)</small>	_____ <small>(data)</small>
	_____ <small>(vardas ir pavardė)</small>		
Matavimus atliko	_____ <small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	_____ <small>(parašas)</small>	_____ <small>(data)</small>
	_____ <small>(vardas ir pavardė)</small>		

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės:    - <div>(medžiaga, kiekis)</div>		
Dangtis		met	525x525				30.66	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		asf			0.00		30.66	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6198056.53; Y = 326261.43		
Dugnas		pls	425		1.27		29.39			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.46	29.20			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.47	29.19			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.46	29.20			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 <small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	2023-03-20 <small>(data)</small>
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)

Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų grotelės  
(įrenginio pavadinimas)

151  
(įrenginio numeris)

Kretinga, Tiekėjų g.


(adresas)

25590146  
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	525x525				30.66	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		30.66	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6198058.82; Y = 326254.81		
Dugnas		pls	425		1.33		29.33	Objektas:		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia	1.52	29.14		1GKV-152 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-03-20 (data)
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia	1.53	29.13		(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia	1.52	29.14		(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)

Pavadinimas		Medžiaga		Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė		Lipynės:    - <div>(medžiaga, kiekis)</div>		
Dangtis		met		400				30.98		Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		grunt				0.00		30.98		Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		pls								Pastabos:		
Lubos										X = 6198110.43; Y = 326283.90		
Dugnas		pls		425		1.65		29.33				
Vamzdžiai	Nr. 1		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.85	29.13					
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 3		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 4		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 5		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 6		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
Nr. 7		Išorinis		Viršus								
		Vidinis		Apačia								
Nr. 8		Išorinis		Viršus								
		Vidinis		Apačia								
Nr. 9		Išorinis		Viršus								
		Vidinis		Apačia								
Nr. 10		Išorinis		Viršus								
		Vidinis		Apačia								
Nr. 11		Išorinis		Viršus								
		Vidinis		Apačia								
Nr. 12		Išorinis		Viršus								
		Vidinis		Apačia								



Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų grotelės  
(įrenginio pavadinimas)

102  
(įrenginio numeris)

Kretinga, Tiekėjų g.


(adresas)

25590146  
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	400				30.87	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		30.87	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6198111.77; Y = 326279.51		
Dugnas		pls	425		1.21		29.66			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia	1.40	29.47			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.41	29.46			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.40	29.47			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Vamzdžiai	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				1GKV-152 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-04-13 (data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)

Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų grotelės  
(įrenginio pavadinimas)

101  
(įrenginio numeris)

Kretinga, Tiekėjų g.


(adresas)

25590146  
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	525x525				30.86	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		30.86	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6198113.03; Y = 326272.82		
Dugnas		pls	425		1.22		29.64			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia	1.41	29.45			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.42	29.44			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.41	29.45			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Vamzdžiai	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				1GKV-152 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-04-13 (data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)

Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų grotelės  
(įrenginio pavadinimas)

52  
(įrenginio numeris)

Kretinga, Tiekėjų g.


(adresas)

25590146  
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės:    - <div>(medžiaga, kiekis)</div>		
Dangtis		met	525x525				30.77	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		asf			0.00		30.77	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6198164.75; Y = 326297.43		
Dugnas		pls	425		1.36		29.41			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia	1.55	29.22			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.56	29.21			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.55	29.22			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 <small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	2023-04-13 <small>(data)</small>
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)

(adresas)

(irenginio pavadinimas)

51

(irenginio numeris)


25590146

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

## SASAJOS SCHEMA

## Vertikalinis



## Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės:    - <div>(medžiaga, kiekis)</div>		
Dangtis		met	525x525				30.80	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		asf			0.00		30.80	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6198167.06; Y = 326290.83		
Dugnas		pls	425		1.33		29.47			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.52	29.28			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.53	29.27			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.52	29.28			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 <small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	2023-04-13 <small>(data)</small>
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)

Pavadinimas		Medžiaga		Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė		Lipynės:    - <div>(medžiaga, kiekis)</div>		
Dangtis		met		400				29.70		Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		grunt				0.00		29.70		Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		pls								Pastabos:		
Lubos										X = 6198244.95; Y = 326333.00		
Dugnas		pls		425		1.05		28.65				
Vamzdžiai	Nr. 1		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus							
			Vidinis		Apačia	1.05		28.65				
	Nr. 3		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 4		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 5		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 6		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
Nr. 7		Išorinis		Viršus								
		Vidinis		Apačia								
Nr. 8		Išorinis		Viršus								
		Vidinis		Apačia								
Nr. 9		Išorinis		Viršus								
		Vidinis		Apačia								
Nr. 10		Išorinis		Viršus								
		Vidinis		Apačia								
Nr. 11		Išorinis		Viršus								
		Vidinis		Apačia								
Nr. 12		Išorinis		Viršus								
		Vidinis		Apačia								

Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys  
(įrenginio pavadinimas)

13  
(įrenginio numeris)

Kretinga, Tiekėjų g.


(adresas)

25590146  
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SAŠAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	400				30.60	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		grunt			0.00		30.60	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6198213.81; Y = 326319.88		
Dugnas		pls	425		1.57		29.03			
Vamzdžiai	Nr. 1		Išorinis		Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 2	PP	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	250	Apačia		1.82			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				1GKV-152 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-04-22 (data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)



Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų grotelės  
(įrenginio pavadinimas)

12  
(įrenginio numeris)

Kretinga, Tiekėjų g.

(adresas)


25590146

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SAŠAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	525x525				30.58	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		grunt			0.00		30.58	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6198212.55; Y = 326313.73		
Dugnas		pls	425		1.22		29.36			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia	1.41	29.17			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.42	29.16			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.41	29.17			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Vamzdžiai	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				1GKV-152 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-04-13 (data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės:    - <div>(medžiaga, kiekis)</div>		
Dangtis		met	525x525				30.59	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		asf			0.00		30.59	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6198214.91; Y = 326307.11		
Dugnas		pls	425		1.23		29.36			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.42	29.17			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.43	29.16			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.42	29.17			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 <small>(godežinininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	2023-04-13 <small>(data)</small>
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(godežinininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(godežinininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(godežinininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(godežinininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(godežinininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)

Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys  
(įrenginio pavadinimas)

6  
(įrenginio numeris)

Kretinga, Tiekėjų g.

(adresas)


25590146

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 6 (medžiaga, kiekis)			
Dangtis		met	670				30.46	Ar yra vandens? Ne			
Žemė		grunt			0.00		30.46	Ar yra dujų? Ne			
Sienos		bet						Pastabos:			
Lubos		bet	1000		0,28		30.18	X = 6198231.15; Y = 326304.52			
Dugnas		bet	1000		1.99		28.47				
Vamzdžiai	Nr. 1		Išorinis		Viršus			Objektas:			
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 2	PP	Išorinis		Viršus						
			Vidinis	315	Apačia		2.14				
	Nr. 3		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 4		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				1GKV-152 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-04-13 (data)	
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 8		Išorinis		Viršus				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 10		Išorinis		Viršus				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 12		Išorinis		Viršus				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	
			Vidinis		Apačia						

Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys  
(įrenginio pavadinimas)

5  
(įrenginio numeris)

Kretinga, Tiekėjų g.


(adresas)

25590146  
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 11 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	670				30.60	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		grunt			0.00		30.60	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	1500		0.54		30.06	X = 6198227.85; Y = 326315.60		
Dugnas		bet	1500		3.28		27.32			
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis		Viršus			Objektas:		
			Vidinis	400	Apačia	3.48	27.12			
	Nr. 2	PP	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	400	Apačia	3.48	27.12			
	Nr. 3	PP	Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis	315	Apačia	3.05	27.55			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				1GKV-152 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-04-13 (data)
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				(parašas)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus				(parašas)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus				(parašas)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus				(parašas)	
			Vidinis		Apačia					

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 12 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	670				30.65	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		30.65	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	1500		0.42		30.23	X = 6198213.41; Y = 326310.83		
Dugnas		bet	1500		3.37		27.28			
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	400	Apačia	3.57		27.08		
	Nr. 2	PP	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	400	Apačia	3.57		27.08		
	Nr. 3	PP	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	250	Apačia	1.94		28.71		
	Nr. 4	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.52		29.13	Objektas:	
	Nr. 5	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.71		28.94		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 (godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2023-04-13 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)

Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys  
(įrenginio pavadinimas)

3  
(įrenginio numeris)

Kretinga, Tiekėjų g.


(adresas)

25590146  
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 12 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	670				30.87	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		30.87	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	1500		0.44		30.43	X = 6198165.89; Y = 326294.09		
Dugnas		bet	1500		3.86		27.01			
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis		Viršus			Objektas:		
			Vidinis	400	Apačia	3.96	26.91			
	Nr. 2	PP	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	400	Apačia	3.97	26.90			
	Nr. 3	PP	Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis	250	Apačia	2.21	28.66			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.70	29.17			
	Nr. 5	PVC	Išorinis	200	Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia	1.67	29.20		1GKV-152 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-04-13 (data)
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				(parašas)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus				(geodezininko kv.paž.Nr.)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus				(geodezininko kv.paž.Nr.)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus				(geodezininko kv.paž.Nr.)	
			Vidinis		Apačia					



Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys  
(įrenginio pavadinimas)

2  
(įrenginio numeris)

Kretinga, Tiekėjų g.


(adresas)

25590146  
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 13 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	670				30.93	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		30.93	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	1500		0.42		30.51	X = 6198112.11; Y = 326276.28		
Dugnas		bet	1500		3.94		26.99			
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis		Viršus			Objektas:		
			Vidinis	400	Apačia	4.20	26.73			
	Nr. 2	PP	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	500	Apačia	4.32	26.61			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.51	29.42			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.86	29.07			
	Nr. 5	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.53	29.40			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				1GKV-152 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-04-13 (data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas) (data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas) (data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas) (data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas) (data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas) (data)

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 12 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	670				30.73	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		30.73	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	1500		0.55		30.18	X = 6198057.72; Y = 326258.07		
Dugnas		bet	1500		4.08		26.65			
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	500	Apačia	4.31	26.42			
	Nr. 2	PP	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	500	Apačia	4.32	26.41			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.58	29.15			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.65	29.08	Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 (godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2023-03-20 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)

(adresas)

(irenginio pavadinimas)

242

(irenginio numeris)


25590145

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



## ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

## SASAJOS SCHEMA

## Vertikalinis



## Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės:    - <div>(medžiaga, kiekis)</div> Ar yra vandens? <u>Ne</u>  Ar yra dujų? <u>Ne</u>  Pastabos:  X = 6198007.70; Y = 326245.24
Dangtis		met	525x525				30.40	
Žemė		grunt			0.00		30.40	
Sienos		pls						
Lubos								
Dugnas		pls	425		1.15		29.25	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus			
			Vidinis		Apačia	1.34	29.06	
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus			
			Vidinis		Apačia	1.35	29.05	
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus			
			Vidinis		Apačia	1.34	29.06	
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
Nr. 7		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 8		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 9		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 10		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 11		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 12		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				

Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
	1GKV-152 <small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>		2023-03-20 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>		
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>		



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 12 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	670				30.48	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		30.48	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	1500		0.55		29.93	X = 6198008.62; Y = 326242.19		
Dugnas		bet	1500		4.03		26.45			
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	500	Apačia	4.23	26.25			
	Nr. 2	PP	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	500	Apačia	4.29	26.19			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.47	29.01			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.62	28.86	Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2023-03-20 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)

(adresas)


Lietaus nuotekų, drenažo šulinys  
(irenginio pavadinimas)

219  
 (irenginio numeris)  
 25590126  
 (LKS-94 M 1:500 plano numeris)



## ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

## SASAJOS SCHEMA

## Vertikalinis



## Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga		Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė		Lipynės:    - <div>(medžiaga, kiekis)</div>		
Dangtis		met		400				30.52		Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		grunt				0.00		30.52		Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		pls								Pastabos:		
Lubos										X = 6198280.10; Y = 326342.51		
Dugnas		pls		425		1.75		28.77				
Vamzdžiai	Nr. 1		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus							
			Vidinis		Apačia	1.95	28.57					
	Nr. 3		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Objektas:				
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 5		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 6		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko					
		Vidinis		Apačia								
Nr. 8		Išorinis		Viršus			1GKV-152 <div>(godežinininko kv.paž.Nr.)</div>					
		Vidinis		Apačia								
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko					
		Vidinis		Apačia								
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko					
		Vidinis		Apačia								
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko					
		Vidinis		Apačia								
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko					
		Vidinis		Apačia								



(adresas)

(irenginio pavadinimas)

218

(irenginio numeris)


25590126

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



# ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

## SASAJOS SCHEMA

## Vertikalinis



## Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - <div>(medžiaga, kiekis)</div>		
Dangtis		met	400				30.34	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		asf			0.00		30.34	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6198280.42; Y = 326336.73		
Dugnas		pls	425		1.31		29.03			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.50	28.84			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.51	28.83			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.50	28.84			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Matavimus atliko		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia			1 GKV-152 <small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	2023-04-13 <small>(data)</small>
	Nr. 9		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Matavimus atliko		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia			<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Matavimus atliko		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia			<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)



Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų grotelės  
(įrenginio pavadinimas)

216  
(įrenginio numeris)

Kretinga, Tiekėjų g.

(adresas)


25590126

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	525x525				30.34	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		30.34	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 619828.82; Y = 326330.34		
Dugnas		pls	425		1.19		29.15			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia	1.38	28.96			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia	1.39	28.95			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia	1.38	28.96			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					

Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys  
(įrenginio pavadinimas)

215  
(įrenginio numeris)

Kretinga, Tiekėjų g.


(adresas)

25590126  
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	525x525				30.44	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		30.44	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6198250.60; Y = 326326.80		
Dugnas		pls	425		1.20		29.24			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia	1.39	29.05			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.40	29.04			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.39	29.05			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				1GKV-152 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-04-22 (data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)

Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų grotelės  
(įrenginio pavadinimas)

214  
(įrenginio numeris)

Kretinga, Tiekėjų g.


(adresas)

25590126  
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	525x525				30.41	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		30.41	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6198253.58; Y = 326320.39		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia	1.35	29.06			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.36	29.05			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia	1.35	29.06			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				1GKV-152 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-04-22 (data)
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				(parašas)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus				(parašas)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus				(parašas)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus				(parašas)	
			Vidinis		Apačia					

Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų grotelės  
(įrenginio pavadinimas)

171  
(įrenginio numeris)


Kretinga, Tiekėjų g.  
(adresas)

25590126  
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	400				30.53	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		30.53	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6198325.65; Y = 326352.07		
Dugnas		pls	425		1.18		29.35			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.37	29.16			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.38	29.15			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.37	29.16			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Vamzdžiai	Nr. 7		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					

Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
	1GKV-152 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2023-04-13 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)



Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų grotelės  
(įrenginio pavadinimas)

161  
(įrenginio numeris)

Kretinga, Tiekėjų g.

(adresas)


25590126

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	525x525				30.52	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		30.52	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6198327.89; Y = 326345.82		
Dugnas		pls	425		1.06		29.46	Objektas:		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia	1.25	29.27		1GKV-152 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-04-22 (data)
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia	1.26	29.26		(parašas)	(data)
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia	1.25	29.27		(parašas)	(data)
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)

Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų grotelės  
(įrenginio pavadinimas)

122  
(įrenginio numeris)

Kretinga, Tiekėjų g.


(adresas)

25590126  
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SAŠAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	400				30.53	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		30.53	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6198371.64; Y = 326367.79		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.45	29.08			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.46	29.07			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.45	29.08			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Vamzdžiai	Nr. 7		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					

Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų grotelės  
(įrenginio pavadinimas)

121  
(įrenginio numeris)

Kretinga, Tiekėjų g.


(adresas)

25590126  
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	400				30.55	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		30.55	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6198373.34; Y = 326361.77		
Dugnas		pls	425		1.12		29.43			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia	1.31	29.24			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.32	29.23			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.31	29.24			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Vamzdžiai	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				1GKV-152 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-04-22 (data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės:    - <div>(medžiaga, kiekis)</div>		
Dangtis		met	400				30.35	Ar yra vandens?    Ne		
Žemė		asf			0.00		30.35	Ar yra dujų?    Ne		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6198419.18; Y = 326384.03		
Dugnas		pls	425		1.16		29.19			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.35	29.00			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.36	28.99			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.35	29.00			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 <small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	2023-04-11 <small>(data)</small>
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)

Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų grotelės  
(įrenginio pavadinimas)

71  
(įrenginio numeris)

Kretinga, Tiekėjų g.


(adresas)

25590126  
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	400				30.38	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		30.38	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6198421.10; Y = 326378.04		
Dugnas		pls	425		0.92		29.46	Objektas:		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia	1.12	29.26		1GKV-152 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-04-11 (data)
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia	1.13	29.25		(parašas)	(data)
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia	1.12	29.26		(parašas)	(data)
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)





Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų grotelės  
(įrenginio pavadinimas)

21  
(įrenginio numeris)

Kretinga, Tiekėjų g.

(adresas)


25590126

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	400				30.55	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		30.55	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6198477.97; Y = 326397.49		
Dugnas		pls	425		1.12		29.43	Objektas:		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia	1.31	29.24		1GKV-152 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-04-11 (data)
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia	1.32	29.23		(parašas)	(data)
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia	1.31	29.24		(parašas)	(data)
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)

Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys  
(įrenginio pavadinimas)

9  
(įrenginio numeris)

Kretinga, Tiekėjų g.


(adresas)

25590126  
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



### ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

### SAŠAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 6 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	670				30.60	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		30.60	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	1000		0.45		30.15	X = 6198476.02; Y = 326400.60		
Dugnas		bet	1000		2.18		28.42			
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis		Viršus			Objektas:		
			Vidinis	250	Apačia	2.18	28.42			
	Nr. 2	PP	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	315	Apačia	2.31	28.29			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.44	29.16			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.75	28.85			
	Nr. 5	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.45	29.15			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 8		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 9		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 10		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 11		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 12		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						

Vamzdžiai

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		met	670				30.45
Žemė		asf			0.00		30.45
Sienos		bet					
Lubos		bet	1000		0.44		30.01
Dugnas		bet	1000		2.20		28.25
Nr. 1	PP	Išorinis		Viršus			
		Vidinis	315	Apačia	2.31	28.14	
	PP	Išorinis		Viršus			
		Vidinis	315	Apačia	2.36	28.09	
	PVC	Išorinis	200	Viršus			
		Vidinis		Apačia	1.67	28.78	
		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
	Išorinis		Viršus				
	Vidinis		Apačia				
	Išorinis		Viršus				
	Vidinis		Apačia				
	Išorinis		Viršus				
	Vidinis		Apačia				
	Išorinis		Viršus				
	Vidinis		Apačia				
	Išorinis		Viršus				
	Vidinis		Apačia				
	Išorinis		Viršus				
	Vidinis		Apačia				
	Išorinis		Viršus				
	Vidinis		Apačia				
	Išorinis		Viršus				
	Vidinis		Apačia				

Lipynės: 7  
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6198438.18; Y = 326387.22

Objektas:

Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
	1GKV-152 <small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>		2023-04-11 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>		(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>		(data)

Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys  
(įrenginio pavadinimas)

7  
(įrenginio numeris)

Kretinga, Tiekėjų g.


(adresas)

25590126  
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SAŲSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 7 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	670				30.42	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		30.42	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	1000		0.51		29.91	X = 6198419.56; Y = 326380.82		
Dugnas		bet	1000		2.24		28.18			
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis		Viršus			Objektas:		
			Vidinis	315	Apačia	2.40	28.02			
	Nr. 2	PP	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	315	Apačia	2.40	28.02			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.52	28.90			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.54	28.88			
	Nr. 5	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.25	29.17			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2023-04-11 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>7</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	670				30.50	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		asf			0.00		30.50	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	1000		0.68		29.82	X = 6198395.81; Y = 326373.10		
Dugnas		bet	1000		2.45		28.05			
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	315	Apačia	2.59	27.91			
	Nr. 2	PP	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	315	Apačia	2.59	27.91			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	2.50	28.00			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2023-04-11 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)

Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys  
(įrenginio pavadinimas)

5  
(įrenginio numeris)

Kretinga, Tiekėjų g.


(adresas)

25590126  
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



## ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

## SAŠAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 8 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	670				30.60	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		30.60	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	1000		0.54		30.06	X = 6198372.44; Y = 326364.84		
Dugnas		bet	1000		2.60		28.00			
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis		Viršus			Objektas:		
			Vidinis	315	Apačia	2.78	27.82			
	Nr. 2	PP	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	400	Apačia	2.82	27.78			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.61	28.99			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.41	29.19			
	Nr. 5	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.99	28.61			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				1GKV-152 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-04-11 (data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas) (data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas) (data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas) (data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas) (data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas) (data)



Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys  
(įrenginio pavadinimas)

4  
(įrenginio numeris)



Kretinga, Tiekėjų g.

(adresas)

25590126  
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 9 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	670				30.64	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		30.64	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	1500		0.45		30.19	X = 6198344.83; Y = 326355.36		
Dugnas		bet	1500		2.79		27.85			
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis		Viršus			Objektas:		
			Vidinis	400	Apačia	2.96	27.68			
	Nr. 2	PP	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	400	Apačia	3.01	27.63			
	Nr. 3	PP	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	250	Apačia	2.68	27.96			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.76	28.88			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 8		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 9		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 10		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 11		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 12		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						

Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys  
(įrenginio pavadinimas)

3  
(įrenginio numeris)

Kretinga, Tiekėjų g.


(adresas)

25590126  
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



## ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

## SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 8 (medžiaga, kiekis)  Ar yra vandens? Ne Ar yra dujų? Ne  Pastabos:  X = 6198326.57; Y = 326349.06  Objektas:		
Dangtis		met	670				30.60			
Žemė		asf			0.00		30.60			
Sienos		bet								
Lubos		bet	1500		0.52		30.08			
Dugnas		bet	1500		2.84		27.76	Vamzdžiai	Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)
Nr. 1	PP	Išorinis	400	Viršus						1GKV-152 (geodezininko kv.paž.Nr.)
		Vidinis		Apačia		3.02	27.58			(parašas)
Nr. 2	PP	Išorinis	400	Viršus					Matavimus atliko	(data)
		Vidinis		Apačia		3.02	27.58			
Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus					Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)
		Vidinis		Apačia		1.48	29.12			
Nr. 4	PVC	Išorinis	200	Viršus					Matavimus atliko	(geodezininko kv.paž.Nr.)
		Vidinis		Apačia		2.14	28.46			(parašas)
Nr. 5	PVC	Išorinis	200	Viršus					Matavimus atliko	(data)
		Vidinis		Apačia		1.37	29.23			
Nr. 6	PVC	Išorinis	200	Viršus					Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)
		Vidinis		Apačia		1.96	28.64			
Nr. 7		Išorinis		Viršus					Matavimus atliko	(geodezininko kv.paž.Nr.)
		Vidinis		Apačia						(parašas)
Nr. 8		Išorinis		Viršus					Matavimus atliko	(data)
		Vidinis		Apačia						
Nr. 9		Išorinis		Viršus					Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)
		Vidinis		Apačia						
Nr. 10		Išorinis		Viršus					Matavimus atliko	(geodezininko kv.paž.Nr.)
		Vidinis		Apačia						(parašas)
Nr. 11		Išorinis		Viršus					Matavimus atliko	(data)
		Vidinis		Apačia						
Nr. 12		Išorinis		Viršus					Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)
		Vidinis		Apačia						

Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys  
(įrenginio pavadinimas)

2  
(įrenginio numeris)

Kretinga, Tiekėjų g.


(adresas)

25590126  
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



## ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

## SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 9 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	670				30.41	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		30.41	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	1500		0.49		29.92	X = 6198281.85; Y = 326333.79		
Dugnas		bet	1500		2.81		27.60			
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis		Viršus			Objektas:		
			Vidinis	400	Apačia	2.99	27.42			
	Nr. 2	PP	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	400	Apačia	3.01	27.40			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.95	28.46			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.62	28.79			
	Nr. 5	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.50	28.91			
	Nr. 6	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.89	28.52			
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				1GKV-152 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-04-13 (data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas) (data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas) (data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas) (data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas) (data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas) (data)

Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys  
(įrenginio pavadinimas)

1  
(įrenginio numeris)

Kretinga, Tiekėjų g.


(adresas)

25590126  
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SAŠAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	670				30.52	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		30.52	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	1500		0.41		30.11	X = 6198252.05; Y = 326323.41		
Dugnas		bet	1500		3.09		27.43			
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis		Viršus			Objektas:		
			Vidinis	400	Apačia	3.28	27.24			
	Nr. 2	PP	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	400	Apačia	3.29	27.23			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.52	29.00			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.99	28.53			
	Nr. 5	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.51	29.01			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				1GKV-152 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-04-13 (data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)

Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų grotelės  
(įrenginio pavadinimas)

232  
(įrenginio numeris)

Kretinga, Tiekėjų g.


(adresas)

25590106  
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	525x525				30.41	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		30.41	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6198520.48; Y = 326419.31		
Dugnas		pls	425		1.21		29.20			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia	1.40	29.01			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.41	29.00			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.40	29.01			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Vamzdžiai	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				1GKV-152 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-08-02 (data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)



Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų grotelės  
(įrenginio pavadinimas)

186  
(įrenginio numeris)

Kretinga, Tiekėjų g.


(adresas)

25590106  
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	400				29.93	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		29.93	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6198563.83; Y = 326433.37		
Dugnas		pls	425		1.13		28.80	Objektas:		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia	1.32	28.61		1GKV-152 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-08-02 (data)
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia	1.33	28.60		(parašas)	(data)
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia	1.32	28.61		(parašas)	(data)
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės:    - <div>(medžiaga, kiekis)</div>		
Dangtis		met	525x525				29.93	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		asf			0.00		29.93	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6198566.60; Y = 326426.91		
Dugnas		pls	425		1.08		28.85			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.27	28.66			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.28	28.65			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.27	28.66			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 <small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	2023-08-02 <small>(data)</small>
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)



Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų grotelės  
(įrenginio pavadinimas)

135  
(įrenginio numeris)

Kretinga, Tiekėjų g.

(adresas)


25590106

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga		Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)  Ar yra vandens? <u>Ne</u> Ar yra dujų? <u>Ne</u>  Pastabos:  X = 6198624.82; Y = 326438.49		
Dangtis		met		525x525				29.50			
Žemė		asf				0.00		29.50			
Sienos		pls									
Lubos											
Dugnas		pls		425		1.54		27.96	Objektas:		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus						
			Vidinis		Apačia	1.73		27.77			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus						
			Vidinis		Apačia	1.74		27.76			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus						
			Vidinis		Apačia	1.73		27.77			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)	1GKV-152 (geodezininko kv.paž.Nr.)
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 5		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(parašas)
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(parašas)
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 7		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(parašas)
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 8		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(parašas)
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 9		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(parašas)
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 10		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(parašas)
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 11		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(parašas)
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 12		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(parašas)
			Vidinis		Apačia						

(adresas)

(irenginio pavadinimas)

95

(irenginio numeris)


25590106

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

## SASAJOS SCHEMA

## Vertikalinis



## Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - <div>(medžiaga, kiekis)</div>		
Dangtis		met	400				29.11	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		asf			0.00		29.11	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6198676.37; Y = 326453.73		
Dugnas		pls	425		1.21		27.90			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.40	27.71			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.41	27.70			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.40	27.71			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys		
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 8		Išorinis		Viršus			1GKV-152	(geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-08-02	
		Vidinis		Apačia						(parašas)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)

Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų grotelės  
(įrenginio pavadinimas)

85  
(įrenginio numeris)

Kretinga, Tiekėjų g.

(adresas)


25590106

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės:    - <div>(medžiaga, kiekis)</div>		
Dangtis		met	400				29.11	Ar yra vandens?    -Ne		
Žemė		asf			0.00		29.11	Ar yra dujų?    -Ne		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6198677.45; Y = 326447.32		
Dugnas		pls	425		1.31		27.80			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus			Objektas:  <		

Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų grotelės  
(įrenginio pavadinimas)

46  
(įrenginio numeris)

Kretinga, Tiekėjų g.


(adresas)

25590106  
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	400				28.77	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		28.77	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6198733.67; Y = 326463.22		
Dugnas		pls	425		0.95		27.82			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia	1.14	27.63			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.15	27.62			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.14	27.63			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Vamzdžiai	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				1GKV-152 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-08-02 (data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)

(adresas)

(irenginio pavadinimas)

45

(irenginio numeris)


25590106

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

## SASAJOS SCHEMA

## Vertikalinis



## Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - <div>(medžiaga, kiekis)</div>		
Dangtis		met	400				28.77	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		asf			0.00		28.77	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6198734.49; Y = 326456.95		
Dugnas		pls	425		1.09		27.68			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.29	27.48			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.29	27.48			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.28	27.49			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.28	27.49	Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 <small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>		2023-08-02 <small>(data)</small>
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)



Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys  
(įrenginio pavadinimas)

13  
(įrenginio numeris)


Kretingos r. sav., Kretingos m., Tiekėjų g.  
(adresas)

25590106  
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 2 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	660				28.90	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		grunt			0.00		28.90	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	1000		0,38		28.52	X = 6198734.66; Y = 326455.35		
Dugnas		bet	1000		1.40		27.50			
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis		Viršus			Objektas:		
			Vidinis	250	Apačia	1.58	27.32			
	Nr. 2	PP	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	250	Apačia	1.59	27.31			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.52	27.38			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Vamzdžiai	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				1GKV-152 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-08-03 (data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>3</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	650				29.52	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		asf			0.00		29.52	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	2000		1.61		27.91	X = 6198619.41; Y = 326444.60		
Dugnas		bet	2000		2.24		27.28			
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	1000	Apačia	2.24	27.28			
	Nr. 2	bet	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	1000	Apačia	2.27	27.25			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.98	27.54			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.94	27.58	Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 <small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	2023-08-01 <small>(data)</small>
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)

Pavadinimas		Medžiaga		Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė		Lipynės: 5 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met		660				29.00		Ar yra vandens? Ne		
Žemė		grunt				0.00		29.00		Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet								Pastabos:		
Lubos		bet		1000		0.25		28.75		X = 6198739.85; Y = 326451.04		
Dugnas		bet		1000		1.75		27.25				
Vamzdžiai	Nr. 1		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 2	PP	Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia		1.61		27.39			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 4		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 5		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 6		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
Nr. 7		Išorinis		Viršus								
		Vidinis		Apačia								
Nr. 8		Išorinis		Viršus								
		Vidinis		Apačia								
Nr. 9		Išorinis		Viršus								
		Vidinis		Apačia								
Nr. 10		Išorinis		Viršus								
		Vidinis		Apačia								
Nr. 11		Išorinis		Viršus								
		Vidinis		Apačia								
Nr. 12		Išorinis		Viršus								
		Vidinis		Apačia								

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 6 (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		met	650				29.05	Ar yra vandens? Ne	
Žemė		grunt			0.00		29.05	Ar yra dujų? Ne	
Sienos		bet						Pastabos:	
Lubos		bet	2000		1,27		27.78	X = 6198720.57; Y = 326463.54	
Dugnas		bet	2000		2.12		26.93		
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	Išorinis		Viršus				
			Vidinis	1000	Apačia	2.99	26.06		
	Nr. 2	bet	Išorinis		Viršus				
			Vidinis	1000	Apačia	2.99	26.06		
	Nr. 3	PP	Išorinis		Viršus				
			Vidinis	315	Apačia	2.15	26.90		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia			Objektas:	
	Nr. 5		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 5 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	660				29.31	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		grunt			0.00		29.31	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	1000		0,38		28.93	X = 6198677.57; Y = 326446.07		
Dugnas		bet	1000		1.61		27.70			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.73	27.58			
	Nr. 2	PP	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	250	Apačia	1.80	27.51			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2023-08-01 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)

Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys  
(įrenginio pavadinimas)

8  
(įrenginio numeris)


Kretingos r. sav., Kretingos m., Tiekėjų g.  
(adresas)

25590106  
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SAŠAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 6 (medžiaga, kiekis)  Ar yra vandens? Ne Ar yra dujų? Ne  Pastabos:  X = 6198564.88; Y = 326427.50  Objektas:		
Dangtis		met	660				29.93			
Žemė		asf			0.00		29.93			
Sienos		bet								
Lubos		bet	2000		0.83		29.10			
Dugnas		bet	2000		2.60		27.33			
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)	
			Vidinis	300	Apačia	2.88	27.05			
	Nr. 2	bet	Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis	1000	Apačia	3.41	26.52			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia	1.30	28.63			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	200	Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia	1.41	28.52			
	Nr. 5	ker	Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis	300	Apačia	2.88	27.05			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 2 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	660				28.83	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		grunt			0.00		28.83	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	1000		0.42		28.41	X = 6198721.77; Y = 326453.56		
Dugnas		bet	1000		1.42		27.41			
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	250	Apačia	1.58	27.25			
	Nr. 2	PP	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	315	Apačia	1.68	27.15			
	Nr. 3	PP	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	250	Apačia	1.52	27.31			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2023-08-03 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)



Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys  
(įrenginio pavadinimas)

6  
(įrenginio numeris)



Kretinga, Tiekėjų g.

(adresas)

25590106  
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 3 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	670				30.50	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		30.50	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	1000		0.65		29.85	X = 6198518.64; Y = 326415.01		
Dugnas		bet	1000		1.73		28.77			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia	1.81	28.69			
	Nr. 2	PP	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	250	Apačia	1.85	28.65			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.66	28.84			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.63	28.87			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				1GKV-152 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-04-11 (data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)

(adresas)

(irenginio pavadinimas)

5

(irenginio numeris)


25590087

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



# ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

## SASAJOS SCHEMA

## Vertikalinis



## Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - _____ (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	525x525				28.80	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		asf			0.00		28.80	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6198967.61; Y = 326503.30		
Dugnas		pls	425		0.92		27.88			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.11	27.69			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.12	27.68			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.11	27.69			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 <small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>		2023-08-01 <small>(data)</small>
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia						
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia						
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia						
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia						
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia						



Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų grotelės  
(įrenginio pavadinimas)

246

(įrenginio numeris)

Kretinga, Tiekėjų g.

(adresas)


25590086

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės:    - <div>(medžiaga, kiekis)</div>	
Dangtis		met	400				28.49	Ar yra vandens?    Ne	
Žemė		asf			0.00		28.49	Ar yra dujų?    Ne	
Sienos		pls						Pastabos:	
Lubos								X = 6198781.14; Y = 326471.59	
Dugnas		pls	425		1.08		27.41		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus				
			Vidinis		Apačia	1.28	27.21		
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus				
			Vidinis		Apačia	1.28	27.21		
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus				
			Vidinis		Apačia	1.27	27.22		
	Nr. 4	PVC	Išorinis	113	Viršus				
			Vidinis		Apačia	1.27	27.22		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 <small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - _____ (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	525x525				28.55	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		asf			0.00		28.55	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6198782.18; Y = 326464.55		
Dugnas		pls	425		1.04		27.51			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.23	27.32			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.24	27.31			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.23	27.32			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 <small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	2023-08-01 <small>(data)</small>
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)

Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų grotelės  
(įrenginio pavadinimas)

196  
(įrenginio numeris)

Kretinga, Tiekėjų g.

(adresas)


25590086

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės:    - <div>(medžiaga, kiekis)</div>		
Dangtis		met	525x525				28.53	Ar yra vandens?    Ne		
Žemė		asf			0.00		28.53	Ar yra dujų?    Ne		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6198831.80; Y = 326479.85		
Dugnas		pls	425		1.23		27.30			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus			Objektas:   <		

Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų grotelės  
(įrenginio pavadinimas)

195  
(įrenginio numeris)

Kretinga, Tiekėjų g.


(adresas)

25590086  
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga		Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)  Ar yra vandens? <u>Ne</u>  Ar yra dujų? <u>Ne</u>  Pastabos:  X = 6198832.85; Y = 326472.95  Objektas:
Dangtis		met		525x525				28.53	
Žemė		asf				0.00		28.53	
Sienos		pls							
Lubos									
Dugnas		pls		425		1.15		27.38	Vamzdžiai
Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus					
		Vidinis		Apačia		1.34		27.19	
Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
		Vidinis		Apačia		1.35		27.18	
Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
		Vidinis		Apačia		1.34		27.19	
Nr. 4		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apačia					
Nr. 5		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apačia					
Nr. 6		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus					Matavimus atliko
		Vidinis		Apačia					
Nr. 8		Išorinis		Viršus					Matavimus atliko
		Vidinis		Apačia					
Nr. 9		Išorinis		Viršus					Matavimus atliko
		Vidinis		Apačia					
Nr. 10		Išorinis		Viršus					Matavimus atliko
		Vidinis		Apačia					
Nr. 11		Išorinis		Viršus					Matavimus atliko
		Vidinis		Apačia					
Nr. 12		Išorinis		Viršus					Matavimus atliko
		Vidinis		Apačia					



Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų grotelės  
(įrenginio pavadinimas)

146  
(įrenginio numeris)

Kretinga, Tiekėjų g.


(adresas)

25590086  
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	525x525				28.41	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		28.41	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6198863.96; Y = 326485.21		
Dugnas		pls	425		0.92		27.49	Objektas:		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia	1.11	27.30		1GKV-152 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-08-02 (data)
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia	1.12	27.29		(parašas)	(data)
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia	1.11	27.30		(parašas)	(data)
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)

Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų grotelės  
(įrenginio pavadinimas)

145  
(įrenginio numeris)

Kretinga, Tiekėjų g.

(adresas)


25590086

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	525x525				28.41	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		28.41	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 619886.70; Y = 326478.25		
Dugnas		pls	425		1.12		27.29			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia	1.32	27.09			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.32	27.09			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.31	27.10			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.31	27.10			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Vamzdžiai	Nr. 7		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					

Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų grotelės  
(įrenginio pavadinimas)

96  
(įrenginio numeris)

Kretinga, Tiekėjų g.


(adresas)

25590086  
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)  Ar yra vandens? <u>Ne</u>  Ar yra dujų? <u>Ne</u>  Pastabos:  X = 6198909.83; Y = 326493.09		
Dangtis		met	525x525				28.59			
Žemė		asf			0.00		28.59			
Sienos		pls								
Lubos										
Dugnas		pls	425		1.22		27.37	Objektas:		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.42	27.17			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.42	27.17			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.41	27.18			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.41	27.18			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					

(adresas)

(irenginio pavadinimas)

95

(irenginio numeris)


25590086

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



# ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

## SASAJOS SCHEMA

## Vertikalinis



## Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - _____ (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	525x525				28.58	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		asf			0.00		28.58	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6198910.67; Y = 326485.95		
Dugnas		pls	425		1.08		27.50			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.27	27.31			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.28	27.30			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.27	27.31			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 (grodėzininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2023-08-02 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(grodėzininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(grodėzininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(grodėzininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(grodėzininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(grodėzininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)

Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų grotelės  
(įrenginio pavadinimas)

45  
(įrenginio numeris)

Kretinga, Tiekėjų g.


(adresas)

25590086  
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	525x525				28.81	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		asf			0.00		28.81	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6198968.72; Y = 326496.40		
Dugnas		pls	425		1.12		27.69			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.32	27.49			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.32	27.49			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.31	27.50			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.31	27.50	Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 <small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	2023-08-02 <small>(data)</small>
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)










IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

## SASAJOS SCHEMA

## Vertikalinis



## Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės:    - <div>(medžiaga, kiekis)</div>		
Dangtis		met	660				28.38	Ar yra vandens?    Ne		
Žemė		grunt			-0.30		28.68	Ar yra dujų?    Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	2000		0.20		28.18	X = 6198850.28; Y = 326485.30		
Dugnas		bet	2000		2.50		25.88			
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	1000	Apačia	2.50		25.88		
	Nr. 2	bet	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	1000	Apačia	2.50		25.88		
	Nr. 3	PP	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	250	Apačia	1.58		26.80		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 <small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>		2023-08-02 <small>(data)</small>
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>		
		Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)	
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>		
		Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)	
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia						





Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys  
(įrenginio pavadinimas)

3  
(įrenginio numeris)


Kretingos r. sav., Kretingos m., Tiekėjų g.  
(adresas)

25590086  
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 4 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	670				28.59	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		grunt			0.00		28.59	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	1000		0.31		28.28	X = 6198853.17; Y = 326475.16		
Dugnas		bet	1000		1.49		27.10	Objektas:		
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis	250	Apačia	1.70	26.89			
	Nr. 2	PP	Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis	250	Apačia	1.73	26.86			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					

Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys  
(įrenginio pavadinimas)

2  
(įrenginio numeris)


Kretingos r. sav., Kretingos m., Tiekėjų g.  
(adresas)

25590086  
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 6 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	660				28.43	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		grunt			-0.30		28.73	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	2000		0.20		28.23	X = 6198834.36; Y = 326483.66		
Dugnas		bet	2000		2.55		25.88			
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	Išorinis		Viršus			Objektas:		
			Vidinis	1000	Apčia	2.55	25.88			
	Nr. 2	bet	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	1000	Apčia	2.57	25.86			
	Nr. 3	bet	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	1000	Apčia	2.50	25.93			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apčia	1.48	26.95			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apčia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apčia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apčia				1GKV-152 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-08-02 (data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apčia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apčia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apčia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apčia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apčia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)

Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų grotelės  
(įrenginio pavadinimas)

206  
(įrenginio numeris)

Kretinga, Tiekėjų g.


(adresas)

25590067  
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	525x525				29.00	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		29.00	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6199011.99; Y = 326511.28		
Dugnas		pls	425					Objektas:		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia	1.25	27.75		1GKV-152 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-08-02 (data)
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia	1.26	27.74		(parašas)	(data)
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia	1.25	27.75		(parašas)	(data)
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)

Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų grotelės  
(įrenginio pavadinimas)

205  
(įrenginio numeris)

Kretinga, Tiekėjų g.


(adresas)

25590067  
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	525x525				29.00	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		29.00	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6199013.24; Y = 326504.39		
Dugnas		pls	425		1.11		27.89			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia	1.31	27.69			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.31	27.69			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.30	27.70			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.30	27.70			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Vamzdžiai	Nr. 7		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					



Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys  
(inžinerinio pavadinimas)

159

(inžinerinio numeris)

Kretingos r. sav., Kretingos m., Tiekėjų g.  
(adresas)


25590067

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SAŠAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	410				29.24	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		grunt			-0.26		29.50	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6199091.01; Y = 326531.95		
Dugnas		pls	425		2.06		27.18			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia	2.26	26.98			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	2.26	26.98			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Vamzdžiai	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			1GKV-152 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2023-08-02 (data)
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)

Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų grotelės  
(įrenginio pavadinimas)

158  
(įrenginio numeris)

Kretinga, Tiekėjų g.


(adresas)

25590067  
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	400				29.32	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		29.32	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6199098.06; Y = 326526.52		
Dugnas		pls	425		0.79		28.53	Objektas:		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia	0.98	28.34			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia	0.99	28.33			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia	0.98	28.34			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

(irenginio pavadinimas)

157

(irenginio numeris)

(adresas)


25590067

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

## SASAJOS SCHEMA

## Vertikalinis



## Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - _____ (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	630				29.33	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		grunt			0.00		29.33	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6199090.14; Y = 326517.45		
Dugnas		pls	600		1.27		28.06			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.51	27.82			
	Nr. 2	PP	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	250	Apačia	1.51	27.82			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 <small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	2023-08-01 <small>(data)</small>
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės:    - <div>(medžiaga, kiekis)</div>		
Dangtis		met	400				29.17	Ar yra vandens?    Ne		
Žemė		asf			0.00		29.17	Ar yra dujų?    Ne		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6199061.58; Y = 326520.35		
Dugnas		pls	425		1.01		28.16			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.20	27.97			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.21	27.96			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.20	27.97			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-152 <small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	2023-08-02 <small>(data)</small>
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	(parašas)	(data)

Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų grotelės  
(įrenginio pavadinimas)

155  
(įrenginio numeris)

Kretinga, Tiekėjų g.


(adresas)

25590067  
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės:    - <div>(medžiaga, kiekis)</div>		
Dangtis		met	525x525				29.21	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		asf			0.00		29.21	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6199062.73; Y = 326513.32		
Dugnas		pls	425		1.18		28.03			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus			Objektas:   <		

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės:    - <div>(medžiaga, kiekis)</div>		
Dangtis		met	410				29.27	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		grunt			0.10		29.17	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6199106.61; Y = 326535.49		
Dugnas		pls	425							
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	2.21	27.06			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	2.21	27.06			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 8		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 9		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 10		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 11		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 12		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						

Pavadinimas		Medžiaga		Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė		Lipynės: - <div>(medžiaga, kiekis)</div>				
Dangtis		met		410				28.63		Ar yra vandens? <u>Ne</u>				
Žemė		grunt				0.00		28.63		Ar yra dujų? <u>Ne</u>				
Sienos		pls								Pastabos:				
Lubos										X = 6199111.51; Y = 326508.38				
Dugnas		pls		425		1.14		27.49						
Vamzdžiai	Nr. 1		Išorinis		Viršus									
			Vidinis		Apačia									
	Nr. 2	PVC	Išorinis		200		Viršus							
			Vidinis				Apačia		1.34					
	Nr. 3		Išorinis		Viršus									
			Vidinis				Apačia							
	Nr. 4		Išorinis		Viršus				Objektas:					
			Vidinis				Apačia							
	Nr. 5		Išorinis		Viršus									
			Vidinis				Apačia							
	Nr. 6		Išorinis		Viršus									
			Vidinis				Apačia							
Nr. 7		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko						
		Vidinis				Apačia								
Nr. 8		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko						
		Vidinis				Apačia								
Nr. 9		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko						
		Vidinis				Apačia								
Nr. 10		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko						
		Vidinis				Apačia								
Nr. 11		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko						
		Vidinis				Apačia								
Nr. 12		Išorinis		Viršus										
		Vidinis				Apačia								



Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų grotelės  
(įrenginio pavadinimas)

105  
(įrenginio numeris)

Kretinga, Tiekėjų g.


(adresas)

25590067  
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	400				29.32	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		29.32	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6199100.01; Y = 326520.41		
Dugnas		pls	425		0.93		28.39			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia	1.13	28.19			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.13	28.19			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.12	28.20			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.12	28.20			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Vamzdžiai	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				1GKV-152 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-08-02 (parašas) (data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas) (data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas) (data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas) (data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas) (data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas) (data)

Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys  
(įrenginio pavadinimas)



3  
(įrenginio numeris)

Kretingos r. sav., Kretingos m., Tiekėjų g.  
(adresas)

25590067  
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 3 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	670				29.20	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		grunt			0.00		29.20	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	1000		0,75		28.45	X = 6199012.91; Y = 326503.03		
Dugnas		bet	1000		1.65		27.55			
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis		Viršus			Objektas:		
			Vidinis	250	Apačia	1.83	27.37			
	Nr. 2	PP	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	315	Apačia	1.91	27.29			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia	1.71	27.49			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V. Strakšys (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				1GKV-152 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-08-02 (data)
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				(parašas)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus				(parašas)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus				(parašas)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus				(parašas)	
			Vidinis		Apačia					



Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys  
(įrenginio pavadinimas)



1  
(įrenginio numeris)

Kretingos r. sav., Kretingos m., Tiekėjų g.  
(adresas)

25590067  
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 4 (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ne Ar yra dujų? Ne Pastabos: X = 6199062.77; Y = 326512.23 Objektas:		
Dangtis		met	670				29.37			
Žemė		grunt			0.00		29.37			
Sienos		bet								
Lubos		bet	1000		0,40		28.97			
Dugnas		bet	1000		1.55		27.82	Matavimus atliko V. Strakšys (vardas ir pavardė) 1GKV-152 (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) 2023-08-02 (data) Matavimus atliko (vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data) Matavimus atliko (vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)		
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	250	Apačia	1.79	27.58			
	Nr. 2	PP	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	250	Apačia	1.81	27.56			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.56	27.81			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					