



VANDENTIEKIO TINKLO PLANAS

OBJEKTAS : Kretinga, Tiekėjų g.

MASTELIS : 1:500

2023

Geodezinių darbų teritorijos
išdėstymo schema




VANDENTIEKIO TINKLŲ PLANAS M1:500

326200
6198000

25/59 - 0145

25/59 - 0165



25/59 - 0146

25/59 - 0166

Vandentiekio linija PE d110 L= 33,37m

Prašymo Nr. TIIIS1-20230719-049993 ADRESAS: Kretinga, Tiekėjų g.

GEO PUNKTAS
Į.k. 304048981
Plieno g. 10, IIa., Klaipėda
Tel. +370 645 05950
www.geopunktas.lt

KOORDINAČIŲ SISTEMA: LKS - 94

AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07

Lapo Nr. 1 Lapų sk.

Kv. paž. Nr.

VARDAS IR PAVARDĖ

PARAŠAS

DATA

1GKV-148

Direktorius Martynas Juodis


2023 07 10

1GKV-152

Geodezininkas Vidas Strakšys

2023 07 10

A.V.



| Pavadinimas | | Medžiaga | Skersmuo arba matm., mm | | Atstumas nuo dangčio, m | | Altitudė | Lipynės: -_____ | | |
|-------------|-------|----------|----------------------------|--------|-------------------------|------|----------|--------------------------------------|--|--|
| Dangtis | | bet | 840 | | | | 30.55 | (medžiaga, kiekis) | | |
| Žemė | | grunt | | | 0.00 | | 30.55 | Ar yra vandens? <u>Ne</u> | | |
| Sienos | | bet | | | | | | Ar yra dujų? <u>Ne</u> | | |
| Lubos | | bet | 2000 | | 0.93 | | 29.62 | Pastabos: | | |
| Dugnas | | bet | 2000 | | 2.41 | | 28.14 | <u>X = 6197997.23; Y = 326262.64</u> | | |
| Vamzdžiai | Nr. 1 | PE | Išorinis | 110 | Viršus | | | | | |
| | | | Vidinis | | Apačia | 2.26 | 28.29 | | | |
| | Nr. 2 | ket | Išorinis | 100 | Viršus | | | | | |
| | | | Vidinis | | Apačia | 2.25 | 28.30 | | | |
| | Nr. 3 | ket | Išorinis | 100 | Viršus | | | | | |
| | | | Vidinis | | Apačia | 2.25 | 28.30 | | | |
| | Nr. 4 | | Išorinis | | Viršus | | | | | |
| | | | Vidinis | | Apačia | | | | | |
| | Nr. 5 | | Išorinis | | Viršus | | | | | |
| | | | Vidinis | | Apačia | | | | | |
| | Nr. 6 | | Išorinis | | Viršus | | | | | |
| | | | Vidinis | | Apačia | | | | | |
| Nr. 7 | | Išorinis | | Viršus | | | | | | |
| | | Vidinis | | Apačia | | | | | | |
| Nr. 8 | | Išorinis | | Viršus | | | | | | |
| | | Vidinis | | Apačia | | | | | | |
| Nr. 9 | | Išorinis | | Viršus | | | | | | |
| | | Vidinis | | Apačia | | | | | | |
| Nr. 10 | | Išorinis | | Viršus | | | | | | |
| | | Vidinis | | Apačia | | | | | | |
| Nr. 11 | | Išorinis | | Viršus | | | | | | |
| | | Vidinis | | Apačia | | | | | | |
| Nr. 12 | | Išorinis | | Viršus | | | | | | |
| | | Vidinis | | Apačia | | | | | | |

| | | | |
|---------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Matavimus atliko | V. Strakšys (vardas ir pavardė) | | |
| | 1GKV-152 <small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small> | _____ <small>(parašas)</small> | 2023-07-10 <small>(data)</small> |
| Matavimus atliko | _____ (vardas ir pavardė) | | |
| | <small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small> | _____ <small>(parašas)</small> | _____ <small>(data)</small> |
| Matavimus atliko | _____ (vardas ir pavardė) | | |
| | <small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small> | _____ <small>(parašas)</small> | _____ <small>(data)</small> |

| Pavadinimas | | Medžiaga | Skersmuo arba matm., mm | | Atstumas nuo dangčio, m | | Altitudė |
|-------------|--------|----------|----------------------------|-----|-------------------------|------|----------|
| Dangtis | | met | 640 | | | | 30.59 |
| Žemė | | grunt | | | 0.00 | | 30.59 |
| Sienos | | bet | | | | | |
| Lubos | | bet | 3000 | | 0.60 | | 29.99 |
| Dugnas | | bet | 3000 | | 3.00 | | 27.59 |
| Vamzdžiai | Nr. 1 | ket | Išorinis Vidinis | 300 | Viršus Apačia | 2.30 | 28.29 |
| | Nr. 2 | ket | Išorinis Vidinis | 300 | Viršus Apačia | 2.30 | 28.29 |
| | Nr. 3 | ket | Išorinis Vidinis | 100 | Viršus Apačia | 2.40 | 28.19 |
| | Nr. 4 | PE | Išorinis Vidinis | 110 | Viršus Apačia | 2.40 | 28.19 |
| | Nr. 5 | | Išorinis Vidinis | | Viršus Apačia | | |
| | Nr. 6 | | Išorinis Vidinis | | Viršus Apačia | | |
| | Nr. 7 | | Išorinis Vidinis | | Viršus Apačia | | |
| | Nr. 8 | | Išorinis Vidinis | | Viršus Apačia | | |
| | Nr. 9 | | Išorinis Vidinis | | Viršus Apačia | | |
| | Nr. 10 | | Išorinis Vidinis | | Viršus Apačia | | |
| | Nr. 11 | | Išorinis Vidinis | | Viršus Apačia | | |
| | Nr. 12 | | Išorinis Vidinis | | Viršus Apačia | | |

| | | | |
|-------------------------------|---|-----------|----------------------|
| Lipynės: Met. kopet. | | | |
| (medžiaga, kiekis) | | | |
| Ar yra vandens? Ne | | | |
| Ar yra dujų? Ne | | | |
| Pastabos: | | | |
| X = 6197997.31; Y = 326229.27 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Objektas: | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Matavimus atliko | V. Strakšys (vardas ir pavardė) | | |
| | 1GKV-152 <small>(gsodezirninko kv.paž.Nr.)</small> | (parašas) | 2023-07-10 (data) |
| Matavimus atliko | (vardas ir pavardė) | | |
| | <small>(gsodezirninko kv.paž.Nr.)</small> | (parašas) | (data) |
| Matavimus atliko | (vardas ir pavardė) | | |
| | <small>(gsodezirninko kv.paž.Nr.)</small> | (parašas) | (data) |

