



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI		
1-1	tambūras	4,13
1-2	holas	56,84
1-3	kambarys	17,87
1-4	kambarys	17,54
102-109, 114-116, 118,119	privatūs butai	po 18,20
117	privatūs butai	35,88
1-13	kambarys	18,20
1-14	koridorius	73,66
1-15	patalpa	1,68
1-16	patalpa	4,88
1-17	valymo patalpa	3,10
1-18	san. mazgai	12,26
1-19	san. mazgai	12,01
1-20	virtuvė	19,53
1-21	kambarys	18,20
1-28	patalpa	14,56
1-29	san. mazgai	2,62
1-30	san. mazgai	6,92
1-31	san. mazgai	6,97
1-32	san. mazgai	2,64
1-33	kambarys	19,78

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

	Gaisrinis dūminis detektorius
	Gaisrinis temperatūrinis detektorius
	Gaisrinis pavojaus mygtukas
	Vidinė sirena
	Blykstė
	Gaisrinė centralė
	Įvesties išvesties modulis
	išorinė sirena su blykste

Atestato Nr.		Objektas	BENDRABUČIO NR. 2, GRYBO G. 39, VILNIUJE 4 AKŠTO REMONTAS. PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS	
	2025.03.06	Brėžinys	I AUKŠTO PLANAS GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZAVIMO SISTEMA	Laida 0
		Kompleksas	Objektas	Etapas
		Dalis	Dokum. Nr. ir laida	Lapas
Statytojas: VILNIUS TECH		25-03-06-PR-PGSS-G1		1
				Lapų 1