

RESTAURAVIMO TARYBOS PROTOKOLAS

2018-09-18 Nr. 94

Kaunas

Posėdžio pirmininkė – Dalia Krūminienė, Restauravimo tarybos pirmininkė.

Posėdžio sekretorė – Audronė Vyšniauskienė, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau - Departamentas) Kontrolės vyr. valst. inspektorė, Restauravimo tarybos sekretorė.

DALYVAVO:

Restauravimo tarybos nariai - Juozas Algirdas Pilipavičius, Alfonsas Šiaulys, Asta Grubinskaitė, Indrė Valkiūnienė, Jurga Bagdzevičienė.

Kiti asmenys - Evaldas Vitulskis, kunigas - valdytojo atstovas, Raimundas Bridikis, rangovo atstovas, Asta Naureckaitė, Departamento Kauno skyriaus vyr. valstybinė inspektorė.

DARBOTVARKĖ: Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikos (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 842; toliau - Bazilika) šiaurinio fasado zakristijos durų ir interjero detalių - 3 sietyų ir popiežiaus sosto tvarkybos darbų priėmimas.

SVARSTYTA:

Posėdžio dalyviai apžiūrėjo duris ir trumpai susipažino su durų tvarkybos darbų eiga: atlikti cheminiai, stratigrafiniai ir mikrobiologiniai tyrimai, siekiant nustatyti autentiškų dažų spalvą. Darbai buvo vykdomi, išmontavus duris, jos buvo išardytos į atskirus elementus. Tokiu būdu buvo galima ir jas nuvalyti, pašalinti suirusią medieną, neautentiškus dažus, apdoroti nesupuvusią medieną, sutvirtinti ją polimerais, atkurti trūkstamus fragmentus, užtaisyti plyšius, sutvirtinti atsipalaidavusius elementus. Visi metaliniai elementai buvo padengti antikorozine danga, atkurti durų kompoziciniai elementai tonuoti, pritaikyti prie autentiškos spalvos. Sumontuotos durys apsaugotos, drėgmei atsparia danga ir grąžintos į vietą.

Posėdžio dalyviai pastebėjo, kad šiuo metu trūksta keletos kniedžių, bet dalyvavęs atstovas patikino, kad jos bus sumontuotos artimiausiu metu.

Apžiūrėti 2 sietynai centrinėje Bazilikos navoje ir vienas Švč. Sakramento koplyčioje buvo nuvalyti ir atnaujinti.


Restauratorių tarybos nariai pastebėjo, kad Bazilikos centrinėje navoje esančių sietyų sferos paviršiai yra padengti statybinių dulkių sluoksniu, bet tiek valdytojo, tiek rangovo atstovai patikino, kad atliekant Bazilikos patalpų valymo darbus, sietyų sferos bus nuvalytos.

Šv. Popiežiaus Jono Pauliaus II sostas, kuris tarnavo popiežiaus Jono Pauliaus 1993 m. vizito Lietuvoje metu, nors sukurtas XIX a. II p., buvo restauruotas (atnaujintas dažymas, auksavimas, medžiaginė dalis). Posėdžio dalyviai pastabų dėl atliktų darbų neturėjo.

NUTARTA:

Priimti atliktus durų, 3 sietyų ir Šv. Popiežiaus Jono Pauliaus sosto tvarkybos darbus.

Posėdžio pirmininkė



Dalia Krūminienė

Posėdžio sekretorė



Audronė Vyšniauskienė