



AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“

TVIRTINU:

AB „Panevėžio energija“
Gamybos direktorius

Rolandas Bitcheris

2018m. 08 mėn. 27 d.

PEI VŠK-5 REMONTAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2018 m. rugpjūčio 27 d.
Panevėžys

Techniniai reikalavimai remonto darbų atlikimui:

1. Objektas:
 - 1.1. Panevėžio elektrinės katilinės vandens šildymo katilo Nr. 5 (PTVM-50) remontas;
 - 1.2. Adresas: Senamiesčio g. 113, Panevėžys.
2. VŠK-5 ekraninių vamzdžių Ø 60x2,9 (plienas P265 GH + N TCI) apatinių dalių iki 1,5 m ilgio nuo apatinio kolektoriaus pakeitimas -10 vnt. Darbų apimtis gali padidėti, atlikus keičiamų ekraninių vamzdžių dalių būklės įvertinimą po jų demontavimo.
3. Katilo HB atlikimas po vamzdžių pakeitimo ir pridavimas įgaliotajai įstaigai.
4. Katilo mūro atstatymo darbai po ekraninių vamzdžių dalių pakeitimo.
5. Remontinės dokumentacijos parengimas.
6. Visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti sertifikuoti ir įteisinti Lietuvos Respublikoje.
7. Defektai šalinami rangovo sąskaita.
8. Rangovas turi pateikti medžiagų atitikties sertifikatus.
9. Rangovas darbus atlieka laikydamasis Lietuvos Respublikos galiojančių statybos normų ir taisyklių.
10. Rangovas pilnai atsako už saugumo techniką, bendrąją tvarką objekte viso remonto metu.
11. Garantinis laikas atliktiems darbams – 1 metai.
12. Numatomas remonto darbus atlikti iki 2018-09-20

Papildomi reikalavimai: VEI atestatas, kuris leidžia atlikti Šilumos įrenginių iki 4 MPa remonto darbus.

Parengė:
PEI viršininkas

Raimondas Grikšelis