

LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJA

VIDAUS VANDENŲ LAIVO, PLŪDURIUOJANČIOJO ĮRENGINIO AR PLŪDURIUOJANČIOSIOS PRIEMONĖS TECHNINĖS APŽIŪROS DOKUMENTAS

2025 m. balandžio 15 d. Nr. **040/2025**

(data)

Kaunas

(vieta)

Vidaus vandenų transporto priemonės kategorija	Plūduriuojantysis įrenginys	
Pavadinimas ir (arba) registro (identifikavimo) Nr.	LT-PI-759	
Tipas ir paskirtis	Daugiafunkcinis vandens telkinių valymo įrenginys, augmenijos pjovimas ir surinkimas	
Modelis arba projekto Nr.	Truxor T-40	
Unikalus identifikavimo kodas	0000367564	
Pastatymo metai ir vieta	2019 m., Dorotea, Švedija	
Duomenys apie vidaus vandenų transporto priemonės savininką (valdytoją):		
UAB „HIDRUM“, į.k. 300131732		
Perkūno al. 50A - 1, LT-44226 Kaunas		
(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas (jei savininkas fizinis asmuo), juridinio asmens pavadinimas, kodas (jei savininkas juridinis asmuo), adresas, telefono numeris, el. p. adresas)		
Šiuo dokumentu patvirtinama, kad 2025 m. balandžio 15 d. buvo atlikta (pažymėti „X“) (data)		
X periodinė neeilinė techninė apžiūra vidaus vandenų transporto priemonei esant		
X vandenyje deke slipe ant kranto ir veikiančių mechanizmų bandymų metu nustatyta techninė būklė:		
Patikrinimo objektas	Patikrinimo rezultatai (pažymėti „X“)	Pastabos
Laivo korpusas	X tinkama <input type="checkbox"/> netinkama	
Katilai <input type="checkbox"/> yra X nėra	<input type="checkbox"/> tinkama <input type="checkbox"/> netinkama	
Mechanizmai	X tinkama <input type="checkbox"/> netinkama	
Elektros įranga	X tinkama <input type="checkbox"/> netinkama	12 V
Radijo įranga	<input type="checkbox"/> tinkama <input type="checkbox"/> netinkama	
Laivo sistemos	X tinkama <input type="checkbox"/> netinkama	
Priešgaisrinė įranga	X tinkama <input type="checkbox"/> netinkama	
Gelbėjimosi priemonės	X tinkama <input type="checkbox"/> netinkama	
Navigacinė įranga ir priemonės	<input type="checkbox"/> tinkama <input type="checkbox"/> netinkama	
Kėlimo įranga <input type="checkbox"/> yra X nėra	<input type="checkbox"/> tinkama <input type="checkbox"/> netinkama	
Slėginiai indai <input type="checkbox"/> yra X nėra	<input type="checkbox"/> tinkama <input type="checkbox"/> netinkama	
Slėgio matavimo prietaisai <input type="checkbox"/> yra X nėra	<input type="checkbox"/> tinkama <input type="checkbox"/> netinkama	
Elektros matavimo prietaisai	<input type="checkbox"/> tinkama <input type="checkbox"/> netinkama	
Taršos iš laivo prevencijos įranga	<input type="checkbox"/> tinkama <input type="checkbox"/> netinkama	

Techninės apžiūros metu tikrinta (pažymėti „X“):

☐ krovos mechanizmų būklė;

☐ slėginių indų būklė;

☐ korpuso būklė