

LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJA

VIDAUS VANDENŲ LAIVO, PLŪDURIUOJANČIOJO ĮRENGINIO AR PLŪDURIUOJANČIOSIOS PRIEMONĖS TECHNINĖS APŽIŪROS DOKUMENTAS

2025 m. balandžio 15 d. Nr. 041/2024

(data)

Kaunas

(vieta)

Vidaus vandenų transporto priemonės kategorija	Plūduriuojantis įrenginys	
Pavadinimas ir (arba) registro (identifikavimo) Nr.	LT-PI-762	
Tipas ir paskirtis	Daugiafunkcinis vandens telkinių valymo įrenginys. Upių, ežerų, tvenkinių valymo, dugno valymo, gilinimo darbai	
Modelis arba projekto Nr.	Watermaster Classic III	
Unikalus identifikavimo kodas	0000368461	
Pastatymo metai ir vieta	2010 m., Aguamec Ltd, Säkylä, Suomija	
Duomenys apie vidaus vandenų transporto priemonės savininką (valdytoją):		
UAB „HIDRUM“, į.k. 300131732		
Perkūno al. 50A - 1, LT-44226 Kaunas		
(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas (jei savininkas fizinis asmuo), juridinio asmens pavadinimas, kodas (jei savininkas juridinis asmuo), adresas, telefono numeris, el. p. adresas)		
Šiuo dokumentu patvirtinama, kad 2025 m. balandžio 15 d. buvo atlikta (pažymėti „X“) (data)		
<input checked="" type="checkbox"/> periodinė <input type="checkbox"/> neeilinė techninė apžiūra vidaus vandenų transporto priemonei esant <input type="checkbox"/> vandenyje <input type="checkbox"/> doko <input type="checkbox"/> slėpe <input checked="" type="checkbox"/> ant kranto ir veikiančių mechanizmų bandymų metu nustatyta techninė būklė:		
Patikrinimo objektas	Patikrinimo rezultatai (pažymėti „X“)	Pastabos
Laivo korpusas	<input checked="" type="checkbox"/> tinkama <input type="checkbox"/> netinkama	
Katilai <input type="checkbox"/> yra <input checked="" type="checkbox"/> nėra	<input type="checkbox"/> tinkama <input type="checkbox"/> netinkama	
Mechanizmai	<input checked="" type="checkbox"/> tinkama <input type="checkbox"/> netinkama	
Elektros įranga	<input checked="" type="checkbox"/> tinkama <input type="checkbox"/> netinkama	24 V
Radijo įranga	<input type="checkbox"/> tinkama <input type="checkbox"/> netinkama	
Laivo sistemos	<input checked="" type="checkbox"/> tinkama <input type="checkbox"/> netinkama	
Priešgaisrinė įranga	<input checked="" type="checkbox"/> tinkama <input type="checkbox"/> netinkama	
Gelbėjimosi priemonės	<input checked="" type="checkbox"/> tinkama <input type="checkbox"/> netinkama	
Navigacinė įranga ir priemonės	<input checked="" type="checkbox"/> tinkama <input type="checkbox"/> netinkama	
Kėlimo įranga <input checked="" type="checkbox"/> yra <input type="checkbox"/> nėra	<input checked="" type="checkbox"/> tinkama <input type="checkbox"/> netinkama	iki 1000 kg kel. galios
Slėginiai indai <input type="checkbox"/> yra <input checked="" type="checkbox"/> nėra	<input type="checkbox"/> tinkama <input type="checkbox"/> netinkama	
Slėgio matavimo prietaisai <input type="checkbox"/> yra <input checked="" type="checkbox"/> nėra	<input type="checkbox"/> tinkama <input type="checkbox"/> netinkama	
Elektros matavimo prietaisai	<input type="checkbox"/> tinkama <input type="checkbox"/> netinkama	
Taršos iš laivo prevencijos įranga	<input type="checkbox"/> tinkama <input type="checkbox"/> netinkama	

Techninės apžiūros metu tikrinta (pažymėti „X“):

- ☐ krovos mechanizmų būklė;
- ☐ slėginių indų būklė;
- ☐ korpuso būklė