

F. KANALIZACIJA (Komunikacija) **Nr. (3) 70** **KORTELE**

VILNIUS (Miestas) **PAKALNĖS** (Gatvė) **4822 130-D-8**

(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duot: m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

3MN

28.00

18.70

2MN

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 6 (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis		BET	640		95,26	Ar yra vandens?	
Žemė		-		0.00	95,26	Ar yra dujų?	
Sienos		BET				Pastabos	
Dugnas		BET	1.50	3.11	92. 15	
Vamzdžiai	Nr. 1	9/bet	1000	Viršus Apačia 4.00	91. 26	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
	Nr. 2	9/bet	1000	Viršus Apačia 4.00	91.26		Objekto Nr. 91. 2. 37.12. ...
	Nr. 3			Viršus Apačia		Sudarė (parašas) (pavardė)	
	Nr. 4			Viršus Apačia			Patikrino (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia		1974 m. mėn. d. d. (Inžinerinio tyrinėjimo data)	
	Nr. 6			Viršus Apačia			
	Nr. 7			Viršus Apačia			

F. KANALIZACIJA

Nr. (4) 58 KORTELE

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

VILNIUS

PAKALNĖS

(Miestas)

(Gatvė)

(Planšeto nomenklatūra)




4822 130-D-7

SULINIO PIČVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 7..... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	KET	640		95.24	Ar yra vandens?
Žemė	-		0.00	95.24	Ar yra dujų?
Sienos	bet				Pastabos
Dugnas	bet	1.500	3.25	91.99
Vamzdžiai	Nr. 1	9/bet	1000	Viršus	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 2.2-3712...
	Nr. 2	8/bet	1000	Apačia	
	Nr. 3			Viršus	
	Nr. 4			Apačia	
	Nr. 5			Viršus	
	Nr. 6			Apačia	
	Nr. 7			Viršus	
				Apačia	
				Viršus	
				Apačia	
				Viršus	
				Apačia	
				Viršus	
				Apačia	
					Sudarė (parašas) (pavardė)
					Patikrino (parašas) (pavardė)
					1984 m. 11..... mėn. 8 d.
					(Įrenginio tyrinėjimo data)

150

ITI Nr. 91

F KANALIZACIJA

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Nr. (5) 57

KORTELE

VILNUS

(Miestas)

gasimiskio

(Gatvė)



4822

(Planšeto nomenklatura)

SULINIO PIUVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis
Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	KET	640		94.93	Ar yra vandens?
Žemė	-				Ar yra dujų?
Sienos	bet				Pastabos
Dugnas	bet	1,500	2.77	92.16	Papildyta 2001.10.24
Vamzdžiai	Nr. 1	g/bet	1000	Viršus Apačia 3.77	94.16
	Nr. 2	g/bet	1000	Viršus Apačia 3.77	94.16
	Nr. 3	PVC	160	Viršus Apačia 1.02	93.91
	Nr. 4	PVC	200	Viršus Apačia 2.58	92.35
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 01-3712...
					Sudarė (parašas) (pavardė)
					Patikrino (parašas) (pavardė)
					1988 m. 11. mėn. 8. d.
					(Inginio tyrinėjimo data)


Buīt. ir ūk. nuot. tīklu nolēkų konalizācijas šūlīnys Nr. 130-D-7 92 KORTELE

(komunikācija) (izengjino pavadīnimos) (Pienēsto nomenklatūra)

Vīlīnys (Miestos) Josīnskio g. 76/32-0246 (Pienēsto nomenklatūra)

ŠULINIO PĖJŪMAI (laikmęs, dēlī m)

PRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiogo	Diametras	Aislumos nuo dangčio	Altitudės	Uprėtis 4 (metražo, hektis)					
Dangtis		Kelus	630		94.945	Ar yra vandens					
Žemė				0.00	94.94	Ar yra dujų					
Senos		g/b				Pastabos X = 6061928.61, Y = 581405.51					
Dangus		Betonsas	1500	3.00	91.94	LAS07					
Nr. 1		Beton	1000		91.20	UAB "CFOMANA"					
Nr. 2		Beton	1000		91.20						
Nr. 3		PVC	200		92.25						
Nr. 4		PVC	250		92.35						
Nr. 5		PVC	200		92.25						
Nr. 6		Asbc.	200		92.40	Objekto nr.					
Nr. 7											
Nr. 8											
Vamzdžiai		Sudarė		2017-06-08 (prengimo tymejimo dolo)		Pardžia					
		Polikrino									
		Porotas									